

[호암길 지하차도] 결과표

개별교량명 :	호암길 지하차도					
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
호암길 지하차도	라멘	0.204	B	14.4	1.000	0.204
합계(Σ)				14.4	1.000	0.204
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.204
2. 상태평가 결과 =						B

