

오천티널(상) 강도조사 자료

용역명 :		2020년 수하3교 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가 용역																
시험위치 :		어깨부				설계조건 :		라이닝 : 24mpa										
표면상태 :		양호				재령일 :		7230일										
함수상태 :		건조				재령계수 :		0.63										
시 험 결 과																		
위 치		반 발 경 도					평균치	신뢰 범위	재평균	타격 각도	각도 보정	슬윤 보정	기준 경도	재령 계수	재료 확회식	건축 확회식	평균	편차
							R		R	α	ΔR_1	ΔR_2	R_o	α_n	(MPa)	(MPa)	(MPa)	
S2 어깨부	55	54	58	59	57	56.2		56.2	45°	-1.3	0.0	54.8	0.63	32.5	30.9	31.7	0. K	
	54	57	56	59	58		44.9											
	54	57	57	54	56		~ 67.4											
	55	55	52	57	59													
S53 어깨부	52	54	56	54	50	52.5		52.5	45°	-1.5	0.0	51.0	0.63	29.5	29.2	29.4	0. K	
	54	54	52	55	53		42.0											
	53	49	49	55	52		~ 62.9											
	53	51	52	51	50													