


3). 이호육교


보수 수량 집계

부재명	보수방안	보수 수량	단위	도면번호	비고
거더	표면처리	5.58	m ²	3,4,5	
	주입보수	2.25	m ²	4,5	
	단면보수 (T=10mm)	1.89	m ²	3,4,5	
	단면보수 (T=20mm)	0.53	m ²	5	
	단면보수+방청 (T=50mm)	0.21	m ²	3,5	
가로보	단면보수+방청 (T=30mm)	0.05	m ²	5	
교대	표면처리	470.48	m ²	6	
	주입보수	1.50	m	6	
	단면보수 (T=10mm)	38.81	m ²	6	
	단면보수+방청 (T=30mm)	4.74	m ²	6	
	청소	18.78	m ²	6	
받침장치	교체	18.00	EA	6	
신축이음	청소	40.50	m	1	
배수시설	청소	5.00	EA	1,2	
방호벽	표면처리	2.78	m ²	1	
	단면보수	22.50	m ²	1	


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN






SECTION




五五

	간 없음		양상간 없음		재료변리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면치, 양동		박리, 파손		물고임, 갈림	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전진검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		흙 면		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		천 하		열 화	도 면 번 호	01
	부식		좌굴, 변형		기 타		

손 상 물 량 표

[illegible]


SECTION




附 錄

	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	면치, 광등		박리, 파손		굴고임, 침범		용 의 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		흙 더		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화		도 면 명 이호광과 보수보강도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 02	


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN




SECTION




174	25
-----	----

	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	면치, 광등		박리, 파손		굴고임, 침범	
	누수, 습윤부		흙 더		퇴적물	도 면 명 이호광과 보수보강도
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN




SECTION



附 錄


	빈 칸		양상금리		재물변리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면치, 광물		목리, 피수		굴고리, 밀봉	행 의 명	2020년 국토3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	부수, 음영부		토 리		외격물		
	철근노출		현 하		면 화	도 면 명	이호특고 보수도감도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	04




손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN







SECTION



74	23
----	----

	빈 칸	 양상금일	 재물변리	발 주 처 수원국토관리사무소
 천치, 광통	 복리, 파손	 고굴기, 밀봉	2020년 국토3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역	영 역 명
 누수, 습해부	 배 터	 피격물		도 면 명
 철근노출	 천 하	 열 화		이호특검 보수보강도
 부 식	 좌굴, 변형	 기 타	도 면 번 호	05

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



2	20
---	----

	빈 면		양상근로		자료불리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면적, 광역		바리, 파손		불고인, 일일	용 역 명	2020년 국도3호선 수원3교(상) 등 5개 정밀안전점검 및 성능평가구역
	누수, 습도부		백 타		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		천 하		열 화	이효락과 보수보강도	
	부 식		자갈, 연못		기 타	도 면 번 호	06