

(천원)

	직접인건비	제경비	기술료	직접경비	구조해석	합계	
절토사면	21,120	7,040	7,040	14,080	21,120	70,400	77,440
옹벽	5,280	1,760	1,760	3,520	5,280	17,600	19,360
합계	26,400	8,800	8,800	17,600	26,400	88,000	
					부가세포함	96,800	96,800

구분	공구	시설물명	점검금액(천원)		점검금액(천원)
옹벽	3공구	패널식옹벽01	2,027	사면합계	77,440
		패널식옹벽02	1,790	옹벽합계	19,360
	4공구	블럭식옹벽03	891		
		블럭식옹벽04	1,116		
		패널식옹벽05	634		
	5공구	블럭식옹벽06	752		
	6공구	패널식옹벽07	707		
		패널식옹벽08	3,993		
		블럭식옹벽09	740		
		패널식옹벽10	822		
	7공구	패널식옹벽11	560		
		패널식옹벽12	3,262		
	8공구	패널식옹벽13	513		
	9공구	패널식옹벽14	809		
		패널식옹벽15	744		
절토사면	1공구	영천절토01	1,577		
		상주절토02	1,064		
		상주절토03	1,143		
		영천절토04	3,232		
		상주절토05	1,182		
	2공구	영천절토06	1,261		
		상주절토07	1,025		
		상주절토08	1,025		
		상주절토09	1,734		
		상주절토10	788		
		상주절토11	473		
	3공구	영천절토12	1,655		
		상주절토13	1,655		
		상주절토14	788		
		상주절토15	907		
		상주절토16	3,390		
		영천절토17	1,734		
		영천절토18	2,247		
		영천절토19	867		
		영천절토20	867		
		영천절토21	1,498		
		영천절토22	749		
		영천절토23	1,734		
	4공구	상주절토24	690		
		영천절토25	2,050		
		영천절토26	1,202		

철토사면	5공구	상주절토27	552
		영천절토28	946
		상주절토29	1,143
		상주절토30	631
		영천절토31	591
		영천절토32	1,380
		영천절토33	1,301
		영천절토34	1,025
		상주절토35	1,025
	6공구	상주절토36	1,498
		상주절토37	2,996
		영천절토38	1,774
		영천절토39	1,025
	7공구	영천절토40	1,261
		영천절토41	753
		상주절토42	631
		상주절토43	867
	8공구	상주절토44	1,182
		영천절토45	709
		영천절토46	1,419
		상주절토47	1,104
		영천절토48	473
		상주절토49	552
		상주절토50	946
		영천절토51	709
		영천절토52	552
		영천절토53	552
		영천절토54	709
		영천절토55	709
		상주절토56	536
		영천절토57	1,104
		영천절토58	1,655
		영천절토59	800
		영천절토60	473
		영천절토61	855
	9공구	영천절토62	867
	10공구	영천절토63	1,734
		상주절토64	1,577
		상주절토65	788
		영천절토66	1,499