

시절을 맞이하여 (모든 것을)

시 설 물 번 호	SL2002-0000199
관 리 번 호	
시 설 물 명	삼덕대절토사면 좌측
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정·측면,기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

.. (K)리서체

주소 : 대구광역시
전화번호 : 053-791-

..
文前

1.7.1.1

시설물번호		관리번호		시설물명		노선		시설물종류		시설물종별		시설물구분		SOC성능평가 대상	
SL2002-0000199				상덕대철도시면 좌측		구분		세부노선		도로사면		도로사면		무	
						특별, 광역 시도									
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리, 번지 등 주소)						관리주체구분		소유자		소유자구분					
대구광역시 수성구 범안로 (상덕동 산39-1번지선)				대구동부순환도로 (주)		공공		민간		대구광역시		공공		민간	
						중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업	중앙부처			지자체	(국가/지방)공기업		
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일		하자담보책임 만료일		상세제원		안전점검 및 정밀안전진단 이력		보수·보강 이력		환기구 덮개 (점검 가능한 환기구)		첨부자료 목록	
		2002년 08월 24일		2004년 08월 27일		유		유		무				20180822_143209.jpg 20180421_093216하행.jpg	
설계기간				설계자		공사기간				시공자		총공사비(백만원)			
1994-11-30 ~ 1996-02-09				(주)도화종합기술공사		1997-10-22 ~ 2002-08-24				코오롱글로벌(주)		1,150			
내진정보		내진설계 대상 유무		설계내진설계 적용 유무		적용내진설계기준		시공자내진성평가 실시 유무		내진보강 유무					
		불용		불용						불용		미실시			
영10조대상		감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관					
아니오		1997-10-22 ~ 2002-08-24		(주)도화종합기술공사(이노발)		대구동부순환도로(주)		4차순환도로(범물~안심간)건설공사		이종언, 구본용					
▷ 기타 기본현황															
작성일				작성자				최종 수정일				최종 수정자			
2018년 12월 13일				김병욱 (인)				2018년 12월 13일				대구동부순환도로(주)			
▷ 비고															

2. 상세제원

시설물명			사면위치		시점		종점		주용도		
삼덕대절토사면 좌측			사면위치		위도	35° 49' 49"	35° 50' 0"		고속화도로		
					경도	128° 40' 6"	128° 40' 11"				
사면형상	횡단형상	종단형상	범면특징	극부개소수	규모		연장	높이	경사	구성재료	소단수
	양사면	straight	smooth		369 m						
상과사면	높이	경사	토층심도	부석유무	하부사면		높이	경사	형식/재료	식생	하천유무
				무							
	배수시설	기타	상부사면내 인공구조물	종류							
인접시설물 규모											
종류	규모	특성	이격거리	기타	종류	규모	특성	이격거리	기타		
1	도로 B=25m, L=940m	(횡)74m(종)420m									
보강공법											
공법	공법		적용구간			위치		비고			

조회된 데이터가 없습니다.

전경 사진	정·측면,기타사진
	