

시절을 맞이하여 (모든 것을)

시 설 물 번 호	SL2002-0000194
관 리 번 호	
시 설 물 명	당고개절토사면 좌측
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정·측면,기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

.. (K)리서체

사무소 : 대구광역시
전화번호 : 053-791-

..
文前

시설물번호		관리번호		시설물명		노선		시설물종류		시설물종별		시설물구분		SOC성능평가대상			
SL2002-0000194				당고개절토사면 좌측		구분		세부노선		시설물종류		시설물종별		시설물구분		SOC성능평가대상	
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)		관리주체		관리주체구분		소유자		소유자구분									
대구광역시 수성구 범안로 (삼덕동 산103번지선)	범안로 (삼덕동 산103번지선)	대구동부순환도로 (주)		공공		민간		대구광역시		중앙부처		공공		민간			
				지자체		(국가/지방)공기업						지자체		(국가/지방)공기업			
				중앙부처													
사업계획 승인일	준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일		상세제원		안전점검 및 정밀안전진단 이력		보수 · 보강 이력		환기구 덮개 (점근 가능한 환기구)		첨부자료 목록					
	2002년 08월 24일	2004년 08월 27일		유		유		무				20181219_115155.jpg 20180822_100704.jpg					
설계기간		설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)									
1994-11-30 ~ 1996-02-09		(주)도화종합기술평사		1997-10-22 ~ 2002-08-24		코오롱글로벌(주)		1,150									
내진정보	내진설계 대상 유무	설계내진설계 적용 유무		적용내진설계기준		시공자내진성평가 실시 유무		내진보강 유무									
	불명	불명				불명		미 실시									
영10조대상	감리기간	감리자(책임감리원)		사임주체(발주자)		공사명		공사감독 · 공사관리관									
아니오	1997-10-22 ~ 2002-08-24	(주)도화종합기술평사(이노발)		(주)도화종합기술평사(이노발)		대구동부순환도로(주)		4차순환도로(범물~안심간)건설공사								이종연, 구본용	
▷ 기타 기본현황																	
작성일				작성자				최종 수정일				최종 수정자					
2018년 12월 03일				김병욱 (인)				2018년 12월 20일				대구동부순환도로(주)					
▷ 비고																	

2. 상세제원

시설물명			사면위치		시점				종점		주요도로										
당고개 절토사면 좌측			사면위치		위도				° , ' , "		고속화도로										
					경도				° , ' , "												
사면형상	횡단형상	종단형상	법면특징		극부개소수		규모		연장		높이		경사		구성재료		소단수				
	양사면	straight	straight	smooth				400 m		38 m						4					
상과사면	높이	경사	토층심도		식생		부석유무		하부사면		높이		경사		형식/재료		식생		하천유무		
					초본		무										초본		무		
	배수시설	기타	상부사면내 인공구조물		종류		위치				배수시설		기타		하부사면내 인공구조물		종류		위치		
인접시설물 규모																					
	종류	규모	특성	이력거리	기타	종류		규모	특성	이력거리	기타										
1	도로	왕복6차로	B=25M																		
보강공법																					
공종	공법			적용구간				위치		비고											
조회된 데이터가 없습니다.																					

전경사진	정·측면,기타사진
	