

# 시설물관리대장(절토사면)

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 시 설 물 번 호                                                   | SL2002-0000195 |
| 관 리 번 호                                                     |                |
| 시 설 물 명                                                     | 당고개절토사면 우측     |
| 내 용                                                         |                |
| 1. 기본현황                                                     |                |
| 2. 상세제원                                                     |                |
| 3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력                                         |                |
| 4. 보수·보강 이력                                                 |                |
| 5. 첨부: 1) 전경사진<br>2) 정·측면,기타사진<br>3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료 |                |

|      |   |                 |
|------|---|-----------------|
| 관리주체 | : | 대구동부순환도로(주)     |
| 소유자  | : | 대구광역시           |
| 보관자  | : | 전화번호 : 053-791- |
|      |   |                 |

# 1.7.1.1

| 시설물번호                                   |  | 관리번호                    |  | 시설물명            |  | 노선                      |  | 시설물종류                  |  | 시설물종별              |  | 시설물구분                     |  | SOC성능평가대상                                  |  |                |  |
|-----------------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------------|--|----------------|--|
| SL2002-0000195                          |  |                         |  | 당고개절토사면 우측      |  | 구분                      |  | 세부노선                   |  | 도로사면               |  | 2중                        |  | 절토사면                                       |  | 무              |  |
|                                         |  |                         |  |                 |  | 특별, 광역<br>시·도           |  | 법안로                    |  |                    |  |                           |  |                                            |  |                |  |
| 주소 (시,도) (시,군,구)<br>(읍,면,동) (리,번지 등 주소) |  |                         |  | 관리주체            |  | 관리주체구분                  |  |                        |  | 소유자                |  | 소유자구분                     |  |                                            |  |                |  |
| 대구광역시 수성구<br>범안로 (삼덕동<br>산107번지선)       |  |                         |  | 대구동부순환도로<br>(주) |  | 공공                      |  | 민간                     |  | 대구광역시              |  | 공공                        |  | 민간                                         |  |                |  |
|                                         |  |                         |  |                 |  | 중앙부처                    |  | 지자체                    |  |                    |  | (국가/지방)<br>(국기/지방)<br>공기업 |  | 지자체                                        |  | (국가/지방)<br>공기업 |  |
|                                         |  |                         |  |                 |  |                         |  |                        |  |                    |  |                           |  |                                            |  |                |  |
| 사업계획<br>승인일                             |  | 준공<br>(사용승인)일           |  | 하자담보책임<br>만료일   |  | 상세제원                    |  | 안전점검 및<br>정밀안전진단<br>이력 |  | 보수·보강<br>이력        |  | 환기구 덮개<br>(점검 가능한 환기구)    |  | 첨부자료 목록                                    |  |                |  |
|                                         |  | 2002년 08월 24일           |  | 2004년 08월 27일   |  | 유                       |  | 유                      |  | 무                  |  |                           |  | 20181220_101804.jpg<br>20180822_095425.jpg |  |                |  |
| 설계기간                                    |  |                         |  | 설계자             |  | 공사기간                    |  | 시공자                    |  | 총공사비(백만원)          |  |                           |  |                                            |  |                |  |
| 1994-11-30 ~ 1996-02-09                 |  |                         |  | (주)도화종합기술공사     |  | 1997-10-22 ~ 2002-08-24 |  | 코오롱글로벌(주)              |  | 1,150              |  |                           |  |                                            |  |                |  |
| 내진정보                                    |  | 내진설계 대상 유무              |  | 설계내진설계 적용 유무    |  | 적용내진설계기준                |  | 시공자내진성능평가 실시 유무        |  | 내진보강 유무            |  |                           |  |                                            |  |                |  |
|                                         |  | 불명                      |  | 불명              |  | 사임주체(발주자)               |  | 공사명                    |  | 공사감독·공서관리관         |  |                           |  |                                            |  |                |  |
| 영10조대상                                  |  | 감리기간                    |  | 감리자(책임감리원)      |  | (주)도화종합기술공사(이노발)        |  | 대구동부순환도로(주)            |  | 4차순환도로(범물~안심간)건설공사 |  | 이종언, 구본용                  |  |                                            |  |                |  |
| 아니오                                     |  | 1997-10-22 ~ 2002-08-24 |  |                 |  |                         |  |                        |  |                    |  |                           |  |                                            |  |                |  |
| ▷ 기타 기본현황                               |  |                         |  |                 |  |                         |  |                        |  |                    |  |                           |  |                                            |  |                |  |
| 작성일                                     |  |                         |  | 작성자             |  |                         |  | 최종 수정일                 |  |                    |  | 최종 수정자                    |  |                                            |  |                |  |
| 2018년 12월 03일                           |  |                         |  | 김병욱 (인)         |  |                         |  | 2018년 12월 20일          |  |                    |  | 대구동부순환도로(주)               |  |                                            |  |                |  |
| ▷ 비고                                    |  |                         |  |                 |  |                         |  |                        |  |                    |  |                           |  |                                            |  |                |  |

## 2. 상세제원

| 시설물명        |    |       | 사면위치  |      | 시점       |                |    | 종점 |       | 주용도  |    |      |       |           |           |    |
|-------------|----|-------|-------|------|----------|----------------|----|----|-------|------|----|------|-------|-----------|-----------|----|
| 당고개 절토사면 우측 |    |       | 사면위치  |      | 법면특징     | 극부개소수          | 규모 |    | 연장    | 높이   | 경사 | 구성재료 | 소단수   |           |           |    |
|             |    |       |       |      |          |                | 위도 | 경도 |       |      |    |      |       | ° , ' , " | ° , ' , " |    |
|             |    |       |       |      | 법면특징     | 극부개소수          | 규모 |    | 연장    | 높이   | 경사 | 구성재료 | 소단수   |           |           |    |
| 사면형상        |    |       | 횡단형상  |      | smooth   |                |    |    | 280 m | 31 m |    |      | 3     |           |           |    |
|             |    |       | 양사면   |      | straight |                |    |    |       |      |    |      |       |           |           |    |
| 상과사면        |    |       | 높이    |      | 경사       | 토층심도           | 식생 |    | 부석유무  | 하부사면 | 높이 | 경사   | 형식/재료 | 식생        | 하천유무      |    |
|             |    |       |       |      |          |                | 최본 | 무  |       |      |    |      |       |           |           |    |
|             |    |       | 배수시설  |      | 기타       | 상부사면내<br>인공구조물 | 종류 | 위치 |       |      |    |      |       |           |           | 기타 |
| 인접시설물 규모    |    |       |       |      |          |                |    |    |       |      |    |      |       |           |           |    |
| 종류          |    | 규모    | 특성    | 이력거리 | 기타       | 종류             |    | 규모 | 특성    | 이력거리 | 기타 |      |       |           |           |    |
| 1           | 도로 | 왕복6차로 | B=25M |      |          |                |    |    |       |      |    |      |       |           |           |    |
| 보강공법        |    |       |       |      |          |                |    |    |       |      |    |      |       |           |           |    |
| 공법          |    | 공법    |       | 적용구간 |          | 위치             |    | 비고 |       |      |    |      |       |           |           |    |

조회된 데이터가 없습니다.

|                                                                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>전경 사진</p>                                                                         | <p>정·측면,기타사진</p>                                                                    |
|  |  |