



가락공동구 (중대로)

가락 공동구 대1-57(STA.0 m ~ 20m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	점검내용	점검구간				점검구간내역				비고
			구간	구간	구간	구간	구간	구간	구간	구간	
1	2007	관망	0.20	1.50	1.50	m	1				
2	2009	관망	0.20	2.00	2.00	m	1				
3	2007	관망	0.20	2.00	2.00	m	1	2017	유연화관망	2.40	
4	2007	관망	0.10	1.40	1.40	m	1				
5	2007	관망	0.20	2.40	2.40	m	1				
6	2007	관망	0.20	2.40	2.40	m	1				
7	2007	관망	0.20	2.20	2.20	m	1				
8	2007	관망	0.20	3.00	3.00	m	1				
9	2005	관망	0.20	1.00	1.00	m	1				
10	2007	관망	0.20	4.00	4.00	m	1				
11	2007	관망	0.20	1.00	1.00	m	1				
12	2007	관망	0.20	2.40	2.40	m	1				
13	2007	관망	0.10	2.00	2.00	m	1				
14	2007	관망	0.20	1.00	1.00	m	1				
15	2007	관망	0.10	1.10	1.10	m	1				
16	2007	관망	0.20	2.40	2.40	m	1				
17	2017	관망	0.20	1.80	1.80	m	1				
18	2007	관망	0.20	10.00	10.00	m	1	2017	유연화관망	12.00	
19	2017	누수	1.20	1.20	1.20	m	1	2017	유연화관망	1.44	
20	2017	관망	0.10	2.70	2.70	m	1				
21	2007	관망	0.20	2.40	2.40	m	1				
22	2007	관망	0.20	7.20	7.20	m	1				
23	2013	관망	0.10	2.40	2.40	m	1				
24	2017	관망	0.10	0.10	0.10	m	1	2017	유연화관망	0.01	
25	2017	관망	0.20	2.00	2.00	m	1				
26	2017	관망	0.10	0.40	0.40	m	1				
27	2017	관망	0.20	0.10	0.02	m	1				
28	2017	관망	0.20	0.50	0.50	m	1				
29	2017	관망	0.10	1.20	1.20	m	1				
30	2017	관망	0.10	1.50	1.50	m	1				
31	2017	관망	0.20	0.50	0.10	m	1				

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 종대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA40 m ~ 60 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	점수	점수내용	결함구간				유형보수내역				비고
			구간	길이	폭	깊이	구간	길이	폭	깊이	
1	2007	균열	0.10	1.80							
2	2007	균열	0.20	1.20							
3	2007	균열	0.20	2.20							
4	2007	균열	0.20	1.60							
5	2007	균열	0.20	12.00							
6	2007	균열	0.20	5.20							
7	2007	균열	0.10	0.70							
8	2007	균열	0.20	4.00							
9	2007	균열	0.20	2.70							
10	2007	균열	0.20	1.00							
11	2007	균열	0.20	4.00							
12	2011	균열	0.20	0.80							
13	2007	균열	0.10	2.00							
14	2007	균열	0.10	1.50							
15	2007	균열	0.20	2.50							
16	2011	균열	0.10	1.50							
17	2007	균열	0.20	2.30							
18	2007	균열	0.20	2.40							
19	2009	균열	0.20	4.00							
20	2007	균열	0.20	6.00							
21	2007	균열	0.20	3.00							
22	2007	균열	0.20	1.00							
23	2007	균열	0.10	0.60							
24	2007	균열	0.20	6.00							
25	2007	균열	0.20	5.50							
26	2007	균열	0.10	0.50							
27	2007	균열	0.20	6.00							
28	2007	균열	0.10	2.30							
29	2007	균열	0.20	1.20							
30	2011	균열	0.10	0.70							
31	2007	균열	0.20	2.50							
32	2011	균열	0.10	1.30							
33	2017	보수원료	0.40	0.40			2017	보수원료	0.18		0.18
34	2017	보수원료	0.20	0.50							
35	2017	보수원료	0.20	0.50							
36	2017	보수원료	0.20	0.50							

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA100 m ~120m) 상수구 구간



손상률량 표

연번	점수	점수내용	결함구분				유형구분				비고
			폭	깊이	길이	중량	유형	구분	구분	구분	
1	2011	관절	0.10	0.20	0.20	1					
2	2011	관절	0.20	0.60	0.60	1					
3	2011	관절	0.10	0.60	0.60	1					
4	2011	관절	0.20	0.60	0.60	1					
5	2011	관절	0.20	3.80	3.80	1					
6	2011	관절	0.20	7.00	7.00	1					
7	2011	관절	0.20	5.00	5.00	1					
8	2011	관절	0.20	2.70	2.70	1					
9	2011	보수부관절	0.10	1.50	1.50	1					관절형
10	2017	관절	0.10	2.00	2.00	1					
11	2011	관절	0.10	3.40	3.40	1					
12	2009	관절	0.20	0.60	0.60	1					
13	2007	관절	0.20	0.60	0.60	1					
14	2011	관절	0.10	2.00	2.00	1					
15	2011	관절	0.20	2.50	2.50	1					
16	2007	관절	0.10	2.50	2.50	1					
17	2007	관절	0.20	3.40	3.40	1					
18	2017	보수부관절	0.20	1.20	0.24	1					관절형
19	2017	보수부관절	0.20	0.60	0.12	1					관절형
20	2017	관절	0.20	0.50	0.10	1					
21	2017	관절	0.20	0.50	0.10	1					

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA120 m ~140m) 상수구 구간



손상량 란 표

연번	연월	점검내용	점검구간				점검보수내역		
			구간	길이	깊이	중량	구분	구분	비고
1	2011	관망	0.30	3.00	3.00	m	1	2017	정밀점검용역
2	2007	관망	0.20	0.80	0.80	m	1		
3	2007	관망	0.10	2.40	2.40	m	1		
4	2011	관망	0.10	1.20	1.20	m	1		
5	2011	관망	0.20	1.50	1.50	m	1		
6	2007	관망	0.20	5.00	5.00	m	1		
7	2007	관망	0.20	3.50	3.50	m	1		
8	2007	관망	0.20	1.80	1.80	m	1		
9	2007	관망	0.20	0.60	0.60	m	1		
10	2007	관망	0.20	2.30	2.30	m	1		
11	2007	관망	0.20	0.80	0.80	m	1		
12	2005	관망	0.20	0.50	0.50	m	1		
13	2007	관망	0.20	1.00	1.00	m	1		
14	2011	관망	0.10	1.50	1.50	m	1		
15	2011	관망	0.10	0.70	0.70	m	1		
16	2011	관망	0.20	3.00	3.00	m	1		
17	2011	관망	0.20	4.00	4.00	m	1		
18	2015	정밀노출	0.21	0.21	0.21	m	1	2017	단면측구공법
19	2015	정밀노출	0.50	0.50	0.50	m	1	2017	단면측구공법
20	2017	보수부품	0.10	0.40	0.04	m	1	2017	단면측구공법
21	2017	보수부품	2.00	1.00	2.00	m	1	2017	단면측구공법
22	2017	보수부품	0.10	0.50	0.05	m	1	2017	단면측구공법
23	2017	보수부품	0.20	0.30	0.06	m	1	2017	단면측구공법
24	2017	보수부품	0.20	0.90	0.18	m	1	2017	단면측구공법
25	2017	보수부품	0.20	1.20	0.24	m	1	2017	단면측구공법
26	2017	보수부품	0.20	1.00	0.60	m	3	2017	단면측구공법
27	2017	정밀	0.20	0.50	0.10	m	1		
28	2017	정밀	0.20	0.50	0.20	m	2		
29	2017	정밀	0.20	0.50	0.10	m	1		
30	2017	정밀	0.20	0.50	0.20	m	2		

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA140 m ~160m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	결함내용	결함구간				유형보수내역				비고
			구간	길이	폭	깊이	구분	구분	구분	구분	
1	2011	균열	0.20	3.00	3.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	0.50	0.50	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.40	2.40	m	1				
4	2011	균열	0.20	0.00	8.00	m	1				
5	2011	균열	0.10	2.00	2.00	m	1				
6	2011	균열	0.20	1.50	1.50	m	1				
7	2007	균열	0.20	0.80	0.80	m	1				
8	2007	균열	0.10	1.40	1.40	m	1				
9	2007	균열	0.10	1.50	1.50	m	1				
10	2011	균열	0.20	5.00	5.00	m	1				
11	2011	균열	0.20	3.80	3.80	m	1	2017	단면적구분	4.58	
12	2011	균열	0.20	6.00	6.00	m	1				
13	2011	균열	0.20	5.00	5.00	m	1				
14	2011	균열	0.20	2.50	2.50	m	1				
15	2011	균열	0.20	4.70	4.70	m	1				
16	2007	균열	0.20	1.00	1.00	m	1				
17	2007	균열	0.20	1.40	1.40	m	1				
18	2013	보수부	0.20	1.50	1.50	m	1				재검
19	2017	균열	0.20	1.70	1.70	m	1				
20	2017	보수부	0.20	0.60	0.12	m	1	2017	단면적구분	0.14	
21	2017	보수부	2.00	1.50	3.00	m	1				재검
22	2017	보수부	0.30	0.40	0.12	m	1	2017	단면적구분	0.14	
23	2017	균열	0.20	0.50	0.10	m	1				
24	2017	균열	0.20	0.50	0.20	m	2				
25	2017	균열	0.20	0.50	0.10	m	1				

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA160 m ~180m) 상수구 구간



손상량량표

연번	점수	점수내용	점수구분				점수비율				비고
			점수	점수	점수	점수	점수	점수	점수	점수	
1	2011	관망	0.20	3.00	3.00	1					
2	2007	관망	0.10	2.60	2.60	1					
3	2007	보수부채관	0.20	2.30	2.30	1					관망
4	2011	관망	0.20	3.00	3.00	1					
5	2007	관망	0.01	0.01	0.01	1					관망
6	2011	관망	0.10	2.20	2.20	1					
7	2007	관망	0.20	3.50	3.50	1					
8	2007	관망	0.10	1.20	1.20	1					
9	2007	관망	0.10	0.70	0.70	1					
10	2007	관망	0.10	0.70	0.70	1					
11	2011	관망	0.10	0.80	0.80	1					
12	2011	관망	0.10	1.20	1.20	1					
13	2011	관망	0.10	1.00	1.00	1					
14	2011	관망	0.20	5.00	5.00	1					
15	2011	관망	0.20	10.00	10.00	1					관망
16	2013	관망	0.20	2.50	2.50	1					
17	2013	관망	0.20	2.30	2.30	1					
18	2017	관망	0.20	1.90	1.90	1					
19	2017	관망	0.10	1.20	1.20	1					
20	2017	관망	1.50	0.20	0.30	1					관망
21	2017	관망	0.20	0.50	0.10	1					
22	2017	관망	0.20	0.50	0.20	1					

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA200 m ~220m) 상수구 구간



서울시 시설관리공단


TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT


가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA220 m ~240m) 상수구 구간



② '17 보수완료

손상량량표



연번	점수	결함내용	결함구간				유형보수내역			
			구간	길이	깊이	중량	구간	길이	중량	비고
1	2011	관망	0.20	1.80	1.80	m	1	2017	유연화(관망)	1.90
2	2011	관망	0.10	1.50	1.50	m	1	2017	유연화(관망)	0.26
3	2009	관망	0.50	0.50	0.50	m	1			
4	2011	관망	0.30	0.30	0.30	m	1	2017	유연화(관망)	0.26
5	2011	관망	0.20	1.50	1.50	m	1			
6	2007	관망	0.20	1.50	1.50	m	1			
7	2007	관망	0.30	0.30	0.30	m	1			
8	2011	관망	0.20	3.70	3.70	m	1			
9	2011	관망	0.20	3.70	3.70	m	1			
10	2011	관망	0.20	4.60	4.60	m	1			
11	2011	관망	0.20	4.00	4.00	m	1			
12	2011	관망	0.10	3.00	3.00	m	1			
13	2011	관망	0.20	3.80	3.80	m	1	2017	유연화(관망)	4.56
14	2007	관망	0.20	1.70	1.70	m	1	2017	유연화(관망)	2.04
15	2007	관망	0.10	1.80	1.80	m	1			
16	2007	관망	0.10	1.20	1.20	m	1			
17	2007	관망	0.20	3.60	3.60	m	1			
18	2007	관망	0.10	1.70	1.70	m	1			
19	2011	관망	0.20	1.60	1.60	m	1			
20	2007	관망	0.20	2.00	2.00	m	1			
21	2017	관망,관망노출	0.80	0.20	0.16	m	1	2017	단면복구(관망)	0.19
22	2017	관망노출	0.10	0.10	0.01	m	1	2017	단면복구(관망)	0.01
23	2017	관망	0.20	0.20	0.04	m	1			

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA260 m ~280m) 상수구 구간



손상률 란 표

연번	점수	점수내용	점수구분				점수비율				비고
			목	일	일	일	목	일	일	일	
1	2011	관정	0.20	5.00	5.00	1					
2	2011	관정	0.15	0.15	0.15	1					
3	2011	관정	0.20	2.00	2.00	1					
4	2011	관정	0.20	2.00	2.00	1					
5	2011	관정	0.20	3.00	3.00	1					
6	2011	관정	0.20	2.00	2.00	1					
7	2011	관정	0.20	2.10	2.10	1					
8	2011	관정	0.20	4.00	4.00	1					
9	2011	관정	0.10	3.20	3.20	1					
10	2011	관정	1.00	1.00	1.00	1					
11	2011	관정	0.20	2.10	2.10	1					
12	2011	관정	0.10	1.80	1.80	1					
13	2011	관정	0.10	1.50	1.50	1					
14	2011	관정	0.10	2.10	2.10	1					
15	2011	관정	0.10	1.50	1.50	1					
16	2011	관정	0.10	0.80	0.80	1					
17	2011	관정	0.10	1.30	1.30	1					
18	2011	관정	0.20	3.80	3.80	1					
19	2011	관정	0.20	6.00	6.00	1					
20	2011	관정	0.20	5.00	5.00	1					
21	2011	관정	0.20	2.00	2.00	1					
22	2011	관정	0.20	5.00	5.00	1					
23	2011	관정	0.20	4.00	4.00	1					
24	2011	관정	0.20	1.80	1.80	1					
25	2015	관정	0.03	0.03	0.03	1					
26	2017	관정	0.10	0.10	0.10	1					
27	2017	관정	0.10	0.10	0.10	1					
28	2017	관정	0.30	0.30	0.30	1					
29	2019	관정	0.10	0.10	0.10	1					

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA280 m ~300m) 상수구 구간



손상량량표

연번	점수	점수	점수				점수				비고
			점수	점수	점수	점수	점수	점수	점수	점수	
1	2007	관정	0.20	2.40	2.40	m	1				
2	2011	관정	0.20	2.00	2.00	m	1				
3	2007	관정	0.20	3.00	3.00	m	1				
4	2007	관정	0.10	1.40	1.40	m	1				
5	2011	관정	0.03	0.03	0.03	m	1	2017	관정(관정)	0.01	
6	2011	관정	0.10	0.10	0.10	m	1	2017	관정(관정)	0.01	
7	2011	관정	0.10	1.00	1.00	m	1				
8	2011	관정	0.10	0.20	0.20	m	1				
9	2011	관정	0.10	0.40	0.40	m	1				
10	2011	관정	0.20	3.00	3.00	m	1				
11	2011	관정	0.10	0.60	0.60	m	1				
12	2011	관정	0.20	3.50	3.50	m	1				
13	2011	관정	0.10	0.50	0.50	m	1				
14	2011	관정	0.02	0.02	0.02	m	1	2017	관정(관정)	0.01	
15	2008	관정	0.10	0.30	0.30	m	1				
16	2011	관정	0.20	2.00	2.00	m	1				
17	2007	관정	0.30	0.30	0.30	m	1	2017	관정(관정)	0.01	
18	2008	관정	0.18	0.18	0.18	m	1	2017	관정(관정)	0.01	
19	2007	관정	0.10	1.50	1.50	m	1				
20	2007	관정	0.20	2.30	2.30	m	1				
21	2011	관정	0.20	0.60	0.60	m	1				
22	2011	관정	0.20	2.00	2.00	m	1				
23	2011	관정	0.10	2.00	2.00	m	1				
24	2011	관정	0.10	0.50	0.50	m	1				
25	2011	관정	0.20	10.00	10.00	m	1				
26	2011	관정	0.04	0.04	0.04	m	1	2017	관정(관정)	0.01	
27	2011	관정	0.20	13.00	13.00	m	1				
28	2011	관정	0.10	3.00	3.00	m	1				
29	2007	관정	0.20	1.90	1.90	m	1				
30	2007	관정	0.10	1.00	1.00	m	1				
31	2007	관정	0.20	1.70	1.70	m	1				
32	2011	관정	0.10	2.00	2.00	m	1				
33	2011	관정	0.10	2.20	2.20	m	1				
34	2011	관정	0.10	2.30	2.30	m	1				
35	2007	관정	0.20	1.90	1.90	m	1				
36	2007	관정	0.20	1.70	1.70	m	1				
37	2007	관정	0.20	2.20	2.20	m	1				
38	2007	관정	0.20	2.00	2.00	m	1				
39	2011	관정	0.10	0.50	0.50	m	1				
40	2011	관정	0.10	1.50	1.50	m	1				
41	2011	관정	0.10	5.00	5.00	m	1				

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA300 m ~320m) 상수구 구간



손상률 란 표

연월	점검내용	관측구간				관측구간내역				비고
		구간	길이	점검	점검	구간	길이	점검	점검	
1	2011	관측	0.20	3.00	3.00	1				
2	2007	관측	0.20	2.10	2.10	1				
3	2007	관측	0.20	1.00	1.00	1				
4	2011	관측	0.20	2.00	2.00	1				
5	2011	관측	0.20	3.00	3.00	1				
6	2007	관측	0.10	1.90	1.90	1				
7	2007	관측	0.20	1.20	1.20	1				
8	2011	관측	0.20	3.50	3.50	1				
9	2007	관측	0.20	2.00	2.00	1				
10	2007	관측	0.20	1.50	1.50	1				
11	2011	관측	0.20	3.00	3.00	1				
12	2011	관측	0.20	4.00	4.00	1				
13	2011	관측	0.20	2.40	2.40	1				
14	2011	관측	0.20	2.20	2.20	1				
15	2011	관측	0.1	2.00	10.00	1				
16	2011	관측	0.20	0.50	0.50	1				
17	2007	관측	0.20	1.00	1.00	1				
18	2007	관측	0.20	3.00	3.00	1				
19	2007	관측	0.10	0.70	0.70	1				
20	2007	관측	0.10	3.00	3.00	1				
21	2011	관측	0.20	2.20	2.20	1				
22	2007	관측	0.20	12.00	12.00	1				
23	2011	관측	0.10	2.00	2.00	1				
24	2007	관측	0.10	1.00	1.00	1				
25	2009	관측	0.20	1.40	1.40	1				
26	2011	관측	0.20	3.00	3.00	1				
27	2011	관측	0.20	6.00	6.00	1				
28	2007	관측	0.10	1.70	1.70	1				
29	2009	관측	0.20	4.00	4.00	1				
30	2017	관측	0.20	3.00	3.00	1				
31	2017	관측	0.20	2.00	2.00	1				특고소
32	2017	관측	0.10	1.20	1.20	1				
33	2017	관측	0.10	0.80	0.80	1				
34	2017	보수부재	0.10	0.10	0.01	1				관측소
35	2017	관측	0.20	1.50	0.10	1				
36	2017	관측	0.20	0.20	0.04	1				
37	2017	관측	0.20	0.50	0.10	1				

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA320 m ~340m) 상수구 구간



손상량량표

연번	점수	점수내용	관측구간				관측구간내역				비고
			구간	길이	깊이	중량	구간	길이	중량	비고	
1	2007	관측	0.20	7.10	7.10	1					
2	2011	관측	0.20	8.00	8.00	1					
3	2011	관측	0.10	1.00	1.00	1					
4	2011	관측	0.10	0.70	0.70	1					
5	2007	관측	0.10	2.50	2.50	1					
6	2007	관측	0.10	3.50	3.50	1					
7	2011	관측	0.10	2.30	2.30	1					
8	2011	관측	0.10	1.80	1.80	1					
9	2009	관측	0.20	4.00	4.00	1					
10	2007	관측	0.20	2.50	2.50	1					
11	2011	관측	0.10	1.00	1.00	1					
12	2011	관측	0.10	0.50	0.50	1					
13	2007	관측	0.20	1.80	1.80	1					
14	2011	관측	0.10	0.80	0.80	1					
15	2011	관측	0.10	0.50	0.50	1					
16	2011	관측	0.20	0.70	0.70	1					
17	2007	관측	0.20	2.00	2.00	1					
18	2007	관측	0.20	0.80	0.80	1					
19	2011	관측	0.10	0.60	0.60	1					
20	2011	관측	0.10	5.30	5.30	1					
21	2005	관측	0.20	4.00	4.00	1					
22	2011	관측	0.10	0.60	0.60	1					
23	2007	관측	0.20	2.00	2.00	1					
24	2007	관측	0.10	1.00	1.00	1					
25	2007	관측	0.10	1.50	1.50	1					
26	2017	관측	0.10	1.50	1.50	1					
27	2017	관측	0.10	0.10	0.01	1					중요
28	2011	관측	0.20	2.80	2.80	1					
29	2011	관측	0.10	2.50	2.50	1					
30	2007	관측	0.20	1.20	1.20	1					
31	2011	관측	0.10	0.50	0.50	1					
32	2017	보수부재	0.10	0.10	0.01	1	2017	보수부재	0.01	0.01	중요
33	2017	보수부재	0.10	0.10	0.01	1					중요
34	2017	관측	0.20	0.50	0.10	1					
35	2017	관측	0.20	0.50	0.10	1					
36	2017	관측	0.20	0.50	0.10	1					

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA340 m ~360m) 상수구 구간



순상량람표

연번	점수	점수내용	관측구간				관측구간내역				비고
			측	길이	깊이	물량	관측구간내역	관측구간내역	관측구간내역	관측구간내역	
1	2007	관측	0.20	5.20	5.20	m	1				관측구간
2	2011	관측	0.20	2.00	2.00	m	1				
3	2011	관측	0.20	1.50	1.50	m	1				
4	2007	관측	0.20	2.00	2.00	m	1	2017	관측구간내역	2.40	
5	2007	관측	0.10	3.00	3.00	m	1	2017	관측구간내역	3.60	
6	2011	관측	0.20	2.00	2.00	m	1				관측구간
7	2011	관측	0.025	0.025	0.025	m	1	2017	관측구간내역	6.03	
8	2007	관측	0.10	2.00	2.00	m	1				
9	2007	관측	0.20	3.00	3.00	m	1				
10	2011	관측	0.20	3.00	3.00	m	1	2017	관측구간내역	3.60	
11	2007	관측	0.20	1.30	1.30	m	1				
12	2007	관측	0.20	2.00	2.00	m	1				
13	2011	관측	0.05	0.05	0.05	m	2	2017	관측구간내역	0.05	
14	2005	관측	0.10	1.00	1.00	m	1				
15	2011	관측	0.10	0.60	0.60	m	1				
16	2007	관측	0.04	0.04	0.04	m	1				
17	2007	관측	0.20	1.00	1.00	m	1				
18	2011	관측	0.20	2.00	2.00	m	1				
19	2007	관측	0.10	2.00	2.00	m	1				
20	2007	관측	0.20	2.30	2.30	m	1				
21	2007	관측	0.20	1.00	1.00	m	1				
22	2011	관측	0.10	0.50	0.50	m	1				
23	2007	관측	0.10	1.40	1.40	m	1				
24	2017	관측	0.20	0.50	0.10	m	1				

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA380 m ~400m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	점검내용	관정구간				관정구간내역				비고
			구간	길이	깊이	관정	구간	길이	깊이	관정	
1	2007	관정	0.20	1.30	1.30	m	1				
2	2011	관정	0.20	3.00	3.00	m	1				
3	2007	관정	0.10	1.30	1.30	m	1				
4	2011	관정	0.20	2.50	2.50	m	1				
5	2007	관정	0.10	0.50	0.50	m	1				
6	2009	관정	0.20	2.30	2.30	m	1				
7	2011	관정노출	0.025	0.025	m	1	2017	단면측구공정	0.03		
8	2007	관정	0.10	1.50	1.50	m	1				
9	2007	관정	0.20	1.40	1.40	m	1				
10	2007	관정	0.20	4.50	4.50	m	1				
11	2007	관정	0.10	1.40	1.40	m	1				
12	2011	누수손상	0.10	0.10	m	1					
13	2009	관정	0.20	1.70	1.70	m	1				
14	2005	관정	0.20	0.60	0.60	m	1				
15	2011	관정	0.20	1.80	1.80	m	1				
16	2007	관정	0.10	1.40	1.40	m	1				
17	2017	관정	0.10	0.50	0.50	m	1				
18	2007	관정	0.20	2.80	2.80	m	1				
19	2011	관정	0.20	4.00	4.00	m	1				
20	2007	관정	0.20	0.60	0.60	m	1				
21	2007	관정	0.10	2.80	2.80	m	1				
22	2007	관정	0.10	1.90	1.90	m	1				
23	2017	관정	0.10	0.50	0.50	m	1				
24	2007	관정	0.10	1.00	1.00	m	1				
25	2011	관정	0.10	2.00	2.00	m	1				
26	2017	관정	0.10	0.80	0.80	m	1				
27	2017	관정	0.10	1.40	1.40	m	1				
28	2017	보수부품	0.20	0.50	0.10	m	1	2017	단면측구공정	0.12	
29	2017	보수부품	0.10	0.20	0.02	m	1	2017	단면측구공정	0.02	
30	2017	관정	0.20	0.50	0.10	m	1				
31	2017	관정	0.20	0.20	0.04	m	1				

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락공동구 대1-57(STA.447m)작업구 2번




BOX A

① 좌측벽

② 슬래브

③ 우측벽

④ 바닥




BOX B

⑤


⑥

⑦

⑧



작업구 입구



손상물량표

[illegible]

서울시 시설관리공단


TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)


TITLE OF SHIFT

작업구 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA480 m ~500m) 상수구 구간



EXP.J



손상량 란 표

연번	점수	결함내용	결함구분				결함보수내역				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	관절	0.20	3.50	3.50	m	1				
2	2007	관절	0.20	6.60	6.60	m	1				
3	2009	관절	0.20	1.50	1.50	m	1				
4	2011	관절	0.10	1.00	1.00	m	1				
5	2009	관절	0.20	3.50	3.50	m	1				
6	2007	관절	0.10	1.10	1.10	m	1				
7	2007	관절	0.20	1.00	1.00	m	1				
8	2009	관절	0.20	2.00	2.00	m	1				
9	2009	관절	0.20	2.10	2.10	m	1				
10	2007	관절	0.20	1.20	1.20	m	1				
11	2007	관절	0.20	4.50	4.50	m	1				
12	2011	관절	0.20	1.80	1.80	m	1				
13	2011	관절	0.10	1.50	1.50	m	1				
14	2011	관절	0.20	1.50	1.50	m	1				
15	2007	관절	0.10	1.00	1.00	m	1				
16	2007	관절	0.20	2.10	2.10	m	1				
17	2007	관절	0.20	2.20	2.20	m	1				
18	2007	관절	0.20	2.00	2.00	m	1				
19	2009	관절	0.20	0.70	0.70	m	1				
20	2005	관절	0.20	2.30	2.30	m	1				
21	2009	관절	0.20	0.70	0.70	m	1				
22	2007	관절	0.10	2.00	2.00	m	1				
23	2007	관절	0.10	2.70	2.70	m	1				
24	2013	보수부관절	0.20	2.30	2.30	m	1				재관절
25	2017	관절	0.20	2.50	2.50	m	1				
26	2017	보수부관절	0.10	0.10	0.01	m	1	2017	단면적구공법	0.01	
27	2017	관절	0.20	0.50	0.20	m	2				
28	2017	관절	0.20	0.50	0.20	m	2				
29	2017	관절	0.20	0.50	0.20	m	2				
30	2017	관절	0.20	0.50	0.20	m	2				

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.500 m ~520 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	점검내용	관절구요			관절부위			비고
			폭	길이	깊이	관절	관절	관절	
1	2007	관절	0.20	1.50	1.50	1			정확함
2	2011	보수부관절	0.20	2.30	2.30	1			
3	2011	관절	0.10	2.30	2.30	1			
4	2011	관절	0.10	1.20	1.20	1			
5	2007	관절	0.2	2.50	2.50	1			중요
6	2007	관절	0.10	4.00	4.00	1			
7	2007	관절	0.20	2.30	2.30	1			
8	2011	관절	0.20	1.00	1.00	1			
9	2007	관절	0.10	0.60	0.60	1			
10	2007	관절	0.20	1.80	1.80	1			
11	2007	관절	0.20	2.50	2.50	1			
12	2011	관절	0.20	2.50	2.50	1			
13	2007	관절	0.10	3.80	3.80	1			
14	2011	관절	0.10	2.00	2.00	1			
15	2013	관절	0.20	2.50	2.50	1			
16	2017	관절	0.20	0.50	0.50	2			신규
17	2017	관절	0.20	0.50	0.50	2			신규

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA 520 m ~540 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	구분	구분내용	관정구요				관정구내부				비고
			폭	깊이	길이	중량	관위	관수	관수	관수	
1	2007	관정	0.20	2.40	2.40	m	1				
2	2007	관정	0.20	4.40	4.40	m	1				
3	2007	관정	0.10	1.50	1.50	m	1				
4	2011	관정	0.10	0.40	0.40	m	1				
5	2011	관정	0.20	0.80	0.80	m	1				
6	2007	관정	0.20	3.50	3.50	m	1				
7	2007	관정	0.10	1.50	1.50	m	1				
8	2007	관정	0.10	0.50	0.50	m	1				
9	2007	관정	0.20	2.60	2.60	m	1				
10	2007	관정	0.20	2.50	2.50	m	1				
11	2007	관정	0.20	2.80	2.80	m	1				
12	2007	관정	0.20	1.50	1.50	m	1				
13	2007	관정	0.20	1.00	1.00	m	1				
14	2007	관정	0.20	7.40	7.40	m	1				
15	2007	관정	0.20	1.40	1.40	m	1				
16	2011	관정	0.20	0.70	0.70	m	1				
17	2007	관정	0.20	2.00	2.00	m	1				
18	2007	관정	0.20	1.40	1.40	m	1				
19	2009	관정	0.10	0.50	0.50	m	1				
20	2007	관정	0.10	2.00	2.00	m	1				
21	2007	관정	0.20	1.00	1.00	m	1				
22	2013	보수부관정	0.20	2.30	2.30	m	1				폐관함
23	2013	관정	0.20	0.50	0.50	m	1				
24	2017	관정	0.20	2.30	2.30	m	1				신규
25	2017	관정	0.20	0.50	0.50	m	2				신규
26	2017	관정	0.20	0.50	0.50	m	2				신규

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.40 m ~560 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	구분	구분내용	관정구요			관정구내부			비고
			구	길이	깊이	구	구	구	
1	2011	관정	0.20	1.00	1.00	m	1		
2	2005	관정	0.10	2.20	2.20	m	1		
3	2007	관정	0.10	1.90	1.90	m	1		
4	2007	관정	0.10	1.80	1.80	m	1		
5	2011	관정	0.20	1.30	1.30	m	1		
6	2011	관정	0.20	1.20	1.20	m	1		
7	2007	관정	0.20	2.60	2.60	m	1		
8	2007	관정	0.20	2.60	2.60	m	1		
9	2007	관정	0.10	1.90	1.90	m	1		
10	2007	관정	0.10	1.20	1.20	m	1		
11	2007	관정	0.20	1.40	1.40	m	1		
12	2011	관정	0.10	2.00	2.00	m	1		
13	2009	관정	0.20	1.20	1.20	m	1		
14	2007	관정	0.20	0.40	0.40	m	1		
15	2007	관정	0.20	3.00	3.00	m	1		
16	2011	관정	0.10	3.80	3.80	m	1		
17	2011	관정	0.20	1.40	1.40	m	1		
18	2011	관정	0.10	1.20	1.20	m	1		
19	2011	관정	0.10	0.50	0.50	m	1		
20	2007	관정	0.10	1.20	1.20	m	1		
21	2007	관정	0.20	1.00	1.00	m	1		
22	2011	관정	0.20	1.70	1.70	m	1		
23	2007	관정	0.10	1.00	1.00	m	1		
24	2007	관정	0.20	1.00	1.00	m	1		
25	2011	관정	0.10	1.00	1.00	m	1		
26	2007	관정	0.20	4.00	4.00	m	1		
27	2007	관정	0.20	2.00	2.00	m	1		
28	2007	관정	0.20	2.00	2.00	m	1		
29	2017	관정	0.20	0.50	0.50	m	2		신규
30	2017	관정	0.20	0.50	0.50	m	2		신규
31	2017	관정	0.20	0.50	0.50	m	2		신규
32	2017	관정	0.20	0.50	0.50	m	2		신규

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.60 m ~580 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	구분	구분내용	관정구요			관정구수상량			비고
			구분	길이	깊이	구분	구분	구분	
1	2007	관정	0.20	2.50	2.50	m	1		
2	2007	관정	0.20	2.70	2.70	m	1		
3	2007	관정	0.20	3.00	3.00	m	1		
4	2007	관정	0.10	5.00	5.00	m	1		
5	2007	관정	0.20	2.40	2.40	m	1		
6	2011	관정	0.20	2.00	2.00	m	1		
7	2007	관정	0.20	5.40	5.40	m	1		
8	2007	관정	0.20	2.30	2.30	m	1		
9	2007	관정	0.10	1.50	1.50	m	1		
10	2007	관정	0.10	0.80	0.80	m	1		
11	2007	관정	0.20	5.40	5.40	m	1		
12	2009	관정	0.10	1.50	1.50	m	1		
13	2009	관정	0.10	1.00	1.00	m	1		
14	2007	관정	0.20	1.20	1.20	m	1		
15	2007	관정	0.20	1.40	1.40	m	1		
16	2011	관정	0.10	1.00	1.00	m	1		
17	2013	관정	0.20	2.50	2.50	m	1		
18	2017	관정	0.20	0.50	0.50	m	2		신규
19	2017	관정	0.20	0.50	0.50	m	2		신규
20	2017	관정	0.20	0.50	0.50	m	2		신규

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.580 m ~600 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	구분	구분내역	구분구요				구분구요내역				비고
			구분	길이	폭	높이	구분	길이	폭	높이	
1	2007	관정	0.20	1.20	1.20	m	1				
2	2007	관정	0.20	1.00	1.00	m	1				
3	2007	관정	0.20	1.70	1.70	m	1				
4	2009	관정	0.20	2.30	2.30	m	1				
5	2007	관정	0.20	1.90	1.90	m	1				
6	2011	관정	0.20	4.00	4.00	m	1				
7	2007	관정	0.20	8.00	8.00	m	1				
8	2005	관정	0.10	2.80	2.80	m	1				
9	2009	관정	0.20	2.20	2.20	m	1				
10	2007	관정	0.20	3.50	3.50	m	1				
11	2007	관정	0.20	6.50	6.50	m	1				
12	2007	관정	0.20	1.80	1.80	m	1				
13	2011	관정	0.10	2.20	2.20	m	1				
14	2007	관정	0.10	1.20	1.20	m	1				
15	2007	관정	0.10	0.70	0.70	m	1				
16	2011	관정	0.10	2.00	2.00	m	1				
17	2005	관정	0.10	3.50	3.50	m	1				
18	2007	관정	0.20	8.00	8.00	m	1				
19	2013	관정	0.10	0.70	0.70	m	1				
20	2013	관정	0.10	1.00	1.00	m	1				
21	2013	관정	0.20	1.00	1.00	m	1				
22	2013	관정	0.20	4.00	4.00	m	1				
23	2017	관정	0.20	0.50	0.50	m	2				신규
24	2017	관정	0.20	0.50	0.50	m	2				신규

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.600 m ~620 m) 상수구 구간



서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA 620 m ~640 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	구분	구분내용	관정구요				관정구상태				비고
			구분	길이	깊이	수량	구분	길이	깊이	수량	
1	2007	관정	0.10	1.50	1.50	1					
2	2011	보수부관정	0.20	0.80	0.80	1					관정구
3	2011	관정	0.10	2.00	2.00	1					
4	2007	관정	0.10	3.00	3.00	1					
5	2007	관정	0.20	3.00	3.00	1					
6	2007	관정	0.20	2.00	2.00	1					
7	2007	관정	0.10	1.60	1.60	1					
8	2011	관정	0.20	1.90	1.90	1					
9	2011	관정	0.30	0.30	0.30	1	2017	표면치단공정	0.38		
10	2011	관정	0.20	1.00	1.00	1					
11	2011	관정	0.10	1.50	1.50	1					
12	2007	보수부관정	0.10	1.00	1.00	1					관정구
13	2011	관정	0.10	1.80	1.80	1					
14	2007	관정	0.20	1.50	1.50	1					
15	2009	관정	0.20	0.30	0.30	1					
16	2009	관정	0.20	0.30	0.30	1					
17	2007	관정	0.10	1.00	1.00	1					
18	2007	관정	0.20	2.00	2.00	1					
19	2007	관정	0.20	3.50	3.50	1					
20	2011	관정	0.10	1.00	1.00	1					
21	2013	관정	0.24	0.24	0.24	1	2017	표면치단공정	0.29		
22	2015	관정	0.01	0.01	0.01	1	2017	표면치단공정	0.01		
23	2017	관정	0.20	0.50	0.50	2					
24	2017	관정	0.20	0.50	0.50	2					
25	2017	관정	0.20	0.50	0.50	2					
26	2017	관정	0.20	0.50	0.50	2					

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.680 m ~700 m) 상수구 구간



연번	구분	구분내용	관정구요				관정구내부				비고
			구경	길이	깊이	수량	구경	길이	수량	비고	
1	2007	관정	0.20	2.70	2.70	m	1				
2	2007	관정	0.10	1.90	1.90	m	1				
3	2011	관정	0.10	2.00	2.00	m	1				
4	2007	관정	0.20	1.50	1.50	m	1				
5	2011	관정	0.10	1.00	1.00	m	1				
6	2007	관정	0.20	2.00	2.00	m	1				
7	2007	관정	0.20	1.20	1.20	m	1				
8	2011	관정	0.20	1.80	1.80	m	1				
9	2011	관정	0.20	1.70	1.70	m	1				
10	2011	관정	0.10	0.70	0.70	m	1				
11	2011	관정	0.20	3.10	3.10	m	1				
12	2011	관정	0.20	2.00	2.00	m	1				
13	2011	관정	0.20	3.00	3.00	m	1				
14	2011	관정	0.20	0.60	0.60	m	1				
15	2011	관정	0.20	6.00	6.00	m	1				
16	2011	관정	0.10	0.30	0.30	m	1				
17	2005	관정	0.10	0.30	0.30	m	1				
18	2011	관정	0.20	1.50	1.50	m	1				
19	2011	관정	0.10	1.00	1.00	m	1				
20	2011	관정	0.10	0.50	0.50	m	1				
21	2011	관정	0.20	3.00	3.00	m	1				
22	2007	관정	0.20	2.30	2.30	m	1				
23	2011	관정	0.20	1.80	1.80	m	1				
24	2013	관정	0.20	1.00	1.00	m	1				
25	2017	관정	0.20	7.00	7.00	m	1				
26	2017	관정	0.20	3.00	3.00	m	1				
27	2017	보수부	0.20	2.30	2.30	m	1				유량량
28	2017	관정	0.20	0.50	0.50	m	2				
29	2017	관정	0.20	0.50	0.50	m	2				
30	2017	관정	0.20	0.50	0.50	m	2				

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락공동구 - 중대로(STA.709m)작업구 3번



손상량량표

연번	연월	점검내용	정밀조사				정밀조사내역				비고
			폭	길이	깊이	정량	단위	개수	부속	정밀조사/정량	
1	2019	관절	0.20	1.80	1.80	m	1				신규
2	2019	관절	0.30	1.80	1.80	m	1				신규
3	2019	관절	0.20	0.50	0.50	m	1				신규
4	2019	관절	0.10	0.50	0.50	m	1				신규
5	2019	관절	0.20	1.50	1.50	m	1				신규
6	2019	관절	1.50	1.00	1.50	m	1				신규
7	2019	관절	1.50	10.00	15.00	m	1				신규
8	2019	관절	1.50	0.50	0.75	m	1				신규
9	2019	관절	0.20	1.70	1.70	m	1				신규
10	2019	관절	0.50	1.00	0.50	m	1				신규
11	2019	관절	0.20	1.00	1.00	m	1				신규
12	2019	관절	0.20	1.80	1.80	m	1				신규
13	2019	관절	0.20	1.80	1.80	m	1				신규
14	2019	관절	2.00	2.00	2.00	m	1				신규
15	2019	관절	0.20	2.00	2.00	m	1				신규
16	2019	관절	0.20	1.70	1.70	m	1				신규
17	2019	관절	2.00	2.00	2.00	m	1				신규
18	2019	관절	0.20	10.00	10.00	m	1				신규
19	2019	관절	0.10	0.30	0.30	m	1				신규
20	2019	관절	0.20	2.00	6.00	m	3				신규
21	2019	관절	0.20	2.00	2.00	m	1				신규
22	2019	관절	0.20	0.50	0.50	m	1				신규
23	2019	관절	0.20	1.00	1.00	m	1				신규
24	2019	관절	0.20	1.50	1.50	m	1				신규
25	2019	관절	1.00	2.00	2.00	m	1				신규
26	2019	관절	0.10	1.70	1.70	m	1				신규
27	2019	관절	0.20	2.00	4.00	m	2				신규

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

작업구 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.40 m ~760 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	구분	구분내용	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2011	구분	0.10	2.00	2.00	m	1				
2	2007	구분	0.10	1.90	1.90	m	1				
3	2011	구분	0.20	1.00	1.00	m	1				
4	2011	구분	0.20	3.50	3.50	m	1				
5	2011	구분	0.10	1.50	1.50	m	1				
6	2007	구분	0.20	1.00	1.00	m	1				
7	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
8	2007	구분	0.20	1.30	1.30	m	1				
9	2007	구분	0.10	4.80	4.80	m	1				
10	2007	구분	0.20	11.00	11.00	m	1				
11	2007	구분	0.20	2.80	2.80	m	1				
12	2017	보수부구분	0.30	2.30	2.30	m	1				구분구분
13	2017	구분	0.20	0.50	0.50	m	2				
14	2017	구분	0.20	0.50	0.50	m	2				
15	2017	구분	0.20	0.50	0.50	m	2				
16	2017	구분	0.10	0.10	0.10	m	1				
17	2017	구분	0.20	0.50	0.50	m	2				
18	2017	구분	0.20	0.50	0.10	m	1				

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.60 m ~780 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연도	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	관열	0.20	1.70	1.70	m	1				
2	2011	관열	0.20	1.90	1.90	m	1				
3	2011	관열	0.10	1.00	1.00	m	1				
4	2007	관열	0.10	1.90	1.90	m	1				
5	2007	관열	0.10	2.80	2.80	m	1				
6	2009	관열	0.20	1.00	1.00	m	1				
7	2007	관열	0.20	1.60	1.60	m	1				
8	2007	관열	0.20	2.20	2.20	m	1				
9	2007	관열	0.20	1.20	1.20	m	1				
10	2013	관열	0.20	1.40	1.40	m	1				
11	2017	보수부	0.30	0.60	0.18	m	1	2017	단면측구공정	0.22	
12	2017	관열	0.20	0.20	0.04	m	1				
13	2017	관열	0.20	0.50	0.20	m	2				
14	2017	관열	0.20	0.50	0.20	m	2				
15	2017	관열	0.20	0.50	0.20	m	2				
16	2017	관열	0.20	0.50	0.20	m	2				

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.80 m ~800 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연월일	점검내용	관절구요			관절부위			비고
			구	구	구	구	구	구	
1	2011	관절	0.10	1.50	1.50	m	1		
2	2007	관절	0.20	5.00	5.00	m	1		
3	2009	관절	0.20	1.70	1.70	m	1		
4	2011	관절	0.20	0.70	0.70	m	1		
5	2007	관절	0.10	1.10	1.10	m	1		
6	2007	관절	0.20	1.40	1.40	m	1		
7	2007	관절	0.10	2.00	2.00	m	1		
8	2007	관절	0.10	1.80	1.80	m	1		
9	2007	관절	0.10	2.00	2.00	m	1		
10	2007	관절	0.20	2.00	2.00	m	1		
11	2007	관절	0.10	1.80	1.80	m	1		
12	2005	관절	0.20	1.50	1.50	m	1		
13	2007	관절	0.10	1.50	1.50	m	1		
14	2007	관절	0.20	2.40	2.40	m	1		
15	2007	관절	0.20	2.20	2.20	m	1		
16	2007	관절	0.10	1.80	1.80	m	1		
17	2007	관절	0.10	2.20	2.20	m	1		
18	2017	관절	0.10	0.50	0.50	m	1		
19	2017	관절	0.20	0.50	0.50	m	2		
20	2017	관절	0.20	0.50	0.50	m	2		

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.880 m ~900 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연월일	점검내용	관통구요			관통구내부			비고
			구	길이	깊이	구	길이	깊이	
1	2007	관통	0.20	14.00	14.00	m	1		
2	2011	관통	0.20	0.80	1.60	m	2		
3	2011	관통	0.10	2.30	2.30	m	1		
4	2013	관통	0.08	0.08	0.08	m	1	2017	표준치(0.08)
5	2007	관통	0.10	1.80	1.80	m	1		
6	2017	관통	0.20	0.50	0.50	m	2		
7	2017	관통	0.20	0.30	0.08	m	1		
8	2017	관통	0.20	0.50	0.20	m	2		
9	2017	관통	0.20	0.50	0.20	m	2		
10	2017	관통	0.20	0.50	0.20	m	2		
11	2019	관통	0.50	2.00	1.00	m	1		신규
12	2019	관통	0.10	2.00	0.20	m	1		신규

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.60 m ~980 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	구분	구분내용	구분구요			구분구구구구			비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2011	구분	0.20	2.00	2.00	1			
2	2007	구분	0.20	3.00	3.00	1			
3	2007	구분	0.10	2.70	2.70	1			
4	2007	구분	0.20	2.30	2.30	1			
5	2011	구분	0.10	2.00	2.00	1			
6	2007	구분	0.10	1.30	1.30	1			
7	2007	구분	0.20	2.30	2.30	1			
8	2007	구분	0.20	3.00	3.00	1			
9	2007	구분	0.10	0.70	0.70	1			
10	2007	구분	0.10	4.30	4.30	1			
11	2007	구분	0.10	1.00	1.00	1			
12	2007	구분	0.20	5.00	5.00	1			
13	2007	구분	0.20	4.50	4.50	1			
14	2007	구분	0.20	2.30	2.30	1			
15	2007	구분	0.20	7.30	7.30	1			
16	2007	구분	0.20	2.30	2.30	1			
17	2007	구분	0.10	3.00	3.00	1			
18	2007	구분	0.20	1.20	1.20	1			
19	2007	구분	0.10	2.00	2.00	1			
20	2007	구분	0.10	2.50	2.50	1			
21	2017	보수비용	0.10	0.20	0.02	1	2017	단위:구분	0.02
22	2017	재료비	0.20	0.40	0.08	1			
23	2019	누수(선상)	9.00	9.00	9.00	1			선상

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT


2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT


가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락공동구 - 중대로(STA.999m)작업구 4번

KEYPLAN



SECTION




BOX A

① 좌측벽

② 슬래브

③ 우측벽


④ 바닥




손상량량표

연번	비고	구분	구분내역	구분내역				구분내역				비고
				구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	벽면		0.15	0.15	㎡	1	2017	단면벽구공형		0.18	
2	2007	천근노출, 벽면		1.00	1.00	㎡	1	2017	단면벽구공형		1.20	
3	2013	천근노출, 벽면		0.90	0.90	㎡	1	2017	단면벽구공형		1.08	
4	2013	천근노출, 벽면		0.90	0.90	㎡	1	2017	단면벽구공형		1.08	
5	2013	천근노출		0.05	0.05	㎡	1	2017	단면벽구공형		0.06	
6	2013	천근노출, 벽면		0.80	0.80	㎡	4	2017	단면벽구공형		0.96	
7	2017	보수부열용		0.50	1.20	㎡	1	2017	단면벽구공형		0.72	
8	2017	벽면		0.20	1.50	㎡	1	2017	표면치리공형		0.36	
9	2017	천근노출		0.10	1.20	㎡	1	2017	단면벽구공형		0.14	
10	2017	보수부열용		0.10	0.20	㎡	4	2017	단면벽구공형		0.10	
11	2017	보수부열용		0.50	2.00	㎡	1	2017	단면벽구공형		1.20	
12	2019	벽면, 천근노출		7.00	0.50	㎡	1	2019	단면벽구공형		4.20	
13	2019	벽면, 천근노출		3.00	0.30	㎡	1	2019	단면벽구공형		1.08	
14	2019	벽면		2.00	0.50	㎡	1	2019	단면벽구공형		1.20	
15	2019	돌출 및 파손		7.00	0.50	㎡	1	2019	단면벽구공형		4.20	
16	2019	돌출		2.00	0.50	㎡	1	2019	단면벽구공형		1.20	
17	2019	벽면, 천근노출		0.50	0.30	㎡	1	2019	단면벽구공형		0.16	
18	2019	벽면, 천근노출		1.00	0.30	㎡	1	2019	단면벽구공형		0.36	
19	2019	벽면, 천근노출		3.00	0.30	㎡	1	2019	단면벽구공형		1.08	
20	2019	벽면, 천근노출		1.00	0.30	㎡	1	2019	단면벽구공형		0.36	

BOX B



작업구 입구



서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

작업구 외관조사망도

가락 공동구 - 종대로(STA. 1020m ~1040 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연월일	점검내용	관정구요				관정구수상여부				비고
			폭	깊이	길이	중량	관위	개수	수상여부	정밀점검/노후도	
1	2011	관정	0.20	2.30	2.30	m	1				
2	2011	관정	0.20	1.60	1.60	m	1				
3	2007	관정	0.20	2.30	2.30	m	1				
4	2011	관정	0.20	2.00	2.00	m	1				
5	2007	관정	0.10	1.80	1.80	m	1				
6	2011	관정	0.20	3.20	3.20	m	1				
7	2009	관정	0.10	1.20	1.20	m	1				
8	2007	관정	0.20	2.00	2.00	m	1				
9	2007	관정	0.10	1.70	1.70	m	1				
10	2011	관정	0.20	2.00	2.00	m	1				
11	2007	관정	0.10	3.00	3.00	m	1				
12	2009	관정	0.10	1.50	1.50	m	1				
13	2007	관정	0.20	1.30	1.30	m	1				
14	2007	관정	0.10	1.40	1.40	m	1				
15	2017	보수원료	0.20	3.30	3.30	m	1				정밀점검
16	2017	관정	0.20	5.00	5.00	m	1				
17	2017	관정	0.20	2.30	2.30	m	1				
18	2017	관정	0.10	1.50	1.50	m	1				
19	2017	관정	0.20	2.00	2.00	m	1				
20	2017	관정	0.10	1.60	1.60	m	1				
21	2017	관정	0.30	2.50	2.50	m	1	2017	정밀보수원료	3.00	
22	2017	재료분리	0.20	0.20	0.04	m	1				

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 종대로 외관조사망도



가락 공동구 - 중대로(STA. 1040m ~1060 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	점검내용	관정구요				관정구내부				비고
			폭	길이	깊이	수량	관위	개소	부수년도	정밀점검/외관조사	
1	2009	관정	0.30	2.00	2.00	m	1				중요
2	2007	관정	0.20	2.30	2.30	m	1				
3	2007	관정	0.20	5.00	5.00	m	1				
4	2011	관정	0.10	2.00	2.00	m	1				
5	2007	관정	0.10	1.40	1.40	m	1				
6	2011	정밀노출	0.02	0.02	m	1	2017	단면측구(정밀)	0.02		
7	2007	관정	0.20	2.50	2.50	m	1				
8	2011	관정	0.10	1.50	1.50	m	1				
9	2011	관정	0.20	2.20	2.20	m	1				
10	2011	관정	0.20	2.00	2.00	m	1				
11	2007	관정	0.20	3.30	3.30	m	1				
12	2009	관정	0.10	1.00	1.00	m	1				
13	2011	관정	0.20	1.00	1.00	m	1				
14	2011	관정	0.10	1.50	1.50	m	1				
15	2013	관정	0.10	0.60	0.60	m	1				
16	2017	정밀	0.40	0.20	0.08	m	1	2017	정밀외관조사	0.10	
17	2017	정밀	1.00	0.20	0.20	m	1	2017	정밀외관조사	0.24	
18	2017	누수조사	0.50	0.20	0.10	m	1				




가락 공동구 - 중대로(STA. 1060m ~1080 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연도	구분	구분	구분구분				구분구분구분				비고
				구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2009	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
2	2011	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
3	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
4	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
5	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
6	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
7	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
8	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
9	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
10	2009	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
11	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
12	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
13	2011	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
14	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
15	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
16	2011	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
17	2011	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
18	2011	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
19	2011	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
20	2011	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
21	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	

가락 공동구 - 중대로(STA. 1120m ~1140 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연도	결함내용	결함구분					결함조사내역		비고
			목	길이	깊이	결함	연속	조사년도	결함명/조치명	
1	2007	균열	0.10	2.30	2.30	m	1			
2	2007	균열	0.20	2.40	2.40	m	1			
3	2011	균열	0.20	7.30	7.30	m	1			
4	2007	균열	0.20	4.00	4.00	m	1			
5	2007	균열	0.20	7.30	7.30	m	1			
6	2007	균열	0.20	3.70	3.70	m	1			
7	2007	균열	0.10	3.00	3.00	m	1			
8	2007	균열	0.10	1.50	1.50	m	1			
9	2017	벽면	0.20	0.60	0.12	m	1	2017	표면처리공법	0.14
10	2017	벽면	0.20	0.20	0.12	m	3	2017	표면처리공법	0.14
11	2017	벽면	0.20	0.50	0.10	m	1	2017	표면처리공법	0.12
12	2017	균열	0.20	2.30	2.30	m	1			
13	2017	균열	0.20	3.00	3.00	m	1	2017	표면처리공법	0.20
14	2017	재료분리	0.20	0.70	0.14	m	1			
15	2017	재료분리/불균노출	0.50	0.70	0.35	m	1			
										</

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 1200m ~1220 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연월일	구분	구분구분			구분구분구분			비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2011	구분	0.20	2.00	2.00	m	1		
2	2011	구분	0.20	5.50	5.50	m	1		
3	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1		
4	2007	구분	0.20	5.50	5.50	m	1		

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 1220m ~1240 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	점검내용	관측구구				관측구구				비고
			구	구	구	구	구	구	구	구	
1	2011	관측	0.20	3.50	3.50	m	1				
2	2011	관측	0.20	1.80	1.80	m	1				
3	2005	관측	0.20	2.20	2.20	m	1				
4	2007	관측	0.20	2.00	2.00	m	1				
5	2017	관측	0.30	0.50	0.15	m	1				
6	2011	관측	0.20	3.00	3.00	m	1				
7	2007	관측	0.20	2.30	2.30	m	1				
8	2011	관측	0.10	1.50	1.50	m	1				
9	2007	관측	0.20	2.00	2.00	m	1				
10	2013	관측	0.10	2.00	2.00	m	1				
11	2017	관측	0.10	3.20	3.20	m	1				
12	2017	관측	0.10	1.00	0.10	m	1				
13	2017	관측	0.10	0.20	0.02	m	1				
14	2017	관측	0.30	0.50	0.15	m	1				
15	2017	관측	0.20	0.70	0.14	m	1				
16	2017	관측	0.20	1.00	0.20	m	1				

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 1240m ~1260 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	구분	구분내용	관통구요				관통구내부				비고
			폭	길이	깊이	수량	구분	구분내용	구분내용	구분내용	
1	2011	관월	0.20	2.00	2.00	m	1				
2	2013	관월	0.10	1.00	1.00	m	1				
3	2007	관월	0.20	2.00	2.00	m	1				
4	2011	관월	0.30	5.30	5.30	m	1	2017	우출부수공	6.36	
5	2011	관월	0.10	1.00	1.00	m	1				
6	2011	관월	0.20	3.00	3.00	m	1				
7	2011	관월	0.20	2.00	2.00	m	1				
8	2009	관월	0.02	0.02	0.02	m	1				
9	2007	관월	0.20	2.70	2.70	m	1				
10	2011	관월	0.20	0.50	0.50	m	1				
11	2011	관월	0.20	0.80	0.80	m	1				
12	2011	관월	0.20	1.50	1.50	m	1				
13	2011	관월	0.20	1.50	1.50	m	1				
14	2011	관월	0.20	2.30	2.30	m	1				
15	2013	관월	0.10	1.00	1.00	m	1				
16	2013	관월	0.10	1.00	1.00	m	1				
17	2017	관월	1.30	0.20	0.20	m	1	2017	관월수공	0.31	
18	2017	관월	1.30	0.20	0.20	m	1	2017	관월수공	0.31	
19	2017	관월	0.20	2.30	2.30	m	1	2017	관월수공	0.69	
20	2017	관월	0.20	2.30	2.30	m	1				
21	2017	보수부관월	0.20	2.60	2.60	m	1				관월부
22	2017	보수부관월	0.20	3.00	3.00	m	1				관월부
23	2017	관월	0.50	0.70	0.35	m	1				
24	2017	관월	0.30	0.50	0.15	m	1				
25	2017	관월	0.30	0.30	0.09	m	1				
26	2017	관월	0.30	1.00	0.30	m	1				
27	2017	관월	0.30	0.70	0.21	m	1				
28	2017	관월	0.20	1.00	0.20	m	1				

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도


[illegible]

TITLE OF PROJECT


TITLE OF SHIFT

작업구 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 1320m ~1340 m) 상수구 구간



EXP. J



손상량량표

연번	연월일	점검내용	관정구요			관정부수사항			비고
			폭	깊이	길이	관위	개수	부수년도	
1	2007	관정	0.20	5.00	5.00	m	1		
2	2007	관정	0.20	7.30	7.30	m	1		
3	2007	관정	0.20	2.80	2.80	m	1		
4	2007	관정	0.20	7.10	7.10	m	1		
5	2007	관정	0.20	4.00	4.00	m	1		
6	2007	관정	0.20	1.50	1.50	m	1		
7	2007	관정	0.20	3.20	3.20	m	1		
8	2009	관정	0.20	1.20	1.20	m	1		
9	2011	관정	0.10	0.40	0.40	m	1		
10	2007	관정	0.20	2.70	2.70	m	1		
11	2011	관정	0.20	5.00	5.00	m	1		
12	2007	관정	0.20	2.40	2.40	m	1		
13	2009	관정	0.20	2.50	2.50	m	1		
14	2011	관정	0.10	1.50	1.50	m	1		
15	2017	관정	0.30	0.20	0.06	m	1	2017	표면처리공법

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 1340m ~1360 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	구분	구분	구분구분				구분구분구분				비고
				구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
2	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
3	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
4	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
5	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
6	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
7	2009	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
8	2009	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
9	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
10	2011	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
11	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
12	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
13	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
14	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
15	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
16	2013	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
17	2013	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
18	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
19	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
20	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 1360m ~1380 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연도	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2011	구분	0.10	0.30	0.30	1					
2	2007	구분	0.20	2.20	2.20	1					
3	2007	구분	0.20	4.60	4.60	1					
4	2007	구분	0.20	2.50	2.50	1					
5	2007	구분	0.20	5.60	5.60	1					
6	2007	구분	0.20	4.00	4.00	1					
7	2007	구분	0.20	2.00	2.00	1					
8	2007	구분	0.20	7.30	7.30	1					
9	2007	구분	0.20	2.20	2.20	1					
10	2007	구분	0.20	5.50	5.50	1					
11	2005	구분	0.20	7.00	7.00	1					
12	2011	구분	0.20	1.50	1.50	1					
13	2007	구분	0.20	7.30	7.30	1	2017	표면처리구분	5.78		
14	2007	구분	0.20	3.00	3.00	1					
15	2007	구분	0.20	5.30	5.30	1					
16	2009	구분	0.20	5.60	5.60	1					
17	2007	구분	0.20	2.10	2.10	1					
18	2013	구분	0.10	1.20	1.20	1					
19	2013	구분	0.20	2.00	2.00	1					
20	2007	구분	0.20	2.30	2.30	1					
21	2007	구분	0.20	3.50	3.50	1					
22	2007	구분	0.20	1.90	1.90	1					
23	2007	구분	0.20	2.60	2.60	1					
24	2009	구분	0.20	1.30	1.30	1					
25	2007	구분	0.20	3.50	3.50	1					
26	2017	재료분리	0.70	1.20	0.84	1					
27	2017	재료분리	0.50	1.00	0.50	1					
28	2017	재료분리	0.70	1.50	1.05	1					
29	2017	재료분리	0.30	0.50	0.15	1					
30	2017	재료분리	0.30	1.50	0.45	1					
31	2017	재료분리	0.70	2.50	1.75	1					
32	2017	재료분리	0.30	0.70	0.21	1					

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 1380m ~1400 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	구분	구분내용	관정구요				관정구수치				비고
			폭	깊이	깊이	중량	관위	개소	부수년도	정비명/과제명	
1	2007	관정	0.20	3.80	3.80	m	1				
2	2007	관정	0.20	2.50	2.50	m	1				
3	2007	관정	0.20	7.10	7.10	m	1				
4	2007	관정	0.10	1.50	1.50	m	1				
5	2009	관정	0.20	1.80	1.80	m	1				
6	2009	관정	0.10	1.70	1.70	m	1				
7	2007	관정	0.20	1.80	1.80	m	1				
8	2007	관정	0.20	1.00	1.00	m	1				
9	2007	관정	0.20	3.00	3.00	m	1				
10	2007	관정	0.20	1.20	1.20	m	1				
11	2007	관정	0.20	4.70	4.70	m	1				
12	2005	관정	0.20	6.50	6.50	m	1				
13	2007	관정	0.20	0.60	0.60	m	1				
14	2007	관정	0.20	4.50	4.50	m	1				
15	2007	관정	0.20	2.00	2.00	m	1				
16	2007	관정	0.20	1.70	1.70	m	1				
17	2007	관정	0.20	5.00	5.00	m	1				
18	2007	관정	0.20	1.50	1.50	m	1				
19	2007	관정	0.20	7.30	7.30	m	1				
20	2013	관정	0.20	2.30	2.30	m	1				
21	2017	관정	0.30	2.00	2.00	m	1				통도
22	2017	관정	0.20	1.20	1.20	m	1				
23	2017	환기구노출	0.20	0.20	0.04	m	1				

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 종대로(STA. 1400m ~1420 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	구분	구분내부	구분구분				구분구분내부				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2011	구분	0.20	1.80	1.80	m	1				
2	2011	구분	0.20	1.80	1.80	m	1				
3	2011	구분	0.20	1.50	1.50	m	1				
4	2007	구분	0.10	1.70	1.70	m	1				
5	2007	구분	0.20	4.70	4.70	m	1				
6	2011	구분	0.20	1.70	1.70	m	1				
7	2011	구분	0.20	0.80	0.80	m	1				
8	2011	구분	0.20	3.00	3.00	m	1				
9	2011	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
10	2011	구분	0.20	2.70	2.70	m	1				
11	2011	구분	0.20	3.80	3.80	m	1				
12	2011	구분	0.20	5.00	5.00	m	1				
13	2007	구분	0.20	2.50	2.50	m	1				
14	2009	구분	0.10	6.50	6.50	m	1				
15	2017	구분	0.10	1.00	1.00	m	1				
16	2017	구분	0.20	4.80	4.80	m	1				
17	2017	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
18	2017	구분	0.30	0.20	0.05	m	1	2017	구분	0.07	
19	2017	구분	0.20	1.50	1.50	m	1				
20	2017	구분	0.50	0.70	0.35	m	1				
21	2017	구분	0.20	0.50	0.10	m	1				
22	2017	구분	0.50	1.50	0.75	m	1				
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 종대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 1480m ~1500 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	점검내용	관측구요				관측구수치				비고
			폭	깊이	길이	경사	관측구	관측구	관측구	관측구	
1	2009	관측	0.10	1.20	1.20	m	1				
2	2007	관측	0.20	7.80	7.80	m	1				
3	2007	관측	0.20	2.00	2.00	m	1				
4	2007	관측	0.10	2.00	2.00	m	1				
5	2011	관측	0.10	1.20	1.20	m	1				
6	2007	관측	0.20	3.00	3.00	m	1				
7	2005	관측	0.20	2.00	2.00	m	1				
8	2007	관측	0.20	3.50	3.50	m	1				
9	2011	관측	0.10	1.00	1.00	m	1				
10	2007	관측	0.20	2.30	2.30	m	1				
11	2011	관측	0.20	2.00	2.00	m	1				
12	2011	관측	0.20	5.00	5.00	m	1				
13	2011	관측	0.20	2.00	2.00	m	1				
14	2011	관측	0.10	1.50	1.50	m	1				
15	2011	관측	0.20	2.30	2.30	m	1				
16	2011	관측	0.20	3.00	3.00	m	1				
17	2011	관측	0.10	3.00	3.00	m	1				
18	2013	관측	0.10	1.20	1.20	m	1				
19	2013	관측	0.20	2.00	2.00	m	1				
20	2013	관측부착대	0.20	1.00	1.00	m	1				
21	2017	관측	0.10	0.10	0.01	m	1	2017	표면치상공정	0.04	
22	2017	관측	0.30	0.10	0.03	m	1				

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 1520m ~1540 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	구분	구분내용	관측구요				관측구수치				비고
			폭	길이	깊이	중량	관측구	관측구	관측구	관측구	
1	2007	관측	0.10	2.00	2.00	m	1				
2	2007	관측	0.20	2.30	2.30	m	1				
3	2007	관측	0.20	2.20	2.20	m	1				
4	2007	관측	0.20	3.00	3.00	m	1				
5	2011	관측	0.20	2.60	2.60	m	1				
6	2007	관측	0.20	7.50	7.50	m	1				
7	2011	관측	0.20	1.50	1.50	m	1				
8	2011	관측	0.20	0.60	0.60	m	1				
9	2007	관측	0.20	2.50	2.50	m	1				
10	2007	관측	0.20	2.00	2.00	m	1				
11	2007	관측	0.20	2.30	2.30	m	1				
12	2007	관측	0.20	4.00	4.00	m	1				
13	2007	관측	0.10	2.30	2.30	m	1				
14	2007	관측	0.20	2.20	2.20	m	1				
15	2007	관측	0.20	5.00	5.00	m	1				
16	2007	관측	0.20	2.30	2.30	m	1				
17	2007	관측	0.20	2.30	2.30	m	1				
18	2007	관측	0.20	7.30	7.30	m	1				
19	2017	관측	2.00	0.20	0.40	m	1	2017	관측구외관측	0.48	
20	2017	관측	0.50	0.30	0.15	m	1				
21	2017	관측	0.50	0.30	0.15	m	1				
22	2017	관측	0.50	0.50	0.25	m	1				
23	2017	관측	0.50	1.00	0.50	m	1				
24	2019	관측	0.20	2.40	2.40	m	1				신규
25	2019	관측	0.10	1.50	1.50	m	1				신규

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도



가락 공동구 - 중대로(STA. 1540m ~1560 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	작업 년월	결정내용	결정규모				최종보수내역				비고	
			비	길이	굴어	총량	단위	보수년도	종단별/교폭별	총량		
1	2007	관정	0.20	2.00		2.00	m	1				
2	2013	관정	0.10	1.80		1.80	m	1				
3	2017	관정	0.30	2.00		2.00	m	1	2017	수질보수공정	2.40	
4	2017	누수		0.60		0.60	m	1	2017	누수보수	0.72	
5	2017	관정	0.30	9.00		9.00	m	1	2017	수질보수공정	10.80	
6	2017	배수관리	0.30	0.70		0.21	m	1				

가락 공동구 - 중대로(STA. 1580m ~1600 m) 상수구 구간



손상물량표

연번	연월일	점검내용	관정구요			관정구수상여부			비고
			폭	길이	깊이	관정	관위	관수	
1	2007	관정	0.20	7.50	7.50	m	1		
2	2009	관정	0.10	1.50	1.50	m	1		
3	2007	관정	0.10	3.50	3.50	m	1		
4	2015	관정	0.20	2.00	2.00	m	1		
5	2009	지붕누	0.16	0.16	0.16	m	1		
6	2011	관정	0.10	0.40	0.40	m	1		
7	2011	관정	0.20	1.20	1.20	m	1		
8	2011	관정	0.20	2.00	2.00	m	1		
9	2011	관정	0.30	1.00	1.00	m	1		종로
10	2007	관정	0.20	3.00	3.00	m	1		
11	2007	관정	0.20	2.30	2.30	m	1		
12	2013	관정	0.10	3.00	3.00	m	1		
13	2013	관정	0.10	3.00	3.00	m	1		
14	2013	관정	0.10	1.00	1.00	m	1		
15	2013	관정	0.10	1.00	1.00	m	1		
16	2017	관정분리	0.70	2.00	1.40	m	1		
17	2017	관정분리	0.10	0.50	0.05	m	1		
18	2017	관정분리	0.10	0.50	0.05	m	1		

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 1600m ~1620 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연도	구분	구분내용	구분구분				구분구분내용				비고
				구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2009	벽면		0.02	0.02	m	1	2017	표면처리구분	0.02		
2	2007	관절		0.20	1.80	m	1					
3	2007	관절		0.20	2.40	m	1					
4	2007	관절		0.20	2.60	m	1					
5	2007	관절부속대		0.20	2.10	m	1	2017	표면처리구분	0.63		
6	2007	관절		0.20	2.80	m	1					
7	2007	관절		0.20	2.00	m	1					
8	2007	보수부구분		0.20	1.80	m	1					표면처리
9	2011	모래입자		1.00	1.00	m	1	2017	표면	1.20		
10	2007	관절		0.20	4.50	m	1					
11	2007	관절		0.20	3.00	m	1					
12	2007	관절		0.20	2.20	m	1					
13	2015	철근노출		0.24	0.24	m	1	2017	단면처리구분	0.29		
14	2017	철근노출		0.10	0.10	m	1	2017	단면처리구분	0.01		
15	2017	철근노출		0.10	0.10	m	1	2017	단면처리구분	0.01		
16	2017	벽면		0.10	0.10	m	1	2017	표면처리구분	0.01		

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도



가락 공동구 - 중대로(STA. 1620m ~1640 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연도	구분	구분구분			구분구분구분			비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1		
2	2009	구분	0.03	0.03	0.03	m	1	표면치단구분	0.04
3	2009	구분	0.10	0.60	0.06	m	2	표면치단구분	0.07
4	2007	구분	0.20	5.00	5.00	m	1		
5	2007	구분	0.20	2.30	2.30	m	1		
6	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1		
7	2007	구분	0.20	5.00	5.00	m	1		
8	2009	구분	0.06	0.06	0.06	m	2	표면치단구분	0.07
9	2009	구분	0.09	0.09	0.09	m	3	표면치단구분	0.11
10	2013	구분	0.20	0.80	0.16	m	1	표면치단구분	0.19
11	2017	구분	0.10	0.70	0.07	m	1	표면치단구분	0.08

가락 공동구 - 중대로(STA. 1680m ~1700 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연월일	점검내용	관통구요			관통구상태			비고
			폭	길이	높이	관위	관수	관내/관외	
1	2007	관통	0.20	2.00	2.00	m	1		
2	2007	관통	0.10	1.50	1.50	m	1		
3	2007	관통	0.20	2.50	2.50	m	1		
4	2007	관통	0.20	3.50	3.50	m	1		
5	2007	관통	0.30	0.30	0.30	m	1		
6	2007	관통	0.20	1.00	1.00	m	1		
7	2007	관통	0.20	4.50	4.50	m	1		
8	2007	관통	0.20	2.40	2.40	m	1		
9	2019	관통	0.10	0.50	0.05	m	1		신규

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 1700m ~1720 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연도	구분	구분	구분구분				구분구분구분				비고
				구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2009	연간	연간	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
2	2007	연간	연간	0.20	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
3	2007	연간	연간	0.20	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	
4	2007	연간	연간	0.10	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	
5	2007	연간	연간	0.20	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	
6	2007	연간	연간	0.20	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	
7	2007	연간	연간	0.20	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	
8	2007	연간	연간	0.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	
9	2013	연간	연간	0.20	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	
10	2015	연간	연간	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	


서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT



2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

[illegible][illegible]

가락 공동구 - 중대로(STA. 1740m ~1760 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	점검내용	결함구호			결함보수사항			비고
			목	길이	깊이	수량	구호	보수	
1	2007	균열	0.20	3.50	3.50	m	1		
2	2007	균열	0.10	2.20	2.20	m	1		
3	2013	균열	0.10	20.00	20.00	m	1		
4	2015	배대, 누수	5.00	2.50	12.50	m	1	2017 누수보수	15.00
5	2017	보수부들	0.10	0.30	0.03	m	1		배대
6	2017	보수부들	0.20	1.00	0.20	m	1	2017 배대	0.24
7	2019	배대	0.10	0.50	0.05	m	1		신규

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 1760m ~1780 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	계정 년도	계정내용	정수구요				정수구수리비				비고
			목	길이	깊이	종량	단위	계수	구수년도	정수구명/구지명	
1	2007	관정	0.10	3.00	3.00	m	1				
2	2007	관정	0.20	4.00	4.00	m	1				
3	2007	관정	0.20	1.80	1.80	m	1				
4	2007	관정	0.20	2.50	2.50	m	1				
5	2007	관정	0.10	1.00	1.00	m	1				
6	2007	관정	0.10	8.00	8.00	m	1				
7	2007	관정	0.20	1.50	1.50	m	1				
8	2007	관정	0.10	3.00	3.00	m	1				
9	2007	관정	0.10	2.00	2.00	m	1				
10	2007	관정	0.10	3.00	3.00	m	1				
11	2013	관정	0.10	1.50	1.50	m	1				
12	2013	정수		0.02	0.02	m ²	1	2017	정수정수정수	0.02	
13	2013	관정	0.10	8.00	8.00	m	1				
14	2015	정수		0.10	0.10	m	1	2017	정수정수	0.02	
15	2017	정수	0.10	0.20	0.02	m ²	1	2017	정수정수정수	0.02	
16	2017	정수정수	0.10	0.10	0.02	m ²	2	2017	정수정수정수(정수)	0.01	
17	2019	정수정수	0.10	0.10	0.01	m ²	1				정수


서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT



2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

[illegible][illegible]

가락 공동구 - 중대로(STA. 1820m ~1840 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	점검내용	관통구요			관통구내부			비고
			폭	길이	깊이	관통구	관통구내부	관통구내부	
1	2007	관통	0.20	2.00	2.00	m	1	2017	관통구내부
2	2007	관통	0.20	2.00	2.00	m	1	2017	관통구내부
3	2007	관통	0.20	2.00	2.00	m	1	2017	관통구내부
4	2007	관통	0.10	1.20	1.20	m	1	2017	관통구내부
5	2011	관통	4.50	4.50	4.50	m	1	2017	관통구내부
6	2007	관통	0.20	2.20	2.20	m	1	2017	관통구내부
7	2007	관통	0.20	2.70	2.70	m	1	2017	관통구내부
8	2007	관통	0.20	2.70	2.70	m	1	2017	관통구내부
9	2011	관통	18.00	18.00	18.00	m	1	2017	관통구내부
10	2005	관통	2.00	2.00	2.00	m	1	2017	관통구내부
11	2013	관통	0.20	2.00	2.00	m	1	2017	관통구내부
12	2013	관통	0.20	1.50	1.50	m	1	2017	관통구내부



서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT


2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)



TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

[illegible]

[illegible]





[illegible]






2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

[illegible]

가락 공동구 - 중대로(STA. 1960m ~1980 m) 상수구 구간



서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 1980m ~2000 m) 상수구 구간



손상량량표

연번	구분	구분내용	구분구호				구분구호내역			비고
			구	구	구	구	구	구	구	
1	2013	정비	0.20	1.00	0.20	1	2017	정비	0.24	
2	2017	정비	0.20	1.00	0.20	1	2017	정비	0.24	
3	2013	보수부담률	0.10	2.00	4.00	m	2			정비
4	2017	보수부담률	1.00	1.00	1.00	m	1			정비
5	2017	보수부담률	0.20	2.70	2.70	m	1			정비
6	2017	정비	0.10	0.30	0.03	m	1	2017	정비	0.04

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT


가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 2000m ~2020m) 상수구 구간




손상량량표

연번	구분	구분내용	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2013	보수부담률	0.10	2.00	2.00	m	1				정밀점검
2	2013	보수부담률	0.20	2.00	2.00	m	1				정밀점검
3	2013	보수부담률	0.20	1.00	1.00	m	1				정밀점검
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											




This aerial map shows the study area in Kyrle. A thick black line indicates the proposed road layout, which includes a main road and several connecting streets. The surrounding area is filled with residential buildings and other structures, providing a clear context for the proposed development.



손상물량표

상 수 구	지층	슬래브	지층	상수구										연번	연도	경관내용	경관규모			경관보수내역			비고																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				폭	길이	단면	개수	보수내역	경관보수내역	비고																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

가락공동구 - 중대로(STA.2095m)작업구 7번




BOX A

① 좌측벽

② 슬래브

③ 우측벽

④ 바닥




BOX B

⑤


⑥

⑦

⑧



작업구 입구



손상물량표

[illegible]



서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT
가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 2100m ~2120m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2009	연월	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	비고
2	2007	연월	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	비고
3	2011	연월	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	비고
4	2011	연월	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	비고
5	2013	연월	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	비고
6	2013	연월	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	비고
7	2013	연월	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	비고
8	2013	연월	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	비고
9	2013	연월	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	비고
10	2013	연월	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	비고
11	2013	연월	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	비고
12	2013	연월	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	비고
13	2017	연월	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	비고
14	2019	연월	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	비고

서울시 시설관리공단


TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

KYRLE



상부

슬래브

하부



바닥

STA. 2120 m 2125 m 2130 m 2135 m 2140 m

연번	현상	구분	재료구분			재료구분			비고
			종	길이	단면	단면	단면		
1	2007	관통	0.20	3.00	3.00	㎡	1		
2	2011	봉근 노출	0.02	0.02	㎡	2	2017	관통봉근(관통)	
3	2013	보수재막리	0.20	2.00	0.40	㎡	1	재결합	
4	2013	보수재막리	0.20	2.00	0.40	㎡	1	재결합	
5	2013	보수재막리	0.20	2.00	0.40	㎡	1	재결합	
6	2013	보수재막리	0.20	6.00	1.20	㎡	1	재결합	
7	2013	보수재막리	0.20	0.40	0.08	㎡	1	재결합	
8	2013	보수재막리	0.20	1.00	0.20	㎡	1	재결합	
9	2013	보수재막리	0.20	2.00	0.40	㎡	1	재결합	
10	2013	보수재막리	0.20	2.00	0.40	㎡	1	재결합	
11	2013	보수재막리	0.20	2.00	0.40	㎡	1	재결합	
12	2017	보수재막리	0.20	0.50	0.10	㎡	1	재결합	
13	2019	보수재막리	0.20	1.00	0.40	㎡	2	신규	

TITLE OF SHIFT
가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 2220m ~2240m) 상수구 구간



서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도



가락 공동구 - 중대로(STA. 2240m ~2260m) 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	구분	구분내용	구분구분				구분구분내용				비고
				구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2013	보수재박리	0.20	2.30	0.40	1						정정량
2	2013	보수재박리	0.20	1.50	0.30	1						정정량
3	2013	보수재박리	0.20	2.30	0.40	1						정정량
4	2013	보수재박리	0.10	1.50	0.15	1						정정량
5	2013	보수재박리	0.10	1.00	0.10	1						정정량
6	2017	정수처리	1.00	14.00	14.00	1	2017	정수	14.00			

가락 공동구 - 중대로(STA. 2280m ~2290m) 상수구 구간



손상물량표

[illegible]