






가락 공동구 - 중대로(STA. 40 m ~ 60 m) 전력구 구간



손상물량표

연번	구분	구분명	정량구분				비고		
			구분	길이	단위	수량	구분명	비고	비고
1	2007	구분	0.20	6.50	m	1			
2	2011	구분	0.20	4.00	m	1			
3	2011	구분	0.10	1.60	m	1			
4	2007	구분	0.10	2.50	m	1			
5	2007	구분	0.10	0.60	m	1			
6	2007	구분	0.10	1.50	m	1			
7	2007	구분	0.10	1.50	m	1			
8	2007	구분	0.20	0.50	m	1			
9	2007	구분	0.10	1.60	m	1			
10	2013	구분	0.10	0.30	m	1			
11	2011	구분	0.30	2.50	m	1	2017	주요보수구분	3.00
12	2011	구분	0.20	1.30	m	1			
13	2017	보수부담률	0.10	0.10	m	1	2017	전력보수구분	0.01
14	2019	거주집미제거	0.10	0.10	m	1			신규



가락 공동구 - 중대로(STA.220 m ~240 m) 전력구 구간



손상물량표

연번	구분	구분내용	정량구요				비고			
			목	길이	길이	수량	단위	비고	비고	비고
1	2011	관열	0.20	3.00	3.00	m	1			
2	2007	관열	0.20	4.00	4.00	m	1			
3	2011	관열	0.10	2.00	2.00	m	1			
4	2007	관열부백테	0.20	1.30	1.30	m	1			
5	2007	관열	0.20	2.00	2.00	m	1			
6	2007	관열	0.20	1.80	1.80	m	1			
7	2007	관열	0.20	1.50	1.50	m	1			
8	2013	관열	0.20	0.80	0.80	m	1			
9	2019	관열노출	0.10	0.30	0.30	m	1			신규
10	2019	관열	0.20	2.30	2.30	m	1			신규

가락 공동구 - 중대로(STA.240 m ~260 m) 전력구 구간

[illegible]



서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT
가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.280 m ~300 m) 전력구 구간



손상물량표

연번	점검년도	결함내용	결함규모				최종보수내역		비고
			폭	깊이	수량	단위	개소	보수년도	
1	2007	균열	0.10	2.40	2.40	m	1		
2	2011	균열	0.10	2.50	2.50	m	1		
3	2011	균열	0.10	2.50	2.50	m	1		
4	2011	균열	0.20	3.50	3.50	m	1		
5	2011	균열	0.10	2.30	2.30	m	1		
6	2011	균열	0.20	3.00	3.00	m	1		
7	2007	균열	0.20	2.50	2.50	m	1		
8	2007	균열	0.10	1.80	1.80	m	1		
9	2007	균열	0.20	3.50	3.50	m	1		
10	2007	균열	0.20	2.50	2.50	m	1		
11	2007	균열	0.20	3.70	3.70	m	1	2017	표면처리공법
12	2007	균열	0.20	1.50	1.50	m	1		4.44
13	2007	균열	0.10	1.70	1.70	m	1		
14	2007	균열	0.20	3.50	3.50	m	1		
15	2011	균열	0.20	4.00	4.00	m	1		
16	2011	균열	0.20	3.50	3.50	m	1		
17	2017	균열	0.20	4.00	4.00	m	1		
18	2011	균열	0.20	7.50	7.50	m	1	2017	표면처리공법
19	2011	균열	0.30	2.00	2.00	m	1	2017	수입보수공법

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도


가락 공동구 - 중대로(STA.340 m ~360 m) 전력구 구간



EXP. J

'10 보수완료

'07 보수완료



손상물량표

연번	작성년도	결함내용	결함규모				회복보수내역			비고
			목	길이	깊이	용량	단위	인수	소요재료/공사비	
1	2011	균열	0.10	1.50	1.50	m	1			
2	2011	균열	0.20	5.00	5.00	m	1			
3	2011	균열	0.20	2.30	2.30	m	1			
4	2007	균열	0.10	1.80	1.80	m	1			
5	2007	균열	0.20	1.20	1.20	m	1			
6	2009	균열	0.10	2.30	2.30	m	1			
7	2011	균열	0.20	3.50	3.50	m	1			
8	2011	균열	0.10	2.50	2.50	m	1			
9	2011	균열	0.10	0.50	0.50	m	1			
10	2007	균열	0.10	1.00	1.00	m	1			
11	2007	균열	0.10	1.00	1.00	m	1			
12	2011	보수부균열	0.10	2.00	2.00	m	1			재결합
13	2011	균열	0.20	7.50	7.50	m	1			
14	2007	균열	0.20	2.00	2.00	m	1			
15	2007	균열	0.20	1.20	1.20	m	1			
16	2007	균열	0.20	2.70	2.70	m	1			
17	2007	균열	0.10	1.00	1.00	m	1			
18	2007	균열	0.10	3.30	3.30	m	1			
19	2007	균열	0.20	1.70	1.70	m	1			
20	2007	균열	0.20	3.80	3.80	m	1			
21	2007	균열	0.10	1.60	1.60	m	1			
22	2011	균열	0.10	1.50	1.50	m	1			
23	2011	균열	0.10	1.50	1.50	m	1			
24	2019	철근노출	0.10	0.10	0.01	m	1			신규

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도




가락 공동구 - 중대로(STA.360 m ~380 m) 전력구 구간



손상물량표

연번	구분	구분내용	정량구요				비고			
			구분	길이	깊이	중량	단위	비고	비고	비고
1	2011	구분	0.10	0.50	0.50	m	1			
2	2007	구분	0.10	0.40	0.40	m	1			
3	2007	구분	0.20	1.80	1.80	m	1			
4	2011	구분	0.10	0.80	0.80	m	1			
5	2007	구분	0.20	2.50	2.50	m	1			
6	2007	구분	0.10	1.50	1.50	m	1			
7	2011	구분	0.10	0.50	0.50	m	1			
8	2011	구분	0.20	3.00	3.00	m	1			
9	2011	구분	0.10	1.70	1.70	m	1			
10	2011	구분	0.20	3.50	3.50	m	1			
11	2007	구분	0.10	1.50	1.50	m	1			
12	2011	구분	0.10	1.50	1.50	m	1			
13	2011	구분	0.10	1.50	1.50	m	1			
14	2007	구분	0.10	1.20	1.20	m	1			
15	2011	구분	0.10	1.40	1.40	m	1			
16	2011	구분	0.10	5.50	5.50	m	1			
17	2011	구분	0.10	1.70	1.70	m	1			
18	2011	구분	0.20	4.00	4.00	m	1			
19	2007	구분	0.10	1.50	1.50	m	1			
20	2007	구분	0.10	1.00	1.00	m	1			
21	2007	구분	0.10	1.30	1.30	m	1			
22	2011	구분	0.20	2.00	2.00	m	1			
23	2011	구분	0.20	4.00	4.00	m	1	2017	표면처리공법	1.20

가락 공동구 - 중대로(STA.440 m ~460 m) 전력구 구간



손상물량표

연번	구분	구분내용	정량구분				비고			
			구분	길이	단위	수량	구분	길이	단위	수량
1	2007	구분	0.10	1.00	m	1				
2	2007	구분	0.10	1.00	m	1				
3	2009	구분	0.20	2.80	m	1				
4	2013	구분	0.20	3.50	m	1				

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도




가락 공동구 - 중대로(STA.480 m ~500 m) 전력구 구간



손상물량표

연번	구분	구분명	정량구분				비고			
			구분	길이	단위	수량	구분명	구분명	구분명	구분명
1	2009	구분	0.10	3.50	m	1				
2	2007	구분	0.20	1.70	m	1				
3	2007	구분	0.20	1.70	m	1				
4	2007	구분	0.20	2.70	m	1				
5	2005	구분	0.20	2.30	m	1				
6	2007	구분	0.20	1.00	m	1				
7	2005	구분	0.10	0.70	m	1				
8	2017	보수부들	0.10	0.30	m	2				재검함

가락 공동구 대1-57(STA. 540 m ~ 560 m) 전력구 구간



손상물량표

연번	연월	점검내용	정량구분				피해물량			비고
			구	길이	깊이	수량	구	수량	구	
1	2007	관형	0.20	2.20	2.20	m	1			
2	2007	관형	0.20	1.20	1.20	m	1			
3	2009	관형	0.20	2.40	2.40	m	1			
4	2007	관형	0.20	2.30	2.30	m	1			
5	2013	관형	0.10	2.30	2.30	m	1			
6	2011	관형	0.30	4.00	4.00	m	1	2017	주입보수공법	4.80
7	2009	관형	0.10	1.00	1.00	m	1			
9	2011	관형	0.10	2.00	2.00	m	1			
8	2011	관형	0.20	1.50	1.50	m	1			
10	2011	관형	0.20	4.50	4.50	m	1			
11	2007	관형	0.10	0.50	0.50	m	1			
12	2017	관형	0.20	2.00	2.00	m	1			
13	2017	관형	0.20	1.80	1.80	m	1			
14	2017	보수부들	0.30	0.30	0.09	m	1			재결형
15	2017	보수부들	0.10	0.30	0.06	m	2			재결형
16	2017	보수부들	0.30	0.30	0.09	m	1			재결형

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 580 m ~ 600 m) 전력구 구간



서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 600 m ~ 620 m) 전력구 구간



손상물량표

연번	연월	정밀내용	정밀규모				최종보수내역		비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계산	
1	2007	관형	0.10	1.80	1.80	m	1	2017 두루보수구간	2.88
2	2011	관형	0.30	2.40	2.40	m	1		
3	2011	관형	0.10	1.20	1.20	m	1		
4	2011	관형	0.10	0.20	0.20	m	1		
5	2011	관형	0.10	0.30	0.30	m	1		
6	2007	관형	0.10	2.00	2.00	m	1		
7	2007	관형	0.10	1.70	1.70	m	1		
8	2011	보수부관형	0.10	1.50	1.50	m	1		재결형
9	2011	관형	0.10	1.50	1.50	m	1		
10	2011	관형	0.20	2.50	2.50	m	1		
11	2011	관형	0.20	0.50	0.50	m	1		
12	2017	관형	0.10	0.50	0.50	m	1		
13	2017	보수부물품	0.10	0.20	0.02	m	1		재결형

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 620 m ~ 640 m) 전력구 구간





서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT



2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

[illegible]

가락 공동구 대1-57(STA. 680 m ~ 700 m) 전력구 구간



손상물량표

연번	연월	정비내용	정비구분				피복보수내역		
			구	길이	깊이	물량	단위	개소	보수구분
1	2005	관망	0.20	1.00	1.00	m	1		
2	2011	관망	0.20	2.00	2.00	m	1		
3	2007	관망	0.10	2.30	2.30	m	1		
4	2011	관망	0.20	1.70	1.70	m	1		
5	2011	관망	0.20	1.20	1.20	m	1		
6	2011	보수부관망	0.20	1.80	1.80	m	1		채광형
7	2007	관망	0.20	2.50	2.50	m	1		
8	2007	관망	0.10	3.60	3.60	m	1		
9	2007	관망	0.20	2.30	2.30	m	1		
10	2007	관망	0.10	2.10	2.10	m	1		
11	2007	관망	0.20	2.40	2.40	m	1		
12	2007	관망	0.20	0.80	0.80	m	1		
13	2007	관망	0.20	1.20	1.20	m	1		
14	2007	관망	0.10	2.00	2.00	m	1		
15	2005	관망	0.10	1.00	1.00	m	1		
16	2007	관망	0.20	1.50	1.50	m	1		

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 720 m ~ 740 m) 전력구 구간



손상물량표

연번	구분	구분내용	정량구분				정성구분				비고
			구분	길이	깊이	수량	구분	길이	깊이	수량	
1	2007	관월	0.20	1.50	1.50	m	1				
2	2009	관월	0.10	2.00	2.00	m	1				
3	2007	관월	0.10	1.80	1.80	m	1				
4	2011	관월	0.10	1.00	1.00	m	1				
5	2011	관월	0.20	1.30	1.30	m	1				
6	2007	관월	0.20	2.40	2.40	m	1				
7	2011	관월	0.10	2.00	2.00	m	1				
8	2011	관월	0.10	2.00	2.00	m	1				
9	2007	관월	0.20	1.50	1.50	m	1				
10	2011	관월	0.10	1.20	1.20	m	1				
11	2013	관월	0.20	3.50	3.50	m	1				

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 780 m ~ 800 m) 전력구 구간



손상물량표

연번	일련 번호	정밀내용	정밀구분			최종보수내역			비고
			구분	길이	깊이	정밀	구분	최종보수내역	
1	2007	관형	0.20	2.30	2.30	m	1		
2	2011	관형	0.20	2.50	2.50	m	1		
3	2013	관형	0.20	2.00	2.00	m	1		
4	2011	관형	0.20	2.50	2.50	m	1		
5	2007	관형	0.20	2.30	2.30	m	1		
6	2013	관형	0.20	2.00	2.00	m	1		
7	2011	관형	0.10	0.60	0.60	m	1		
8	2007	관형	0.10	2.10	2.10	m	1		
9	2011	관형	0.30	5.50	5.50	m	1	2017 주입보수공법	6.60
10	2005	관형	0.10	0.50	0.50	m	1		
11	2007	관형	0.10	1.10	1.10	m	1		
12	2011	관형	0.20	1.80	1.80	m	1		
13	2007	관형	0.20	2.20	2.20	m	1		
14	2007	관형	0.20	0.60	0.60	m	1		
15	2011	관형	0.20	2.30	2.30	m	1		
16	2011	관형	0.20	4.50	4.50	m	1		
17	2007	관형	0.10	0.40	0.40	m	1		
18	2011	관형	0.20	2.40	2.40	m	1		

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

