




가락공동구
(송이로)

가락 공동구 - 송이로(STA.0.0 m ~ 20.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월일	점검내용	관정구요				관정구수신				비고
			폭	깊이	길이	중량	관위	관수신	관정구/관위	중량	
1	2011	벽면	0.10	0.10	0.02	1	2	2018	관정구/관위	0.02	
2	2011	벽면	0.10	0.20	0.02	1	1	2018	관정구/관위	0.02	
3	2011	벽면	0.10	0.20	0.10	1	5	2018	관정구/관위	0.12	
4	2009	관정	0.10	0.30	0.30	1	1				
5	2009	관정	0.10	0.50	0.50	1	1				
6	2009	관정	0.10	1.50	1.50	1	1				
7	2007	관정	0.10	1.60	1.60	1	1				
8	2009	관정	0.10	2.00	2.00	1	1				
9	2009	관정	0.10	2.20	2.20	1	1				
10	2013	관정	1.20	3.00	3.60	1	1				
11	2013	관정	0.20	1.00	1.00	1	1				
12	2013	관정	0.20	2.00	4.00	2	2				
13	2013	관정	0.20	3.50	3.50	1	1				
14	2017	벽면	0.10	0.10	0.01	1	1	2018	관정구/관위	0.01	
15	2017	관정구	0.20	3.00	0.60	1	1				중요

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.20.0 m ~ 40.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	구분	구분내역	구분구요				구분구요내역				비고
			구분	길이	깊이	중량	구분	구분	구분	구분	
1	2011	구분	0.20	1.00	1.00	m	1				
2	2007	구분	0.10	2.20	2.20	m	1				
3	2007	구분	0.10	0.40	0.40	m	1				
4	2007	구분	0.20	0.50	0.50	m	1				
5	2007	구분	0.10	0.40	0.40	m	1				
6	2011	구분	0.20	7.00	7.00	m	1				
7	2011	구분	0.20	1.20	1.20	m	1				
8	2011	구분	0.20	2.20	2.20	m	1				
9	2011	벽면	0.10	2.00	0.20	m	1	2017	표면처리공법	0.24	
10	2011	구분	0.10	0.60	0.60	m	1				
11	2007	구분	0.10	1.70	1.70	m	1				
12	2011	구분	0.10	2.50	2.50	m	1				
13	2007	구분	0.20	2.40	2.40	m	1				
14	2013	벽면	0.10	0.30	0.05	m	1	2018	표면처리공법	0.04	
15	2013	구분	0.10	1.20	1.20	m	1				
16	2013	구분	0.20	3.00	3.00	m	1				
17	2013	구분	0.20	3.00	3.00	m	3				
18	2017	벽면	0.10	0.10	0.01	m	1				
19	2017	벽면	0.20	0.20	0.04	m	1	2018	표면처리공법	0.04	

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.40.0 m ~ 60.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	구분	구분내용	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	0.20	2.40	2.40	m	1				
2	2007	구분	0.20	2.40	2.40	m	1				
3	2007	구분	0.10	2.40	2.40	m	1				
4	2011	구분	0.20	1.50	1.50	m	1				
5	2007	구분	0.10	2.40	2.40	m	1				
6	2011	구분	0.20	2.50	2.50	m	1				
7	2007	구분	0.10	2.40	2.40	m	1				
8	2007	구분	0.10	2.70	2.70	m	1				
9	2011	구분	0.20	2.70	2.70	m	1				
10	2007	구분	0.10	0.50	0.50	m	1				
11	2009	구분	0.50	1.00	0.50	m	1	2018	표면처리구분	0.50	
12	2007	구분	0.10	0.80	0.80	m	1				
13	2011	구분	0.10	3.60	7.20	m	2				
14	2013	구분	0.20	4.00	4.00	m	1				
15	2013	구분	0.20	3.00	3.00	m	1				
16	2013	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
17	2013	구분	1.00	3.00	3.00	m	1				
18	2013	구분	0.10	0.80	0.80	m	1				
19	2013	구분	0.20	3.00	3.00	m	1				
20	2013	구분	1.00	5.00	5.00	m	1	2017	단면처리구분	0.50	
21	2017	구분	0.10	1.50	1.50	m	1				
22	2017	구분	0.20	1.80	1.80	m	1				

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.60.0 m ~ 80.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월일	점검내용	관통구멍			관통부수내역			비고
			폭	길이	깊이	관통	관통	관통	
1	2007	관통	0.20	6.70	0.70	m	1		
2	2009	관통	0.20	6.00	6.00	m	1		
3	2007	관통	0.10	16.00	16.00	m	1		
4	2007	관통	0.20	2.20	2.20	m	1		
5	2015	관통	0.20	2.30	2.30	m	1	주요보수공법	2.76
6	2013	관통	1.00	1.00	1.00	m	1	표면처리공법	1.20
7	2013	관통	0.10	0.30	0.03	m	1	표면처리공법	0.04
8	2013	관통	0.50	1.00	0.50	m	1	표면처리공법	0.60
9	2013	관통	0.20	1.20	0.24	m	1	표면처리공법	0.29
10	2013	관통부벽체	0.20	1.50	0.30	m	1	표면처리공법	0.36
11	2013	관통부벽체	0.20	1.50	0.30	m	1	표면처리공법	0.36
12	2017	보수부금열	0.20	2.00	2.00	m	1		관통부
13	2017	관통부벽체	0.20	0.50	0.10	m	1	표면처리공법	0.12
14	2017	관통	0.30	0.50	0.15	m	1	표면처리공법	0.18
15	2017	관통	0.30	0.30	0.08	m	1	표면처리공법	0.11

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.80.0 m ~ 100.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	점검내용	관통구요				관통구상태				비고
			폭	깊이	길이	수량	관위	개소	부수년도	정비명/기타사항	
1	2007	관통	0.10	2.40	2.40	m	1				
2	2007	관통	0.20	5.00	5.00	m	1				
3	2007	관통	0.20	5.00	5.00	m	1				
4	2007	관통	0.20	1.00	1.00	m	1				
5	2007	관통	0.10	4.00	4.00	m	1				
6	2007	관통	0.10	1.20	1.20	m	1				
7	2007	관통	0.10	4.90	4.90	m	1				
8	2007	관통	0.20	2.00	2.00	m	1				
9	2007	관통	0.20	1.00	1.00	m	1				
10	2007	관통	0.10	6.00	6.00	m	1				
11	2007	관통	0.10	2.00	2.00	m	1				
12	2007	관통	0.20	4.50	4.50	m	1				
13	2007	관통	0.10	2.00	2.00	m	1				
14	2007	관통	0.10	2.40	2.40	m	1				
15	2007	관통	0.10	1.00	1.00	m	1				
16	2007	관통	0.20	3.50	3.50	m	1				
17	2007	관통	0.10	0.60	0.60	m	1				
18	2007	관통	0.20	1.50	1.50	m	1				
19	2009	관통	0.10	0.30	0.30	m	1	2018	표면처리공사	0.04	
20	2007	관통	0.20	2.20	2.20	m	1				
21	2007	관통	0.20	2.40	2.40	m	1				
22	2007	관통	0.20	4.20	4.20	m	1				
23	2007	관통	0.20	2.00	2.00	m	1				
24	2013	관통부파괴	0.10	1.50	0.15	m	1				
25	2013	관통	0.10	0.20	0.12	m	6				
26	2013	관통	0.20	1.20	1.20	m	1				
27	2017	보수부파괴	0.20	1.20	1.20	m	1				부수공사
28	2017	관통	0.20	2.00	2.00	m	1				

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)




TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.100.0 m ~ 120.0m) 전력, 상수구 구간

연번	점별내역	설치구간				시공부수내역				비고
		폭	길이	깊이	중량	단위	개수	부수비율/노출량	중량	
1	2009 벽대	0.10	0.30	0.03	m³	1	2017	표면처리공법	0.04	
2	2009 벽대	0.10	0.20	0.02	m³	1	2017	표면처리공법	0.02	
3	2007 균열	0.20	2.80	2.80	m	1				
4	2007 균열	0.20	2.70	2.70	m	1				
5	2007 균열	0.20	7.00	7.00	m	1				
6	2007 균열	0.10	2.60	2.60	m	1				
7	2007 균열	0.10	2.40	2.40	m	1				
8	2007 균열	0.10	1.20	1.20	m	1				
9	2007 균열	0.10	2.40	2.40	m	1				
10	2007 균열부벽대	0.10	1.20	0.12	m²	1				
11	2011 균열	0.20	2.20	2.20	m	1				
12	2007 균열	0.20	7.70	7.70	m	1				
13	2009 균열	0.20	2.30	2.30	m	1				
14	2013 균열	0.10	2.20	2.20	m	1				
15	2013 균열	0.10	1.50	1.50	m	1				
16	2017 균열	0.20	1.00	1.00	m	1				
17	2017 벽대	0.20	0.20	0.04	m³	1	2018	표면처리공법	0.05	
18	2017 벽대	0.10	0.10	0.01	m³	1	2018	표면처리공법	0.01	
19	2017 벽대	0.10	0.20	0.02	m³	1	2018	표면처리공법	0.02	

가락 공동구 - 송이로(STA.120.0 m ~ 140.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	정밀내용	관측구요				정밀조사사항				비고
			구	점	점	점	구	점	점	점	
1	2007	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.02	
2	2007	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.02	
3	2007	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.02	
4	2007	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.02	
5	2007	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.02	
6	2007	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.02	
7	2007	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.02	
8	2007	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.02	
9	2007	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.02	
10	2007	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.02	
11	2009	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2017	정밀	정밀	0.02	
12	2009	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2017	정밀	정밀	0.02	
13	2009	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.02	
14	2009	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.02	
15	2009	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.02	
16	2007	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.02	
17	2011	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2017	정밀	정밀	0.04	
18	2013	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.04	
19	2013	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.21	
20	2017	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.04	
21	2017	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.06	
22	2017	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.18	
23	2017	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.12	
24	2017	정밀	0.10	0.10	0.02	1	2018	정밀	정밀	0.12	

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.140.0 m ~ 160.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월일	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2009	벽면	0.10	0.20	0.02	1	2017	표면치단공명	0.02		
2	2009	벽면	0.10	0.20	0.02	1	2017	표면치단공명	0.02		
3	2009	벽면	0.20	1.00	0.20	1	2018	표면치단공명	0.24		
4	2009	벽면	0.10	0.20	0.04	2	2017	표면치단공명	0.05		
5	2007	관열	0.10	1.00	1.00	1					
6	2007	관열	0.10	1.40	1.40	1					
7	2007	관열	0.10	0.40	0.40	1					
8	2007	관열	0.10	2.40	2.40	1					
9	2007	관열	0.20	1.70	1.70	1					
10	2007	관열	0.10	1.80	1.80	1					
11	2009	관열	0.10	2.30	2.30	1					
12	2011	벽면	1.00	3.00	3.00	1					
13	2013	관열	0.10	1.00	1.00	1					
14	2013	관열	0.20	1.60	1.60	1					
15	2015	관열	0.20	1.60	1.60	1					
16	2017	벽면	0.10	0.40	0.04	1	2018	표면치단공명	0.05		
17	2017	관열	0.10	2.30	2.30	1					
18	2017	벽면	0.10	0.10	0.01	1					
19	2017	벽면	0.20	0.20	0.04	1	2018	표면치단공명	0.05		
20	2017	벽면	0.10	0.50	0.05	1	2018	표면치단공명	0.06		
21	2017	거푸집이제거	0.40	0.50	0.20	1					

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT


가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.160.0 m ~ 180.0m) 전력, 상수구 구간



⑬ 18 보수원료

손상량량표



연번	연월	점검내용	관측구요				관측구사내				비고
			폭	깊이	길이	중량	관측구사내	관측구사내	관측구사내	관측구사내	
1	2009	관측	0.10	2.70	2.70	m	1				
2	2009	관측	0.10	2.00	2.00	m	1				
3	2007	관측	0.10	2.40	2.40	m	1				
4	2007	관측	0.10	0.50	0.50	m	1				
5	2007	관측	0.20	1.70	1.70	m	1				
6	2007	관측	0.10	2.20	2.20	m	1				
7	2009	관측	0.20	2.00	2.00	m	1				
8	2009	관측	0.10	0.30	0.30	m	1	2018	표면치단공정	0.04	
9	2007	관측	0.10	2.00	2.00	m	1				
10	2011	관측	0.10	3.50	3.50	m	1				
11	2011	관측	0.20	1.80	1.80	m	1				
12	2011	관측	0.10	1.50	1.50	m	1				
13	2007	관측	0.10	2.30	2.30	m	1				
14	2013	관측	0.10	2.00	2.00	m	1				
15	2013	관측	0.10	0.60	0.60	m	1				
16	2013	관측	0.10	1.20	1.20	m	1				
17	2017	관측	0.20	2.00	2.00	m	1	2018	표면치단공정	0.01	
18	2017	관측	0.10	0.10	0.01	m	1	2018	표면치단공정	0.11	
19	2017	관측	0.10	0.30	0.05	m	3	2018	표면치단공정	0.11	

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT


가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.180.0 m ~ 200.0m) 전력, 상수구 구간



⑬ 18 보수원료

손상량량표



연번	연월일	구분	구분	손상량				구분				비고
				구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
2	2009	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
3	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
4	2009	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
5	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
6	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
7	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
8	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
9	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
10	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
11	2009	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
12	2013	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
13	2013	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
14	2013	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
15	2013	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
16	2013	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
17	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
18	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
19	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
20	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
21	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
22	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
23	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
24	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
25	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.240.0 m ~ 260.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	구분	구분내부	구분구분				구분구분내부				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2009	벽면	0.10	0.30	0.03	1	2017	표면처리구분	0.04		
2	2009	벽면	0.10	0.30	0.03	1	2017	표면처리구분	0.04		
3	2007	관절	0.10	1.70	1.70	m	1				
4	2007	관절	0.20	3.20	3.20	m	1				
5	2007	관절	0.10	1.80	1.80	m	1				
6	2013	벽면	0.10	0.50	0.05	1	2017	표면처리구분	0.06		
7	2013	보수부	0.20	2.00	2.00	m	1				표면처리
8	2013	관절	0.20	3.50	3.50	m	1				
9	2017	관절	0.20	1.50	0.30	m	1				
10	2017	관절	0.20	2.30	2.30	m	1				
11	2017	보수부	0.30	0.20	0.20	m	1				표면처리
12	2017	벽면	0.10	0.20	0.20	m	1				
13	2017	벽면	0.10	0.20	0.20	m	1	2018	표면처리구분	0.24	
14	2017	벽면	0.30	0.50	0.15	m	1	2018	표면처리구분	0.18	

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.260.0 m ~ 280.0m) 전력, 상수구 구간



손상물량표

[illegible]

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.280.0 m ~ 300.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	점검내용	관공구호				점검보수내역			비고
			구	점	점	점	구	구	구	
1	2007	관공	0.20	2.30	2.30	m	1			
2	2007	관공	2.20	8.00	17.80	m	1			
3	2007	관공	0.10	5.30	5.30	m	1			
4	2007	관공	0.20	1.80	1.80	m	1			
5	2013	관공	0.10	0.30	0.06	m	2	2018	표면처리공법	0.07
6	2013	관공	0.10	3.50	3.50	m	1			
7	2015	관공노출	0.10	0.60	0.42	m	7	2017	단면복구(방형)	0.50
8	2015	관공노출	1.50	0.20	0.30	m	1	2017	단면복구(방형)	0.36
9	2015	관공노출	0.10	0.10	0.07	m	7	2017	단면복구(방형)	0.08
10	2015	관공노출	0.30	0.30	0.90	m	10	2017	단면복구(방형)	1.08
11	2015	관공노출	0.10	0.20	0.02	m	1	2017	단면복구(방형)	0.02
12	2017	관공	0.10	0.10	0.02	m	2	2018	표면처리공법	0.02
13	2017	관공	0.20	0.30	0.06	m	1	2018	표면처리공법	0.07
14	2017	관공	0.20	0.20	0.04	m	1			

서울시 시설관리공단


TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)




TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

An aerial photograph of a city grid, likely New York City, showing a network of streets and buildings. A thick black line highlights a specific path through the grid, starting from the left edge and ending at a red dot located in the lower-middle section of the image. The path follows a series of blocks, including a large open square area on the left and a dense urban area on the right.

[illegible]

가락 공동구 - 송이로(STA.320.0 m ~ 340.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연도	구분	구분내부	구분구분				구분구분내부				비고
				구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
2	2015	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
3	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
4	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
5	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
6	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
7	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
8	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.360.0 m ~ 380.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	구분	구분내역	구분구요				구분구구요				비고
				구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	구분	0.20	1.80	1.80	m	1				
2	2007	구분	구분	0.20	0.50	0.50	m	1				
3	2007	구분	구분	0.20	2.70	2.70	m	1				
4	2009	구분	구분	0.10	0.30	0.30	m	1				
5	2007	구분	구분	0.10	0.50	0.50	m	1				
6	2011	구분	구분	0.20	0.50	0.10	m	1	2017	표면처리구분	0.12	
7	2007	구분	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
8	2009	구분	구분	0.10	0.50	0.50	m	1				
9	2011	구분	구분	0.10	0.50	0.05	m	1	2017	표면처리구분	0.06	
10	2009	구분	구분	0.10	0.20	0.02	m	1	2017	표면처리구분	0.02	
11	2011	구분	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
12	2007	구분	구분	0.10	3.50	3.50	m	1				
13	2007	구분	구분	0.10	1.40	1.40	m	1				
14	2007	구분	구분	0.20	1.60	1.60	m	1				
15	2017	구분	구분	0.10	0.30	0.03	m	1	2018	표면처리구분	0.04	
16	2017	구분	구분	0.20	2.50	2.50	m	1				
17	2017	구분	구분	0.10	0.10	0.01	m	1	2018	표면처리구분	0.01	
18	2017	구분	구분	0.20	5.00	5.00	m	1				
19	2017	구분	구분	0.20	0.50	0.10	m	1	2018	표면처리구분	0.12	
20	2017	구분	구분	0.30	0.90	0.27	m	1				

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.380.0 m ~ 400.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	구분	구분내용	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2011	구분	0.40	2.40	2.40	m	1	2016	구분구분구분	구분	구분
2	2009	구분	0.10	2.20	2.20	m	1				
3	2009	구분	0.10	0.30	0.30	m	1				
4	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
5	2007	구분	0.10	0.60	0.60	m	1				
6	2007	구분	0.10	0.90	0.90	m	1				
7	2013	구분	0.20	2.60	2.60	m	1				
8	2013	구분	0.20	1.40	1.40	m	1				
9	2013	구분	0.10	1.50	3.00	m	2				
10	2017	구분구분구분	0.10	0.20	0.02	m	1	2018	구분구분구분	0.02	
11	2017	구분구분구분	0.20	1.00	0.20	m	1	2018	구분구분구분	0.24	
12	2017	구분	0.20	1.00	1.00	m	1				
13	2017	구분	0.10	0.20	0.04	m	2	2018	구분구분구분	0.08	
14	2017	구분구분구분	0.10	1.50	0.18	m	1	2018	구분구분구분	0.18	
15	2017	구분구분구분	0.20	0.90	0.18	m	1				
16	2017	구분구분구분	0.40	0.90	0.38	m	1				
17	2017	구분구분구분	0.20	0.90	0.18	m	1				

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.400.0 m ~ 420.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월일	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	0.10	1.00	1.00	m	1				
2	2007	구분	0.10	0.70	0.70	m	1				
3	2009	구분	0.20	2.80	2.80	m	1				
4	2007	구분	0.10	2.00	2.00	m	1				
5	2007	구분	0.20	2.10	2.10	m	1				
6	2007	구분	0.10	0.60	0.60	m	1				
7	2013	구분	0.10	1.00	1.00	m	1				
8	2017	구분	0.20	0.20	0.04	m	1				
9	2017	구분	0.10	0.10	0.01	m	1				

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.460.0 m ~ 480.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	점검내용	관정구호				관정구호내부				비고
			구호	길이	폭	깊이	구호	길이	폭	깊이	
1	2007	관정	0.20	1.20	1.20	m	1				
2	2007	관정	0.10	0.70	0.70	m	1				
3	2015	관정	0.10	1.00	1.00	m	1				
4	2017	관정	0.20	0.90	0.90	m	1				

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.480.0 m ~ 500.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연월일	구분	구분내역	구분구분				구분구분내역		비고
			구분	구분	구분	구분	구분구분내역	구분구분내역	
1	2011	구분	0.30	2.00	2.00	m	1	2017	구분구분내역
2	2009	구분	0.20	1.70	1.70	m	1		
3	2007	구분	0.10	1.60	1.60	m	1		
4	2013	구분	0.10	1.60	1.60	m	1		
5	2015	구분	0.10	0.30	0.30	m	1	2017	구분구분내역
6	2015	구분	0.20	1.30	1.30	m	1		
7	2015	구분	0.10	1.00	1.00	m	1	2018	구분구분내역
8	2017	구분	0.10	0.50	0.50	m	1	2018	구분구분내역
9	2017	구분	0.20	1.00	1.00	m	1		
10	2017	구분	0.20	0.20	0.20	m	1		
11	2017	구분	0.20	0.20	0.20	m	1		
12	2017	구분	0.20	0.40	0.40	m	1		
13	2017	구분	0.30	0.50	0.50	m	1		

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도



가락 공동구 - 송이로(STA.520.0 m ~ 540.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연월	계절	계절내용	계절구분				계절구분내역				비고
			계	월	일	분	구분	구분구분	구분구분구분	구분구분구분	
1	2009	계절	0.20	4.00	4.00	m	1	2017	계절구분구분	3.00	
2	2015	계절	2.50	2.50	m	1	2017	계절구분구분	1.20		
3	2015	계절	1.00	1.00	m	1	2017	계절구분구분	1.20		
4	2015	계절	0.30	0.50	0.15	m	1	2017	계절구분구분	0.18	
5	2015	계절	4.00	3.00	12.00	m	1	2017	계절구분구분	14.40	
6	2015	계절	0.30	0.30	m	1	2017	계절구분구분	0.36		
7	2015	계절구분구분	2.50	2.50	m	1	2017	계절구분구분	3.00		
8	2015	계절	4.00	3.00	12.00	m	1	2017	계절구분구분	14.40	
9	2015	계절구분	0.10	0.20	0.04	m	2	2017	계절구분구분	0.05	
10	2017	계절	0.30	0.50	0.15	m	1	2018	계절구분구분	0.18	
11	2017	계절구분구분	0.20	0.50	0.10	m	1	2018	계절구분구분	0.12	
12	2017	계절구분구분	0.20	0.50	0.20	m	2	2018	계절구분구분	0.24	
13	2017	계절구분구분	0.20	0.50	0.10	m	1	2018	계절구분구분	0.12	
14	2017	계절구분	0.60	0.30	0.54	m	1				

가락 공동구 - 송이로(STA.560.0 m ~ 580.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연월	구분	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2011	구분	1.00	2.50	2.50	구분	1	2017	구분구분구분	구분	구분
2	2007	구분구분	0.60	0.60	0.30	구분	1	2017	구분구분구분	구분	구분
3	2011	구분	0.10	2.00	2.00	구분	1	2017	구분구분구분	구분	구분
4	2017	구분	0.10	0.50	0.05	구분	1	2018	구분구분구분	구분	구분
5	2017	구분	0.10	0.10	0.02	구분	2	2018	구분구분구분	구분	구분
6	2017	구분	0.50	0.20	0.10	구분	1	2018	구분구분구분	구분	구분
7	2017	구분	0.30	1.00	0.30	구분	1	2018	구분구분구분	구분	구분
8	2017	구분	0.20	0.50	0.20	구분	2	2018	구분구분구분	구분	구분
9	2017	구분	0.20	0.50	0.30	구분	3	2018	구분구분구분	구분	구분
10	2017	구분	0.10	1.00	0.10	구분	1	2018	구분구분구분	구분	구분
11	2017	구분	0.10	0.50	0.05	구분	1	2018	구분구분구분	구분	구분
12	2017	구분	0.10	1.50	0.15	구분	1	2018	구분구분구분	구분	구분

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)



TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

An aerial photograph of a city grid, likely New York City, showing a network of streets and buildings. A specific path is highlighted in red, starting from the bottom left and moving towards the top right, passing through several blocks. The path is composed of several connected line segments, indicating a route through the city's layout.

[illegible]



An aerial photograph of a city grid, likely New York City, showing a network of streets and buildings. A thick, dark line highlights a specific path or route through the grid, starting from the left edge and moving towards the right. The path is composed of several connected segments, following the street layout. The buildings are represented by light gray areas, and the streets are darker gray lines. The highlighted path is a prominent feature, showing a complex route through the urban landscape.




손상물량표

[illegible]

가락 공동구 - 송이로(STA.720.0 m ~ 740.0m) 전력, 상수구 구간



⑬-18 보수원료



손상량량표

연번	연도	구분	구분내역	구분구분			구분구분내역			비고
				구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
2	2009	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
3	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
4	2011	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
5	2011	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
6	2009	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
7	2011	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
8	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
9	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
10	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
11	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
12	2009	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
13	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
14	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
15	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도


가락 공동구 - 송이로(STA.740.0 m ~ 760.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연도	구분	구분구분			구분구분구분			비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2011	구분	0.10	3.00	3.00	m	1		
2	2007	구분	0.20	1.00	1.00	m	1		
3	2007	구분	0.10	5.40	5.40	m	1		
4	2007	구분	0.10	1.80	1.80	m	1		
5	2007	구분	0.20	2.70	2.70	m	1		
6	2007	구분	0.10	0.80	0.80	m	1		
7	2007	구분	0.20	1.60	1.60	m	1		
8	2007	구분	0.10	1.30	1.30	m	1		
9	2007	구분	0.10	1.00	1.00	m	1		
10	2007	구분	0.20	1.60	1.60	m	1		
11	2009	구분	0.10	1.00	1.00	m	1		
12	2009	구분	0.20	2.60	2.60	m	1		
13	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1		
14	2009	구분	0.10	0.20	0.02	m	1	표면처리구분	0.02
15	2011	구분	0.20	1.50	1.50	m	1		
16	2009	구분	0.10	4.00	4.00	m	1		
17	2007	구분	0.10	1.70	1.70	m	1		
18	2009	구분	0.10	0.20	0.02	m	1		
19	2007	구분	0.20	3.00	3.00	m	1		
20	2017	구분	0.10	12.00	12.00	m	1		
21	2017	구분	0.20	1.00	0.20	m	1	표면처리구분	0.24
22	2017	구분	0.20	1.00	0.40	m	2	표면처리구분	0.48

An aerial photograph of a city grid, likely New York City, showing a dense pattern of streets and buildings. A thick, dark line highlights a specific path or route through the grid, starting from the left edge and extending towards the right. The path follows a series of blocks, including a large open area (possibly a park or plaza) and several smaller blocks with buildings. The image is oriented horizontally, with the path running from left to right.






구분	상부	중부	하부	기타
바닥	④ 균열'09 C.W= 0.2mm L= 2.4m	① 균열'07 C.W= 0.2mm L= 1.5m	② 균열'09 C.W= 0.2mm L= 5.0m	③ 균열'07 C.W= 0.2mm L= 7.0m
벽	⑤ 균열'09 C.W= 0.2mm L= 2.0m	⑥ 균열'09 C.W= 0.2mm L= 2.0m	⑦ 균열'09 C.W= 0.2mm L= 2.5m	⑧ 균열'07 C.W= 0.2mm L= 5.0m
슬래브	⑨ 균열'09 C.W= 0.2mm L= 5.0m	⑩ 균열'07 C.W= 0.2mm L= 7.0m	⑪ 균열'09 C.W= 0.2mm L= 2.5m	⑫ 균열'07 C.W= 0.2mm L= 5.0m
지붕	⑬ 균열'07 C.W= 0.2mm L= 1.5m	⑭ 균열'09 C.W= 0.2mm L= 2.4m	⑮ 균열'07 C.W= 0.2mm L= 1.5m	⑯ 균열'09 C.W= 0.2mm L= 2.4m

손상물량표

[illegible]

가락 공동구 - 송이로(STA.980.0 m ~ 1000.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	구분	구분내부	구분구분				구분구분내부				비고
				구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2017	연월	연월	연월	연월	연월	연월	연월	연월	연월	연월	
2	2017	연월	연월	연월	연월	연월	연월	연월	연월	연월	연월	
3	2017	연월	연월	연월	연월	연월	연월	연월	연월	연월	연월	
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1000.0 m ~ 1020.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2011	구분	0.10	1.00	1.00	m	1				
2	2009	구분	0.10	2.00	2.00	m	1				
3	2013	구분	0.10	2.50	2.50	m	1				
4	2013	구분	0.20	0.60	0.60	m	1				
5	2017	구분부백태	0.20	0.60	0.12	m	1				
6	2017	구분	0.20	1.00	1.00	m	1				
7	2017	구분	0.10	1.00	1.00	m	1				
8	2017	구분	0.10	2.00	0.20	m	1	2018	구분구분구분	0.24	
9	2017	구분	0.10	0.10	0.01	m	1	2018	구분구분구분	0.01	

서울시 시설관리공단


TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)


TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1020.0 m ~ 1040.0m) 전력, 상수구 구간



⑮ 보수부관열'17
C.W=0.2mm
L=6.6m



손상량량표

연번	연도	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2011	구분	0.10	2.40	2.40	m	1				
2	2007	구분	0.20	1.50	1.50	m	1				
3	2007	구분	2.30	3.50	8.05	m	1				
4	2011	구분	0.10	0.80	0.08	m	1				
5	2013	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
6	2017	보수부관열	0.20	6.60	6.60	m	1				구분
7	2017	보수부관열	0.20	4.00	4.00	m	1				구분
8	2017	구분	0.10	0.10	0.01	m	1				구분
9	2019	보수부관열	0.30	1.00	0.60	m	2				구분

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1120.0 m ~ 1140.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	구분	구분내용	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	관'07	0.10	1.40	1.40	m	1				
2	2009	관'09	0.20	2.60	2.60	m	1				
3	2007	관'07	0.10	1.00	1.00	m	1				
4	2007	관'07	0.20	1.80	1.80	m	1				
5	2007	관'07	0.20	1.40	1.40	m	1				
6	2011	관'07	0.20	3.00	3.00	m	1				
7	2011	관'07	0.20	3.00	3.00	m	1				
8	2007	관'07	0.20	2.20	2.20	m	1				
9	2007	관'07	0.10	1.00	1.00	m	1				
10	2007	관'07	0.20	1.20	1.20	m	1				
11	2007	관'07	0.20	2.30	2.30	m	1				
12	2017	관'07	0.10	0.10	0.01	m	1	2018	관'07	0.01	중요
13	2017	관'07	0.10	1.20	0.12	m	1				
14	2019	관'07	0.10	0.10	0.01	m	1				중요

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1220.0 m ~ 1240.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	점검내용	결함구요				정비구요				비고
			구	구	구	구	구	구	구	구	
1	2007	관절	0.20	2.20	2.20	m	1				
2	2007	관절	0.20	2.20	2.20	m	1				
3	2007	관절	0.20	0.70	0.70	m	1				
4	2007	관절	0.10	2.10	2.10	m	1				
5	2007	관절	0.10	6.00	6.00	m	1				
6	2007	관절	0.20	6.80	6.80	m	1				
7	2007	관절	0.20	1.70	1.70	m	1				
8	2007	관절	0.20	1.50	1.50	m	1				
9	2011	관절	0.20	2.00	2.00	m	1				
10	2009	관절	0.20	1.50	1.50	m	1				
11	2011	관절	0.20	3.20	3.20	m	1				
12	2007	관절	0.20	1.40	1.40	m	1				
13	2007	관절	0.10	0.70	0.70	m	1				
14	2013	관절	0.10	2.00	2.00	m	1				
15	2013	관절	0.20	2.50	2.50	m	1				
16	2013	관절	0.20	4.50	4.50	m	1				
17	2017	관절	0.20	0.50	0.50	m	1	2018	정비구요	0.01	
18	2017	관절	0.20	0.60	0.60	m	1				

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1240.0 m ~ 1260.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	구분	구분	구분구요				구분구구구구				비고
				구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
2	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
3	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
4	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
5	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
6	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
7	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
8	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
9	2011	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
10	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
11	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
12	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
13	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
14	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
15	2009	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
16	2013	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
17	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
18	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
19	2019	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분



서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT



2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도





A detailed street map of the Keyplan area in New York City. The map shows a dense grid of streets and building footprints. A specific location is marked with a black dot and labeled 'KEYPLAN'. The map is oriented with North at the top. The streets are labeled with names like 'E 10th St', 'E 11th St', 'E 12th St', 'E 13th St', 'E 14th St', 'E 15th St', 'E 16th St', 'E 17th St', 'E 18th St', 'E 19th St', 'E 20th St', 'E 21st St', 'E 22nd St', 'E 23rd St', 'E 24th St', 'E 25th St', 'E 26th St', 'E 27th St', 'E 28th St', 'E 29th St', 'E 30th St', 'E 31st St', 'E 32nd St', 'E 33rd St', 'E 34th St', 'E 35th St', 'E 36th St', 'E 37th St', 'E 38th St', 'E 39th St', 'E 40th St', 'E 41st St', 'E 42nd St', 'E 43rd St', 'E 44th St', 'E 45th St', 'E 46th St', 'E 47th St', 'E 48th St', 'E 49th St', 'E 50th St', 'E 51st St', 'E 52nd St', 'E 53rd St', 'E 54th St', 'E 55th St', 'E 56th St', 'E 57th St', 'E 58th St', 'E 59th St', 'E 60th St', 'E 61st St', 'E 62nd St', 'E 63rd St', 'E 64th St', 'E 65th St', 'E 66th St', 'E 67th St', 'E 68th St', 'E 69th St', 'E 70th St', 'E 71st St', 'E 72nd St', 'E 73rd St', 'E 74th St', 'E 75th St', 'E 76th St', 'E 77th St', 'E 78th St', 'E 79th St', 'E 80th St', 'E 81st St', 'E 82nd St', 'E 83rd St', 'E 84th St', 'E 85th St', 'E 86th St', 'E 87th St', 'E 88th St', 'E 89th St', 'E 90th St', 'E 91st St', 'E 92nd St', 'E 93rd St', 'E 94th St', 'E 95th St', 'E 96th St', 'E 97th St', 'E 98th St', 'E 99th St', 'E 100th St'. The map is a black and white line drawing. The streets are represented by thin black lines, and the building footprints are represented by thicker black lines. The 'KEYPLAN' label is in a bold, sans-serif font. The map is a detailed representation of the urban layout of the Keyplan area.



손상물량표

[illegible]

가락 공동구 - 송이로(STA.1440.0 m ~ 1460.0m) 전력, 상수구 구간



서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1460.0 m ~ 1480.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월일	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2009	구분	0.10	0.50	0.50	m	1				
2	2007	구분	0.20	3.00	3.00	m	1				
3	2011	구분	3.60	3.60	m	1	2018	구분	4.32		
4	2007	구분	0.10	1.50	1.50	m	1				
5	2007	구분	0.20	2.30	2.30	m	1				
6	2013	구분	0.10	1.00	0.10	m	1	2018	구분	0.12	
7	2013	구분	0.10	1.50	1.50	m	1				
8	2017	구분	1.00	3.00	3.00	m	1				
9	2017	구분	0.30	1.00	0.30	m	1				종료
10	2017	구분	0.30	2.00	0.60	m	1				종료
11	2017	구분	0.20	0.20	0.04	m	1				

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1480.0 m ~ 1500.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월일	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	0.20	1.00	1.00	m	1				
2	2009	구분	0.20	0.60	0.60	m	1				
3	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
4	2009	구분	0.20	2.50	2.50	m	1				
5	2007	구분	0.10	2.00	2.00	m	1				
6	2007	구분	0.10	1.70	1.70	m	1				
7	2011	구분	0.50	0.50	0.35	m	1				
8	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
9	2017	구분	0.30	0.30	0.09	m	1	2018	구분구분구분	0.11	
10	2019	구분구분구분	0.10	0.50	0.05	m	1				구분구분

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1500.0 m ~ 1520.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	점검내용	관통구호				관통구호				비고
			구	길이	깊이	수량	구	길이	깊이	수량	
1	2007	관통	0.10	2.20	2.20	m	1				
2	2007	관통	0.20	3.50	3.50	m	1				
3	2007	관통	0.20	2.10	2.10	m	1				
4	2007	관통	0.10	2.30	2.30	m	1				
5	2007	관통	0.20	1.00	1.00	m	1				
6	2007	관통	0.10	1.20	1.20	m	1				
7	2017	관통	0.10	0.10	0.01	m	1	2018	표면처리공법	0.01	
8	2019	보수부박리	3.00	0.50	1.50	m	1				표면처리

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)



TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

YPLAN



가락 공동구 - 송이로(STA.1520.0 m ~ 1540.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	점검내용	관통구요			관통구수신구			비고
			구	길이	깊이	구	길이	깊이	
1	2007	관통	0.20	1.90	1.90	m	1		
2	2007	관통	0.20	3.00	3.00	m	1		
3	2011	관통	0.20	4.00	4.00	m	1		
4	2007	관통	0.20	3.00	3.00	m	1		
5	2007	관통	0.20	3.00	3.00	m	1		
6	2007	관통	0.20	2.40	2.40	m	1		
7	2007	관통	0.10	4.00	4.00	m	1		
8	2007	관통	0.20	2.30	2.30	m	1		
9	2007	관통	0.10	1.90	1.90	m	1		
10	2007	관통	0.20	5.00	5.00	m	1		
11	2007	관통	0.20	3.00	3.00	m	1		
12	2007	관통	0.20	6.50	6.50	m	1		
13	2007	관통	0.20	3.70	3.70	m	1		
14	2007	관통	0.20	6.50	6.50	m	1		
15	2013	관통	0.20	1.00	1.00	m	1		
16	2013	관통	0.20	5.50	5.50	m	1		
17	2015	벽면	0.30	0.60	0.60	m	1	2015년 10월 15일	0.22
18	2017	관통	0.10	1.00	1.00	m	1		

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도



가락 공동구 - 송이로(STA.1540.0 m ~ 1560.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월	점검내용	결함구요			결함구요			비고
			구	구	구	구	구	구	
1	2007	관정	0.10	2.30	2.30	m	1		
2	2007	관정	0.20	1.00	1.00	m	1		
3	2007	관정	0.20	1.50	1.50	m	1		
4	2007	관정	0.10	3.50	3.50	m	1		
5	2007	관정	0.20	2.40	2.40	m	1		
6	2007	관정	0.20	3.10	3.10	m	1		
7	2007	관정	0.20	2.60	2.60	m	1		
8	2007	관정	0.20	2.30	2.30	m	1		
9	2007	관정	0.20	6.50	6.50	m	1		
10	2007	관정	0.20	4.30	4.30	m	1		
11	2007	관정	0.10	2.00	2.00	m	1		
12	2007	관정	0.20	2.50	2.50	m	1		
13	2015	불균노출	0.20	0.80	0.80	m	3	2017 단면복구(정밀)	0.58
14	2017	관정	0.20	1.00	1.00	m	1		
15	2018	누수(관정)	0.10	1.00	0.10	m	1		신규

가락 공동구 - 송이로(STA.1580.0 m ~ 1600.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월일	점검내용	관정구요				관정구수상여부				비고
			폭	깊이	길이	중량	관위	개소	부수년도	중점명/차량명	
1	2007	관정	0.10	0.70	0.70	m	1				
2	2007	관정	0.10	1.10	1.10	m	1				
3	2007	관정	0.10	1.20	1.20	m	1				
4	2007	관정	0.10	0.50	0.50	m	1				
5	2007	관정	0.20	4.20	4.20	m	1				
6	2007	관정	0.20	2.30	2.30	m	1				
7	2007	관정	0.20	3.20	3.20	m	1				
8	2007	관정	0.20	4.40	4.40	m	1				
9	2007	관정	0.20	4.40	4.40	m	1				
10	2007	관정	0.20	2.50	2.50	m	1				
11	2007	관정	0.10	4.00	4.00	m	1				
12	2007	관정	0.10	0.10	0.01	m	1	2018	표면처리공사	0.01	
13	2007	관정	0.20	3.30	3.30	m	1				
14	2007	관정	0.20	1.50	1.50	m	1				
15	2007	관정	0.10	2.00	2.00	m	1				
16	2007	관정	0.10	2.00	2.00	m	1				
17	2007	관정	0.20	2.30	2.30	m	1				
18	2007	관정	0.10	5.20	5.20	m	1				
19	2007	관정	0.20	3.20	3.20	m	1				
20	2007	관정	0.20	1.50	1.50	m	1				
21	2007	관정	0.10	3.00	3.00	m	1				
22	2013	관정	0.20	1.00	1.00	m	1				
23	2013	관정	0.10	0.50	0.50	m	1				

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1600.0 m ~ 1620.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월일	구분	구분구요			구분구요구			비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	0.10	2.00	2.00	m	1		
2	2007	구분	0.20	6.40	6.40	m	1		
3	2007	구분	0.10	2.30	2.30	m	1		
4	2007	구분	0.10	2.00	2.00	m	1		
5	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1		
6	2007	구분	0.20	5.50	5.50	m	1		
7	2007	구분	0.20	4.00	4.00	m	1		
8	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1		
9	2007	구분	0.20	5.50	5.50	m	1		
10	2007	구분	0.10	2.20	2.20	m	1		
11	2007	구분	0.20	2.30	2.30	m	1		
12	2007	구분	0.10	2.30	2.30	m	1		
13	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1		
14	2015	구분	0.20	1.20	1.20	m	1		
15	2015	구분	0.20	2.00	2.00	m	1		

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도



가락 공동구 - 송이로(STA.1620.0 m ~ 1640.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표



연번	연월일	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2011	구분	0.20	4.20	4.20	m	1				
2	2007	구분	0.20	4.20	4.20	m	1				
3	2007	구분	0.10	1.70	1.70	m	1				
4	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
5	2007	구분	0.20	2.30	2.30	m	1				
6	2007	구분	0.20	2.10	2.10	m	1				
7	2007	구분	0.20	3.00	3.00	m	1				
8	2007	구분	0.10	2.20	2.20	m	1				
9	2007	구분	0.20	3.00	3.00	m	1				
10	2007	구분	0.10	0.50	0.50	m	1				
11	2011	구분	0.10	0.30	0.30	m	1	2017	구분구분구분	0.04	
12	2013	구분구분구분	0.20	1.00	0.20	m	1	2017	구분구분구분	0.24	
13	2007	구분	0.10	1.50	1.50	m	1				
14	2007	구분	0.20	2.30	2.30	m	1				
15	2007	구분	0.20	2.30	2.30	m	1				
16	2013	구분구분구분	0.20	1.00	0.20	m	1	2017	구분구분구분	0.24	

가락 공동구 - 송이로(STA.1640.0 m ~ 1660.0m) 전력, 상수구 구간





손상물량표

[illegible]

[illegible]

가락 공동구 - 송이로(STA.1700.0 m ~ 1720.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	구분	구분내용	구분구요				구분구구구구				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	0.10	3.30	3.30	m	1				
2	2007	구분	0.10	3.20	3.20	m	1				
3	2007	구분	0.10	2.40	2.40	m	1				
4	2007	구분	0.10	2.50	2.50	m	1				
5	2007	구분	0.20	2.40	2.40	m	1				
6	2007	구분	0.20	3.00	3.00	m	1				
7	2007	구분	0.10	1.70	1.70	m	1				
8	2007	구분	0.20	1.00	1.00	m	1				
9	2007	구분	0.20	4.50	4.50	m	1				
10	2007	구분	0.10	1.60	1.60	m	1				
11	2007	구분	0.10	1.80	1.80	m	1				
12	2013	구분	0.20	1.20	1.20	m	1				
13	2017	구분	0.20	1.20	1.20	m	1				
14	2017	구분	0.10	0.50	0.50	m	1	2018	구분	0.08	구분
15	2017	구분	0.10	0.90	0.90	m	1				구분
16	2019	구분	0.10	0.10	0.10	m	1				구분

서울시 시설관리공단


TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1720.0 m ~ 1740.0m) 전력, 상수구 구간





구분	구간	구분	구간	구분	구간	구분	구간
지하	구간'07 C.W= 0.1mm L= 2.0m	구간'17 C.W=0.2mm L=1.0m	구간'07 C.W= 0.1mm L= 1.8m	구간'04 보수완료 (자오건설)	구간'04 보수완료 (자오건설)	구간'07 C.W= 0.1mm L= 3.0m	구간'07 C.W= 0.1mm L= 3.5m
상면	구간'07 C.W= 0.2mm L= 3.0m	구간'07 C.W= 0.2mm L= 2.5m	구간'11 C.W= 0.2mm L= 3.0m	구간'07 C.W= 0.1mm L= 4.8m	구간'07 C.W= 0.1mm L= 3.0m	구간'07 C.W= 0.2mm L= 3.3m	구간'07 C.W= 0.2mm L= 3.3m
하면	구간'07 C.W= 0.2mm L= 2.3m	구간'07 C.W= 0.1mm L= 2.0m	구간'07 C.W= 0.1mm L= 2.0m	구간'07 C.W= 0.1mm L= 3.0m	구간'07 C.W= 0.1mm L= 3.0m	구간'07 C.W= 0.1mm L= 0.6m	구간'07 C.W= 0.1mm L= 0.6m



손상물량표

[illegible]

가락 공동구 - 송이로(STA.1740.0 m ~ 1760.0m) 전력, 상수구 구간

[illegible]

가락 공동구 - 송이로(STA.1760.0 m ~ 1780.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연도	구분	구분	구분구분				구분구분구분				비고
				구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
2	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
3	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
4	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
5	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
6	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
7	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
8	2009	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
9	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
10	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
11	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
12	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
13	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
14	2011	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
15	2019	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	신규

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1780.0 m ~ 1800.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연도	구분	구분내용	구분구분				구분구분내용				비고
				구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2009	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
2	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
3	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
4	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
5	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
6	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
7	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
8	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
9	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
10	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
11	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
12	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
13	2017	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
14	2019	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
15	2019	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1800.0 m ~ 1820.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월일	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2011	전력	0.10	0.10	0.01	1	2017	전력구분구분	0.01		
2	2011	전력	0.10	0.20	0.02	1	2017	전력구분구분	0.02		
3	2011	전력	0.10	0.20	0.02	1	2017	전력구분구분	0.02		
4	2009	전력	0.20	0.50	0.50	m	1				
5	2007	전력	0.20	2.60	2.60	m	1				
6	2007	전력	0.20	2.60	2.60	m	1				
7	2007	전력	0.10	2.40	2.40	m	1				
8	2007	전력	0.10	4.80	4.80	m	1				
9	2007	전력	0.10	0.60	0.60	m	1				
10	2007	전력	0.20	2.00	2.00	m	1				
11	2017	전력구분구분	0.40	2.00	0.80	1	2018	전력구분구분	0.96		



서울시 시설관리공단


TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

[illegible]

[illegible]

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1920.0 m ~ 1940.0m) 전력, 상수구 구간





서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT



가락공동구 - 송이로 외관조사망도



손상물량표

[illegible]

가락 공동구 - 송이로(STA.1980.0 m ~ 2000.0m) 전력, 상수구 구간



서울시 시설관리공단


TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT


가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.2000.0 m ~ 2020.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월일	점검내용	공동구요				공동구내부				비고
			폭	길이	깊이	중량	관위	개수	부속	중량/노출	
1	2007	관통	0.10	2.00	2.00	m	1				
2	2007	관통	0.10	4.80	4.80	m	1				
3	2007	관통	0.20	2.20	2.20	m	1				
4	2017	관통	0.10	0.30	0.03	m	1	2018	표면치상공정	0.04	
5	2017	관통부속대	0.20	0.30	0.06	m	1	2018	표면치상공정	0.07	



서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도



가락 공동구 - 송이로(STA.2020.0 m ~ 2040.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	구분	구분내용	구분구요				구분구구요				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
2	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
3	2007	구분	0.20	0.60	0.60	m	1	2018	표면치단공명	0.72	
4	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
5	2007	구분	0.10	2.40	2.40	m	1				
6	2007	구분	0.20	1.90	1.90	m	1				
7	2017	구분	0.10	1.00	1.00	m	1				
8	2017	구분	0.10	0.20	0.02	m	1	2018	표면치단공명	0.02	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											

가락 공동구 - 송이로(STA.2040.0 m ~ 2060.0m) 전력, 상수구 구간



손상량량표

연번	연월일	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	0.20	0.30	0.30	m	1				
2	2007	구분	0.10	2.00	2.00	m	1				
3	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
4	2007	구분	0.20	1.50	1.50	m	1				
5	2017	구분	0.10	0.10	0.01	m	1	2018	표면처리공사	0.01	
6	2019	구분	0.50	2.00	1.00	m	1				신규

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도