

1) 전경



위 치	1련 TYPE - B
내 용	난방구 전경



위 치	1련 TYPE - A
내 용	난방구 전경



위 치	2련 TYPE - B
내 용	쓰레기관로구 전경



위 치	2련 TYPE - A
내 용	상수구 전경



위 치	3련 TYPE - A
내 용	통신구 전경



위 치	3련 TYPE - A
내 용	통신구 전경



위 치	환기소
내 용	전경



위 치	환기소
내 용	전경

2) 1련 TYPE - B 구간

			
위 치	TYPE-B STA.0+001m 좌벽	위 치	TYPE-B STA.0+003m 좌벽
내 용	누수흔적 (0.2 X 3.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)x3EA
			
위 치	TYPE-B STA.0+003m 좌벽	위 치	TYPE-B STA.0+012m 바닥
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)x3EA	내 용	균열 (L=1.0m)
			
위 치	TYPE-B STA.0+018m 바닥	위 치	TYPE-B STA.0+025m 바닥
내 용	균열 (L=3.5m)	내 용	균열 (L=2.0m)



위 치 TYPE-B STA.0+031m 바닥

내 용 균열 (L=1.5m, 2EA)



위 치 TYPE-B STA.0+039m 슬래브 ~ 좌벽

내 용 균열 (Cw=0.2 L=5.0)



위 치 TYPE-B STA.0+039m 슬래브 ~ 좌벽

내 용 균열 (Cw=0.2 L=5.0)



위 치 TYPE-B STA.0+041m 슬래브

내 용 망상균열 (2.0 X 2.0)



위 치 TYPE-B STA.0+052m 슬래브



내 용 종균열 (Cw=0.2 L=4.0)




위 치 TYPE-B STA.0+052m 슬래브

내 용 종균열 (Cw=0.2 L=4.0)

			
위 치	TYPE-B STA.0+052m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+060m 우벽
내 용	종균열 (Cw=0.2 L=4.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)
			
위 치	TYPE-B STA.0+069m 좌벽	위 치	TYPE-B STA.0+070m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.2 L=1.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=1.0)
			
위 치	TYPE-B STA.0+073m 우벽	위 치	TYPE-B STA.0+074m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.1 L=1.5)	내 용	균열 (Cw=0.1 L=1.5)

			
위 치	TYPE-B STA.0+079m 좌벽	위 치	TYPE-B STA.0+079m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.1 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.1 L=2.0)
			
위 치	TYPE-B STA.0+080m 우벽	위 치	TYPE-B STA.0+087m 슬래브
내 용	균열 (Cw=0.1 L=1.5)	내 용	종균열 (Cw=0.1 L=4.0)
			
위 치	TYPE-B STA.0+087m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+090m 우벽
내 용	종균열 (Cw=0.1 L=4.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)

			
위 치	TYPE-B STA.0+105m 우벽	위 치	TYPE-B STA.0+105m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.5)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.5)
			
위 치	TYPE-B STA.0+110m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+114m 슬래브
내 용	망상균열 (1.0 X 5.0)	내 용	종균열 (Cw=0.2 L=2.5)
			
위 치	TYPE-B STA.0+118m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+119m 좌벽
내 용	망상균열 (1.0 X 4.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=1.5)



위 치	TYPE-B STA.0+127m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+140m 슬래브
내 용	균열 (Cw=0.3 L=0.5)	내 용	망상균열 (1.0 X 7.5)



위 치	TYPE-B STA.0+140m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+155m 슬래브
내 용	망상균열 (1.0 X 7.5)	내 용	망상균열 (1.0 X 5.0)



위 치	TYPE-B STA.0+160m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+195m 슬래브
내 용	망상균열 (1.0 X 10.0)	내 용	망상균열 (1.0 X 5.0)



위 치	TYPE-B STA.0+200m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+219m 슬래브
내 용	망상균열 (1.0 X 5.0)	내 용	망상균열 (1.0 X 2.5)



위 치	TYPE-B STA.0+219m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+222m 슬래브
내 용	망상균열 (1.0 X 2.5)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=1.0), 8EA



위 치	TYPE-B STA.0+240m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+256m 우벽
내 용	누수흔적 (0.1 X 2.0), 2EA	내 용	균열 (Cw=0.2 L=1.5)

			
위 치	TYPE-B STA.0+257m 우벽	위 치	TYPE-B STA.0+258m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.2 L=1.5)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=1.5)
			
위 치	TYPE-B STA.0+296m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+300m 좌벽
내 용	망상균열 (1.0 X 4.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)
			
위 치	TYPE-B STA.0+309m 우벽	위 치	TYPE-B STA.0+330m 슬래브
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)	내 용	망상균열 (3.0 X 5.0)

			
위 치	TYPE-B STA.0+335m 우벽	위 치	TYPE-B STA.0+335m 슬래브
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)	내 용	망상균열 (3.0 X 5.0)
			
위 치	TYPE-B STA.0+340m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+360m 슬래브
내 용	망상균열 (3.0 X 20.0)	내 용	망상균열 (3.0 X 10.0)
			
위 치	TYPE-B STA.0+380m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+381m 우벽
내 용	망상균열 (3.0 X 20.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0), 7EA



위 치	TYPE-B STA.0+381m 우벽	위 치	TYPE-B STA.0+381m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0), 7EA	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0), 7EA



위 치	TYPE-B STA.0+384m 좌벽	위 치	TYPE-B STA.0+389m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.5), 2EA



위 치	TYPE-B STA.0+395m 좌벽	위 치	TYPE-B STA.0+400m 슬래브
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.5), 6EA	내 용	망상균열 (3.0 X 15.0)

			
위 치	TYPE-B STA.0+400m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+414m 좌벽
내 용	망상균열 (3.0 X 15.0)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=1.5)
			
위 치	TYPE-B STA.0+421m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+424m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.2 L=1.5)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.5)
			
위 치	TYPE-B STA.0+425m 슬래브		
내 용	망상균열 (3.0 X 15.0)		

3) 1련 TYPE - A 구간

			
위 치	TYPE-A STA.0+001m 슬래브	위 치	TYPE-A STA.0+015m 슬래브
내 용	백테 (0.3 X 1.5)	내 용	망상균열 (2.0 X 5.0)
			
위 치	TYPE-A STA.0+050m 슬래브	위 치	TYPE-A STA.0+065m 슬래브
내 용	망상균열 (2.0 X 10.0)	내 용	망상균열 (2.0 X 15.0)
			
위 치	TYPE-A STA.0+142m 바닥	위 치	TYPE-A STA.0+151m 슬래브
내 용	균열 (L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)* 2EA



위 치	TYPE-A STA.0+151m 슬래브	위 치	TYPE-A STA.0+178m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)* 2EA	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)



위 치	TYPE-A STA.0+199m 슬래브	위 치	TYPE-A STA.0+238m 좌벽
내 용	종균열 (Cw=0.2 L=3.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)




위 치	TYPE-A STA.0+243m 우벽	위 치	TYPE-A STA.0+281m 바닥
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)	내 용	균열 (L=2.0)

			
위 치	TYPE-A STA.0+331m 우벽	위 치	TYPE-A STA.0+342m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)
			
위 치	TYPE-A STA.0+402m 바닥	위 치	TYPE-A STA.0+411m 우벽
내 용	균열 (L=3.5)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)
			
위 치	TYPE-A STA.0+438m 우벽		
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)		


4) 2련 TYPE - B 구간

		 공서명 은평공동구건설공사 공 종 표면처리공법 위 치 1번슬래브 내 용 망상균열(후) 일 자 2019.11.25	
위 치	TYPE-B STA.0+005m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+005m 슬래브
내 용	망상균열 (3.0 X 8.0)	내 용	망상균열 (3.0 X 8.0) 보수완료
		 공서명 은평공동구건설공사 공 종 표면처리공법 위 치 2번슬래브 내 용 균열(후) 일 자 2019.11.25	
위 치	TYPE-B STA.0+039m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+039m 슬래브
내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0) 보수완료
		 공서명 은평공동구건설공사 공 종 수입보수공법 위 치 3번슬래브 내 용 균열(후) 일 자 2019.11.25	
위 치	TYPE-B STA.0+044m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+044m 슬래브
내 용	균열 (Cw=0.3 L=1.5)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=1.5) 보수완료

			
위 치	TYPE-B STA.0+044m 우벽	위 치	TYPE-B STA.0+044m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0) 보수완료
			
위 치	TYPE-B STA.0+063m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+063m 슬래브
내 용	망상균열 (3.0 X 7.0)	내 용	망상균열 (3.0 X 7.0) 보수완료
			
위 치	TYPE-B STA.0+077m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+077m 슬래브
내 용	균열 (Cw=0.2 L=0.2)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=0.2) 보수완료

		 공사업명 운평공동구건설공사 공종 표면처리공법 위치 7번좌벽체 내용 균열(후) 일자 2019.11.25	
위 치	TYPE-B STA.0+077m 좌벽	위 치	TYPE-B STA.0+077m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.5)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.5) 보수완료
		 공사업명 운평공동구건설공사 공종 표면처리공법 위치 9번좌벽체 내용 균열(후) 일자 2019.11.25	
위 치	TYPE-B STA.0+091m 좌벽	위 치	TYPE-B STA.0+091m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0) 보수완료
		 공사업명 운평공동구건설공사 공종 표면처리공법 위치 10번바닥슬래브 내용 바닥균열(후) 일자 2019.11.25	
위 치	TYPE-B STA.0+113m 바닥	위 치	TYPE-B STA.0+113m 바닥
내 용	균열 (L=2.0)	내 용	균열 (L=2.0) 보수완료

		 공사명 운평공동구건설공사 공종 표면처리공법 위치 11번바닥슬래브 내용 바닥균열(후) 일자 2019.11.25	
위 치	TYPE-B STA.0+115m 바닥	위 치	TYPE-B STA.0+115m 바닥
내 용	균열 (L=1.5)	내 용	균열 (L=1.5) 보수완료
		 공사명 운평공동구건설공사 공종 표면처리공법 위치 12번바닥슬래브 내용 바닥균열(후) 일자 2019.11.25	
위 치	TYPE-B STA.0+156m 바닥	위 치	TYPE-B STA.0+156m 바닥
내 용	균열 (L=5.0)	내 용	균열 (L=5.0) 보수완료
		 공사명 운평공동구건설공사 공종 표면처리공법 위치 14번바닥슬래브 내용 바닥균열(후) 일자 2019.11.25	
위 치	TYPE-B STA.0+185m 바닥	위 치	TYPE-B STA.0+185m 바닥
내 용	균열 (L=4.0)	내 용	균열 (L=4.0) 보수완료

		 공사명 운평공동구건설공사 공종 표면처리공법 위치 15탄슬래브 내용 망상균열(후) 일자 2019.11.25	
위 치	TYPE-B STA.0+247m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+247m 슬래브
내 용	망상균열 (2.0 X 5.0)	내 용	망상균열 (2.0 X 5.0) 보수완료
		 공사명 운평공동구건설공사 공종 표면처리공법 위치 16번바닥슬래브 내용 바닥균열(후) 일자 2019.11.25	
위 치	TYPE-B STA.0+301m 바닥	위 치	TYPE-B STA.0+301m 바닥
내 용	균열 (L=4.0)	내 용	균열 (L=4.0) 보수완료
		 공사명 운평공동구건설공사 공종 표면처리공법 위치 17바닥슬래브 내용 바닥균열(후) 일자 2019.11.25	
위 치	TYPE-B STA.0+307m 바닥	위 치	TYPE-B STA.0+307m 바닥
내 용	균열 (L=4.0)	내 용	균열 (L=4.0) 보수완료

		 공시명 은평공동구건설공사 공 종 입면보수공법 위 치 18층슬래브 내 용 재료분리(후) 일 자 2019.11.25	
위 치	TYPE-B STA.0+312m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+312m 슬래브
내 용	재료분리 (0.3 X 0.2)	내 용	재료분리 (0.3 X 0.2) 보수완료
		 공시명 은평공동구건설공사 공 종 표면처리공법 위 치 19층슬래브 내 용 균열(후) 일 자 2019.11.22	
위 치	TYPE-B STA.0+313m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+313m 슬래브
내 용	종균열 (Cw=0.2 L=3.0)	내 용	종균열 (Cw=0.2 L=3.0) 보수완료
		 공시명 은평공동구건설공사 공 종 실란트재시공 위 치 20층슬래브 내 용 실란트누수(후) 일 자 2019.11.22	
위 치	TYPE-B STA.0+314m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+314m 슬래브
내 용	누수 (L=0.1)	내 용	누수 (L=0.1) 보수완료



위 치	TYPE-B STA.0+320m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+320m 슬래브
내 용	망상균열 (2.0 X 8.0)	내 용	망상균열 (2.0 X 8.0) 보수완료



위 치	TYPE-B STA.0+322m 우벽	위 치	TYPE-B STA.0+322m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0) 보수완료



위 치	TYPE-B STA.0+338m 우벽	위 치	TYPE-B STA.0+338m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0) 보수완료



위 치	TYPE-B STA.0+339m 우벽	위 치	TYPE-B STA.0+339m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0) 보수완료




위 치	TYPE-B STA.0+341m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+341m 슬래브
내 용	종균열 (Cw=0.2 L=1.0)	내 용	종균열 (Cw=0.2 L=1.0) 보수완료




위 치	TYPE-B STA.0+350m 좌벽	위 치	TYPE-B STA.0+350m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.2 L=0.2*4ea)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=0.2*4ea) 보수완료

		 <table><tr><td>공사명</td><td>은행공동구건설공사</td></tr><tr><td>공종</td><td>표면처리공법</td></tr><tr><td>위치</td><td>27번슬래브</td></tr><tr><td>내용</td><td>망상균열(후)</td></tr><tr><td>일자</td><td>2019.11.22</td></tr></table>		공사명	은행공동구건설공사	공종	표면처리공법	위치	27번슬래브	내용	망상균열(후)	일자	2019.11.22
공사명	은행공동구건설공사												
공종	표면처리공법												
위치	27번슬래브												
내용	망상균열(후)												
일자	2019.11.22												
위 치	TYPE-B STA.0+365m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+365m 슬래브										
내 용	망상균열 (2.0 X 10.0)	내 용	망상균열 (2.0 X 10.0) 보수완료										
		 <table><tr><td>공사명</td><td>은행공동구건설공사</td></tr><tr><td>공종</td><td>표면처리공법</td></tr><tr><td>위치</td><td>29번우벽체</td></tr><tr><td>내용</td><td>균열(후)</td></tr><tr><td>일자</td><td>2019.11.22</td></tr></table>		공사명	은행공동구건설공사	공종	표면처리공법	위치	29번우벽체	내용	균열(후)	일자	2019.11.22
공사명	은행공동구건설공사												
공종	표면처리공법												
위치	29번우벽체												
내용	균열(후)												
일자	2019.11.22												
위 치	TYPE-B STA.0+380m 우벽	위 치	TYPE-B STA.0+380m 우벽										
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0) 보수완료										
		 <table><tr><td>공사명</td><td>은행공동구건설공사</td></tr><tr><td>공종</td><td>표면처리공법</td></tr><tr><td>위치</td><td>30번좌벽체</td></tr><tr><td>내용</td><td>균열(후)</td></tr><tr><td>일자</td><td>2019.11.22</td></tr></table>		공사명	은행공동구건설공사	공종	표면처리공법	위치	30번좌벽체	내용	균열(후)	일자	2019.11.22
공사명	은행공동구건설공사												
공종	표면처리공법												
위치	30번좌벽체												
내용	균열(후)												
일자	2019.11.22												
위 치	TYPE-B STA.0+382m 좌벽	위 치	TYPE-B STA.0+382m 좌벽										
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0*2ea)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0*2ea) 보수완료										

		 공시명 은평공동구건설공사 공 종 주입보수공법 위 치 31번우벽체 내 용 균열(후) 일 자 2019.11.22	
위 치	TYPE-B STA.0+390m 우벽	위 치	TYPE-B STA.0+390m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0) 보수완료
		 공시명 은평공동구건설공사 공 종 표면처리공법 위 치 32번슬래브 내 용 망상균열(후) 일 자 2019.11.22	
위 치	TYPE-B STA.0+443m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+443m 슬래브
내 용	망상균열 (1.5 X 3.0)	내 용	망상균열 (1.5 X 3.0) 보수완료
		 공시명 은평공동구건설공사 공 종 표면처리 위 치 33번바닥슬래브 내 용 바닥균열(후) 일 자 2019.11.22	
위 치	TYPE-B STA.0+469m 바닥	위 치	TYPE-B STA.0+469m 바닥
내 용	균열 (L=1.2)	내 용	균열 (L=1.2) 보수완료

		 공사명 운행공동구건설공사 공 종 표면처리 위 치 34번슬래브 내 용 망상균열(후) 일 자 2019.11.22	
위 치	TYPE-B STA.0+477m 슬래브	위 치	TYPE-B STA.0+477m 슬래브
내 용	망상균열 (1.5 X 2.0)	내 용	망상균열 (1.5 X 2.0) 보수완료
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

5) 2련 TYPE - A 구간


		 공시명 은평공동구건설공사 공 종 주입보수공법 위 치 35번좌벽체 내 용 균열(후) 일 자 2019.11.22	
위 치	TYPE-A STA.0+087m 좌벽	위 치	TYPE-A STA.0+087m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0) 보수완료
		 공시명 은평공동구건설공사 공 종 주입보수공법 위 치 36번우벽체 내 용 균열(후) 일 자 2019.11.22	
위 치	TYPE-A STA.0+089m 우벽	위 치	TYPE-A STA.0+089m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0*2ea)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0*2ea) 보수완료
		 공시명 은평공동구건설공사 공 종 표면처리 위 치 37번좌벽체 내 용 균열(후) 일 자 2019.11.21	
위 치	TYPE-A STA.0+119m 좌벽	위 치	TYPE-A STA.0+119m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0) 보수완료




위 치	TYPE-A STA.0+128m 우벽	위 치	TYPE-A STA.0+128m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.5)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.5) 보수완료



위 치	TYPE-A STA.0+139m 우벽	위 치	TYPE-A STA.0+139m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.2 L=1.5)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=1.5) 보수완료



위 치	TYPE-A STA.0+202m 좌벽	위 치	TYPE-A STA.0+202m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.2 L=1.5)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=1.5) 보수완료

		 <table><tr><td>공사명</td><td>은행공동구건설공사</td></tr><tr><td>공종</td><td>표면처리</td></tr><tr><td>위치</td><td>41번좌벽체</td></tr><tr><td>내용</td><td>균열(후)</td></tr><tr><td>일자</td><td>2019.11.22</td></tr></table>		공사명	은행공동구건설공사	공종	표면처리	위치	41번좌벽체	내용	균열(후)	일자	2019.11.22
공사명	은행공동구건설공사												
공종	표면처리												
위치	41번좌벽체												
내용	균열(후)												
일자	2019.11.22												
위 치	TYPE-A STA.0+203m 좌벽	위 치	TYPE-A STA.0+203m 좌벽										
내 용	종균열 (Cw=0.2 L=1.0)	내 용	종균열 (Cw=0.2 L=1.0) 보수완료										
		 <table><tr><td>공사명</td><td>은행공동구건설공사</td></tr><tr><td>공종</td><td>주입보수교법</td></tr><tr><td>위치</td><td>42번우벽체</td></tr><tr><td>내용</td><td>균열(후)</td></tr><tr><td>일자</td><td>2019.11.22</td></tr></table>		공사명	은행공동구건설공사	공종	주입보수교법	위치	42번우벽체	내용	균열(후)	일자	2019.11.22
공사명	은행공동구건설공사												
공종	주입보수교법												
위치	42번우벽체												
내용	균열(후)												
일자	2019.11.22												
위 치	TYPE-A STA.0+213m 우벽	위 치	TYPE-A STA.0+213m 우벽										
내 용	균열 (Cw=0.3 L=1.0)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=1.0) 보수완료										
		 <table><tr><td>공사명</td><td>은행공동구건설공사</td></tr><tr><td>공종</td><td>주입보수교법</td></tr><tr><td>위치</td><td>44번우벽체</td></tr><tr><td>내용</td><td>균열(후)</td></tr><tr><td>일자</td><td>2019.11.22</td></tr></table>		공사명	은행공동구건설공사	공종	주입보수교법	위치	44번우벽체	내용	균열(후)	일자	2019.11.22
공사명	은행공동구건설공사												
공종	주입보수교법												
위치	44번우벽체												
내용	균열(후)												
일자	2019.11.22												
위 치	TYPE-A STA.0+249m 우벽	위 치	TYPE-A STA.0+249m 우벽										
내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0) 보수완료										

		 공사업: 운평공동구건설공사 공종: 주입보수고법 위치: 43번좌벽체 내용: 균열(후) 일자: 2019.11.22	
위 치	TYPE-A STA.0+250m 좌벽	위 치	TYPE-A STA.0+250m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0) 보수완료
		 공사업: 운평공동구건설공사 공종: 주입보수고법 위치: 46번바닥슬래브 내용: 바닥균열(후) 일자: 2019.11.22	
위 치	TYPE-A STA.0+267m 바닥	위 치	TYPE-A STA.0+267m 바닥
내 용	균열 (L=1.5*2ea)	내 용	균열 (L=1.5*2ea) 보수완료
		 공사업: 운평공동구건설공사 공종: 표면처리 위치: 46번좌벽체 내용: 균열(후) 일자: 2019.11.22	
위 치	TYPE-A STA.0+319m 좌벽	위 치	TYPE-A STA.0+319m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=1.0)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=1.0) 보수완료




위 치	TYPE-A STA.0+377m 우벽	위 치	TYPE-A STA.0+377m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0) 보수완료




위 치	TYPE-A STA.0+381m 우벽	위 치	TYPE-A STA.0+381m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.5)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.5) 보수완료





위 치	TYPE-A STA.0+384m 좌벽	위 치	TYPE-A STA.0+384m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0) 보수완료

		 공시명: 운평공동구건설공사 공 종: 표면처리 위 치: 51번바닥슬래브 내 용: 바닥균열(후) 일 자: 2019.11.22	
위 치	TYPE-A STA.0+404m 바닥	위 치	TYPE-A STA.0+404m 바닥
내 용	균열 (L=2.5)	내 용	균열 (L=2.5) 보수완료
		 공시명: 운평공동구건설공사 공 종: 주입보수공법 위 치: 52번좌벽체 내 용: 균열(후) 일 자: 2019.11.22	
위 치	TYPE-A STA.0+442m 좌벽	위 치	TYPE-A STA.0+442m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0) 보수완료
		 공시명: 운평공동구건설공사 공 종: 주입보수공법 위 치: 53번좌벽체 내 용: 균열(후) 일 자: 2019.11.22	
위 치	TYPE-A STA.0+453m 좌벽	위 치	TYPE-A STA.0+453m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0) 보수완료


			
위 치	TYPE-A STA.0+459m 좌벽	위 치	TYPE-A STA.0+459m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0) 보수완료
			
위 치	TYPE-A STA.0+468m 슬래브	위 치	TYPE-A STA.0+468m 슬래브
내 용	망상균열 (1.0 X 2.0)	내 용	망상균열 (1.0 X 2.0) 보수완료
			
위 치	TYPE-A STA.0+471m 우벽	위 치	TYPE-A STA.0+471m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.5)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.5) 보수완료

6) 3련 TYPE - A 구간

			
위 치	TYPE-A STA.0+005m 슬래브	위 치	TYPE-A STA.0+005m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.2 L=1.0)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0)
			
위 치	TYPE-A STA.0+024m 좌벽	위 치	TYPE-A STA.0+030m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=1.0)
			
위 치	TYPE-A STA.0+035m 슬래브	위 치	TYPE-A STA.0+044m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)



위 치	TYPE-A STA.0+093m 좌벽	위 치	TYPE-A STA.0+095m 슬래브
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)	내 용	종균열 (Cw=0.2 L=2.0)



위 치	TYPE-A STA.0+110m 슬래브	위 치	TYPE-A STA.0+143m 좌벽
내 용	종균열 (Cw=0.2 L=1.5)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)




위 치	TYPE-A STA.0+154m 좌벽	위 치	TYPE-A STA.0+186m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.2 L=1.5)X3EA	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)



위 치	TYPE-A STA.0+245m 좌벽	위 치	TYPE-A STA.0+247m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=1.0)	내 용	균열 (Cw=0.5 L=1.5)





위 치	TYPE-A STA.0+268m 좌벽	위 치	TYPE-A STA.0+339m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)




위 치	TYPE-A STA.0+341m 좌벽	위 치	TYPE-A STA.0+347m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=2.5)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)

			
위 치	TYPE-A STA.0+359m 좌벽	위 치	TYPE-A STA.0+383m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.2 L=1.5)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.5)
			
위 치	TYPE-A STA.0+417m 좌벽	위 치	TYPE-A STA.0+419m 좌벽
내 용	균열 (Cw=0.2 L=0.5)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)
			
위 치	TYPE-A STA.0+481m 좌벽	위 치	TYPE-A STA.0+483m 우벽
내 용	균열 (Cw=0.3 L=1.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=1.5)

7) 작업구 및 환기소 구간

		 공사명 온평공동구건설공사 공종 표면처리공법 위치 59-60번B1환기구1바닥승래브 내용 바닥균열(후) 일자 2019.11.25	
위 치	B-1 환기소 벽체 상단	위 치	B-1 환기소 벽체 상단
내 용	균열 (L=0.5)	내 용	균열 (L=0.5) 보수완료
		 공사명 온평공동구건설공사 공종 표면처리공법 위치 59-60번B1환기구1바닥승래브 내용 바닥균열(후) 일자 2019.11.25	
위 치	B-1 환기소 벽체 상단	위 치	B-1 환기소 벽체 상단
내 용	균열 (L=0.3)	내 용	균열 (L=0.3) 보수완료
		 공사명 온평공동구건설공사 공종 표면처리공법 위치 61-63번B1환기구1시점측 내용 균열(후) 일자 2019.11.25	
위 치	B-1 환기소 시점측 벽체	위 치	B-1 환기소 시점측 벽체
내 용	균열 (Cw=0.2 L=0.6)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=0.6) 보수완료

		 공시명 온평공동구건설공사 공종 표면처리공법 위치 61-63번B1환기구1시점측 내용 균열(후) 일자 2019.11.25	
위 치	B-1 환기소 시점측 벽체	위 치	B-1 환기소 시점측 벽체
내 용	균열 (Cw=0.2 L=1.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=1.0) 보수완료
		 공시명 온평공동구건설공사 공종 단면보수공법 위치 64번B1환기구2슬래브 내용 재료분리(후) 일자 2019.11.25	
위 치	B-1 환기소 슬래브	위 치	B-1 환기소 슬래브
내 용	재료분리 (0.5m X 0.5m)	내 용	재료분리 (0.5m X 0.5m) 보수완료
		 공시명 온평공동구건설공사 공종 표면처리공법 위치 65번B1환기구2바닥슬래브 내용 바닥균열(후) 일자 2019.11.25	
위 치	B-1 환기소 바닥(계단)	위 치	B-1 환기소 바닥(계단)
내 용	균열 (Cw=0.3 L=10.0)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=10.0) 보수완료

		 공사명 온평공동구건설공사 공종 표면처리공법 위치 66번B1환기구2슬래브 내용 망상균열(후) 일자 2019.11.25	
위 치	B-1 환기소 슬래브	위 치	B-1 환기소 슬래브
내 용	망상균열 (3.0m X 3.0m)	내 용	망상균열 (3.0m X 3.0m) 보수완료
		 공사명 온평공동구건설공사 공종 표면처리공법 위치 67번B1환기구2벽체 내용 균열(후) 일자 2019.11.25	
위 치	B-1 환기소 벽체	위 치	B-1 환기소 벽체
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)X3EA	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)X3EA 보수완료
		 공사명 온평공동구건설공사 공종 표면처리공법 위치 68번B2환기구2바닥슬래브 내용 바닥균열(후) 일자 2019.11.25	
위 치	B-2 환기소 바닥 (계단)	위 치	B-2 환기소 바닥 (계단)
내 용	균열 (Cw=0.3 L=20.0)X6EA	내 용	균열 (Cw=0.3 L=20.0)X6EA 보수완료

		 공시명: 운평공동구건설공사 공종: 표면처리공법 위치: 69번B3환기구1시점측 내용: 균열(후) 일자: 2019.11.25	
위 치	B-3 환기소 시점측 벽체	위 치	B-3 환기소 시점측 벽체
내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0)	내 용	균열 (Cw=0.2 L=2.0) 보수완료
		 공시명: 운평공동구건설공사 공종: 표면처리공법 위치: 70번B3환기구1벽체 내용: 망상균열(후) 일자: 2019.11.25	
위 치	B-3 환기소 벽체	위 치	B-3 환기소 벽체
내 용	망상균열 (2.0m X 2.0m)	내 용	망상균열 (2.0m X 2.0m) 보수완료
		 공시명: 운평공동구건설공사 공종: 표면처리공법 위치: 72번B3환기구2바닥슬래브 내용: 바닥균열(후) 일자: 2019.11.25	
위 치	B-3 환기소 바닥	위 치	B-3 환기소 바닥
내 용	균열 (L=0.5)X6EA	내 용	균열 (L=0.5)X6EA 보수완료

		 공시명: 운평공동구건설공사 공종: 표면처리공법 위치: 71번B3환기구2바닥슬래브 내용: 바닥균열(후) 일자: 2019.11.25	
위 치	B-3 환기소 바닥	위 치	B-3 환기소 바닥
내 용	균열 (L=0.5)X6EA	내 용	균열 (L=0.5)X6EA 보수완료
		 공시명: 운평공동구건설공사 공종: 표면처리공법 위치: 73번B3환기구2동정숙 내용: 균열(후) 일자: 2019.11.25	
위 치	B-3 환기소 바닥 (계단)	위 치	B-3 환기소 바닥 (계단)
내 용	균열 (L=1.5)	내 용	균열 (L=1.5) 보수완료
		 공시명: 운평공동구건설공사 공종: 표면처리공법 위치: 75번B4환기구2슬래브 내용: 균열(후) 일자: 2019.11.25	
위 치	B-4 환기소 슬래브	위 치	B-4 환기소 슬래브
내 용	균열 (0.1m X 0.7m)	내 용	균열 (0.1m X 0.7m) 보수완료




위 치	A-1 환기소 시점측 벽체	위 치	A-1 환기소 시점측 벽체
내 용	균열 (Cw=0.2 L=0.5)X7EA	내 용	균열 (Cw=0.2 L=0.5)X7EA 보수완료





위 치	A-1 환기소 시점측 벽체	위 치	A-1 환기소 시점측 벽체
내 용	균열 (Cw=0.3 L=0.50)	내 용	균열 (Cw=0.3 L=0.50) 보수완료



위 치	A-1 환기소 시점측 벽체	위 치	A-1 환기소 시점측 벽체
내 용	균열 (Cw=0.1 L=0.5)	내 용	균열 (Cw=0.1 L=0.5) 보수완료

		 공시명 은평공동구건설공사 공 종 표면처리 위 치 81번슬래브 내 용 망상균열(후) 일 자 2019.11.22	
위 치	A-2 환기소 슬래브	위 치	A-2 환기소 슬래브
내 용	망상균열 (2.0m X 3.0m)	내 용	망상균열 (2.0m X 3.0m) 보수완료
		 공시명 은평공동구건설공사 공 종 표면처리 위 치 79번바닥슬래브 내 용 바닥균열(후) 일 자 2019.11.22	
위 치	A-2 환기소 바닥 (계단)	위 치	A-2 환기소 바닥 (계단)
내 용	균열 (Cw=0.3 L=20.0)X6EA	내 용	균열 (Cw=0.3 L=20.0)X6EA 보수완료
		 공시명 은평공동구건설공사 공 종 표면처리 위 치 77번A-1환기구2시점측 내 용 균열(후) 일 자 2019.11.22	
위 치	A-1 환기소 시점측 벽체	위 치	A-1 환기소 시점측 벽체
내 용	균열 (Cw=0.2 L=0.5)X7EA	내 용	균열 (Cw=0.2 L=0.5)X7EA 보수완료


8) 관리동 및 발전기실 구간

			
위 치	관리동	위 치	-
내 용	전경	내 용	
			
위 치	발전기실	위 치	발전기실 벽체
내 용	전경	내 용	마감몰탈 들뜸 (1.0 X 0.5)
위 치		위 치	
내 용		내 용	

9) 작업사진 및 비파괴 시험



위 치	-
내 용	외관조사




위 치	-
내 용	균열 측정



위 치	-
내 용	균열 측정




위 치	-
내 용	제원조사



위 치	-
내 용	화재교육



위 치	-
내 용	반발경도 시험



위 치	-	위 치	-
내 용	탄산화 시험	내 용	탄산화 시험



위 치	-	위 치	-
내 용	피복두께 측정	내 용	균열 측정



위 치	-	위 치	
내 용	균열심도 측정	내 용	