

시설물관리대장(공동구)

시 설 물 번 호	UC1987-0000002
관 리 번 호	3
시 설 물 명	가락공동구
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수· 보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정· 측면,기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체	서울시설공단 공동구관리처	
소유자	서울특별시	전화번호 : 02-2128-2111
보관자		

1. 기본현황

시설물 번호		관리번호		시설물명		노선		시설물종류		시설물종별		시설물구분					
UC1987-0000002		3		가락공동구				공동구		2종		공동구					
위치 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체			관리주체구분		소유자								
서울특별시		송파구		오금로		363, 오금근린공원내 (오금동)		서울시설공단 공동구관리처		공공		서울특별시장					
준공일		하자담보책임만료일		상세제원		안전점검 및 정밀안전진단 이력		보수·보강 이력		관리주체의 설계도서보존		설계도서사본 공단제출		감리보고서		안전점검 종합보고서	
1987년 12월 30일		1997년 12월 30일		유		유		유		비대상-보존		비대상-미제출		비대상-미제출		비대상-미제출	
설계기간			설계자			공사기간			시공자			총공사비(백만원)					
						1983-01-01 ~ 1987-12-30			동아, 공영, 세림, 태영			11,620					
영10조대상		감리기간		감리자 (책임감리원)		공사발주자		공사명			공사감독· 공사관리관						
아니오						서울특별시		광역도시 강남개발사업									
▷ 기타 기본현황																	
작성일				작성자				최종 수정일				최종 수정자					
2016년 02월 11일				서진석 인				2016년 02월 12일				서울시설공단 공동구관리처					
▷ 비고																	

2. 상세제원

공동구명		연장		총연장		규격		구조형식											
가락공동구		7.4 km		15.7 km		3련(6.8×2.3), 2련(4.2×2.3)		박스형											
주요공법		보조공법		내공단면		배수형식		중단구배		평면선형곡선반경R									
개착식						비배수식		%		m									
전기설비	관리용수도관		배수설비				환기설비				수전점								
			집수정		펌프		자연배기구		환풍기										
	7220 m		17 개소		34 대		47 개소		8 대		11 개소								
	고압		저압		비상발전기				조명설비										
					고정		이동												
KW		300 KW		KW		10 KW		2453 등											
보안설비	통합제어		침수경보		침입경보				침입경로정보		CCTV								
	DDC				PLC		열감지						적외선						
	12 대		대		15 개소		74 개		38 개		개		20 개소						
소방설비	감지기		중계기		연소방지		소화기		유도등		방화문		제연경계벽						
	18 KM		35 대		28 개소		598 개		104 개		26 개소		7 개소						
비상연락설비	전화기		인터컴		무전기														
					무전기		케이블												
	대		12 대		7 대		18 KM												
공동구 진출입장소	환기구		전력맨홀		통신맨홀		상수맨홀		한전연결구		한통연결구		변전실		장비반입구		기타		
	유		유		유										유				
기타 상세제원																			

공동구 수용시설						
시설종류	규모	단위	점용면적	점용비율	점용기관	현황사진
상수	7	km	m ²	39.44 %	수도사업소	
전력	18	km	m ²	27.71 %	한국전력	
통신	1178	km	m ²	35.85 %	KT외2개사	

전경 사진



정· 측면,기타사진

