

[탄산화 시험 보고서]

1. 용역명 : 서울교통공사 2호선 신림 ~ 신대방역 등 7개구간 교량구조물 정밀안전점검 용역
2. 과업시설물 : 대림철교 구간
3. 발주처 : 서울교통공사
4. 용역사 : (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링
5. 과업기간 : 2019년 11월 ~ 12월
6. 측정기기 : 전동드릴, 버니어 캘리퍼스

측정위치			피복두께(mm)	탄산화 깊이(mm)	탄산화 잔여깊이(mm)	경과 년수	속도 계수	잔존수명
1.	교각 P1	-	84.0	4.5	79.5	35.0	0.76	100년 이상
2.	교각 P2	-	84.0	5.5	78.5	35.0	0.93	100년 이상
3.	교각 P3	-	75.0	5.5	69.5	35.0	0.93	100년 이상
4.	교각 P4	-	73.0	6.0	67.0	35.0	1.01	100년 이상
5.	교각 P5	-	75.0	5.0	70.0	35.0	0.85	100년 이상
6.	교각 P6	-	45.0	6.0	39.0	35.0	1.01	100년 이상