

4. 상태평가 결과

대림철교 상태평가 결과표													
◇ 개별교량명 : 대림철교													
부재의 분류		상부구조		기타부재			받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조 형식	거더	가로보 세로보	배수 시설	난간 연석	신축 이음	교량 받침	교대 교각	기초	탄산화		염화물	
										상부	하부	상부	하부
S1(P1)	SPG	b	b	-	-	a	a	b	Q	-	a	-	-
S2(P2)	SPG	b	b	-	-	a	a	c	Q	-	a	-	-
S3(P3)	SPG	b	b	-	-	a	a	b	Q	-	a	-	-
S4(P4)	SPG	b	b	-	-	a	a	b	Q	-	a	-	-
S5(P5)	SPG	b	b	-	-	a	a	c	Q	-	a	-	-
S6(P6)	SPG	b	b	-	-	a	a	b	Q	-	a	-	-
P7	SPG	-	-	-	-	a	a	b	Q	-	-	-	-
평균		0.200	0.200	-	-	0.100	0.100	0.257	-	0.000	0.100	0.000	0.000
가중치		37	11	-	-	6	14	25	-	0	7	0	0
(평균 x 가중치) / 가중치합		0.074	0.022	-	-	0.006	0.014	0.064	-	0.000	0.007	0.000	0.000
										1. 환산결함도 점수		0.187	
										2. 상태평가 결과		B	