



양벌 공공하수처리시설

시설물명 : 일차침전지




사진번호	01	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	02	위치	외부
내 용	전경		



사진번호	03	위치	내부
내 용	전경		

사진번호	04	위치	외부
내 용	전경		



사진번호	05	위치	계단실 벽체
내 용	백태 (A=0.2m×2.0m×5EA)		

사진번호	06	위치	내부 벽체
내 용	부식 및 도장박리 (A=3.0m×1.0m×2EA)		

양별 공공하수처리시설

시설물명 : 유입펌프장



사진번호 07 위치 외부

사진번호 08 위치 외부

내용 전경

내용 전경



사진번호 09 위치 외부 바닥

사진번호 10 위치 외부 바닥

내용 도장들뜸 (A=0.5m×0.5m)

내용 체수흔적 (A=1.0m×1.0m)



사진번호 11 위치 외부 바닥


사진번호 12 위치 설비받침콘크리트

내용 체수 (A=4.0m×5.0m)

내용 망상균열 (A=1.0m×1.0m)

양별 공공하수처리시설

시설물명 : 유입펌프장




사진번호 13 위치 외부 벽체
내 용 균열 (CW=0.2mm, L=1.0m)

사진번호 14 위치 외부 벽체
내 용 균열 (CW=0.2mm, L=1.0m)



사진번호 15 위치 외부 슬래브
내 용 마감미흡 (A=0.5m×0.5m)

사진번호 16 위치 외부 바닥
내 용 도장들뜸 -보수완료-




사진번호 17 위치 외부 벽체
내 용 도장들뜸 -보수완료

사진번호 18 위치 외부 벽체
내 용 도장들뜸 -보수완료-

양별 공공하수처리시설

시설물명 : 생물여과지(질산화/탈질)



사진번호	19	위치	외부	사진번호	20	위치	외부
내 용	전경			내 용	전경		
							
사진번호	21	위치	바닥	사진번호	22	위치	슬래브
내 용	전경			내 용	전경		
							
사진번호	23	위치	슬래브	사진번호	24	위치	외부 바닥
내 용	전경			내 용	도장들뜸 (A=5.0m×3.0m)		

양벌 공공하수처리시설

시설물명 : 생물여과지(질산화/탈질)




사진번호 25 위치 외부 바닥

사진번호 26 위치 외부 벽체

내 용 오염 (A=4.0m×5.0m)

내 용 백태 (A=0.1m×0.5m×11EA)




사진번호 27 위치 외부 벽체

사진번호 28 위치 5지 내부

내 용 백태 (A=0.1m×0.5m×11EA)

내 용 전경



사진번호 29 위치 5지 내부 벽체


사진번호 30 위치 5지 내부 벽체

내 용 콘크리트 박락 및 누수 -보수완료-

내 용 콘크리트 박락 및 누수 -보수완료-

양벌 공공하수처리시설

시설물명 : 생물여과지(질산화)



사진번호	31	위치	외부	사진번호	32	위치	외부
내 용	전경			내 용	제원		
							
사진번호	33	위치	외부 벽체	사진번호	34	위치	외부 기둥
내 용	콘크리트 박락 (A=0.1m×0.1m×3EA)			내 용	파손 (A=0.1×0.2m)		
							
사진번호	35	위치	외부 벽체	사진번호	36	위치	외부 벽체
내 용	누수 (A=0.5×2.0m)			내 용	누수 (A=0.5×2.0m)		

양벌 공공하수처리시설

시설물명 : 생물여과지(질산화)



사진번호 37 위치 외부 벽체

사진번호 38 위치 외부 벽체

내용 백태 (A=0.1m×1.0m)

내용 백태 -보수완료-



사진번호 39 위치 외부 벽체


사진번호 40 위치 외부 벽체

내용 백태 -보수완료-

내용 백태 -보수완료-

양벌 공공하수처리시설

시설물명 : 역세척수저류조



사진번호	41	위치	외부	사진번호	42	위치	외부
내 용	전경			내 용	전경		
							
사진번호	43	위치	슬래브	사진번호	44	위치	외부 벽체
내 용	전경			내 용	백태 -보수완료-		
							
사진번호	45	위치	바닥	사진번호	46	위치	벽체
내 용	도장들뜸 (A=5.0×5.0m)			내 용	백태 (A=0.1×0.5m×3EA)		


양별 공공하수처리시설

시설물명 : 슬러지저류조




사진번호	47	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	48	위치	슬래브
내 용	전경		



사진번호	49	위치	벽체
내 용	전경		

사진번호	50	위치	바닥
내 용	전경		



사진번호	51	위치	슬래브
내 용	균열부 백태 (A=0.1m×5.0m, CW=0.2mm)		

사진번호	52	위치	슬래브
내 용	백태 (A=1.5m×0.5m×2EA)		

양별 공공하수처리시설

시설물명 : 슬러지저류조



사진번호	53	위치	슬래브
내 용	균열부 백태 (A=0.1m×1.5m, CW=0.1mm)		

사진번호	54	위치	벽체
내 용	균열부 백태 (A=0.2m×4.0m, CW=0.2mm)		



사진번호	55	위치	바닥
내 용	망상균열 (A=20.0m×12.0m)		

사진번호	56	위치	바닥
내 용	망상균열 (A=20.0m×12.0m)		



사진번호	57	위치	벽체
내 용	백태 -보수완료-		

사진번호	58	위치	벽체
내 용	백태 보수 및 일부 재손상		

양벌 공공하수처리시설

시설물명 : 공동구(지하진입램프)



사진번호	59	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	60	위치	내부
내 용	전경		



사진번호	61	위치	벽체
내 용	백태 (A=0.1m×0.1m×7EA)		

사진번호	62	위치	벽체
내 용	누수흔적 (A=0.1m×0.1m)		



사진번호	63	위치	벽체
내 용	들뜸 (A=0.1m×4.0m)		

사진번호	64	위치	벽체
내 용	이음부 이격 (L=4.0m×2EA(t=0.5cm))		

양벌 공공하수처리시설

시설물명 : 질산화조 및 소독설비 시설



사진번호	65	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	66	위치	슬래브
내 용	전경		



사진번호	67	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	68	위치	외부
내 용	전경		

양벌 공공하수처리시설

시설물명 : 관리동



사진번호	69	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	70	위치	변전실
내 용	전경		



사진번호	71	위치	탈수동
내 용	전경		

사진번호	72	위치	외부
내 용	전경		



사진번호	73	위치	약품 및 탈취기동
내 용	전경		

사진번호	74	위치	약품 및 탈취기동
내 용	설비 전경		

양벌 공공하수처리시설

시설물명 : 관리동




사진번호 75 위치 옥상층

사진번호 76 위치 계단

내용 전경

내용 누수집수장치 전경




사진번호 77 위치 계단

사진번호 78 위치 약품 및 탈취기동

내용 하부 백태 (A=0.2m×2.0m)

내용 벽체 균열 (CW=0.2mm, L=5.0m)



사진번호 79 위치 약품 및 탈취기동


사진번호 80 위치 탈수동

내용 벽체 균열 (CW=0.2mm, L=7.0m)

내용 벽체 균열 (CW=0.2mm, L=2.0m)


양별 공공하수처리시설

시설물명 : 관리동



사진번호	81	위치	탈수동
내 용	벽체 균열 (CW=0.2mm, L=20.0m)		

사진번호	82	위치	계단실
내 용	벽체 균열 (CW=0.2mm, L=4.0m)		



사진번호	83	위치	운영실
내 용	벽체 균열 (CW=0.2mm, L=3.0m, 2EA)		

사진번호	84	위치	운영실
내 용	벽체 균열 (CW=0.2mm, L=3.0m)		



사진번호	85	위치	전기실
내 용	벽체 균열 (CW=0.2mm, L=1.0m)		

사진번호	86	위치	전기실
내 용	벽체 균열 (CW=0.2mm, L=3.0m)		

양별 공공하수처리시설

시설물명 : 관리동



사진번호	87	위치	옥상층
내 용	바닥 방수몰탈 탈락 (A=5.0m×5.0m)		

사진번호	88	위치	옥상층
내 용	채수 및 들뜸 (A=2.0m×2.0m)		



사진번호	89	위치	옥상층
내 용	벽체 마감재 탈락 1EA		

사진번호	90	위치	옥상층
내 용	벽체 마감재 들뜸 (A=0.3m×5.0m)		



사진번호	91	위치	옥상층
내 용	벽체 마감재 들뜸 (A=0.5m×40.0m)		

사진번호	92	위치	홀
내 용	기둥 집합부 균열 (CW=0.2mm, L=3.0m, 2EA)		

양벌 공공하수처리시설

시설물명 : 전기실동




사진번호 93 위치 외부

사진번호 94 위치 내부

내 용 전경

내 용 전경




사진번호 95 위치 내부

사진번호 96 위치 내부

내 용 벽체 균열 (CW=0.2mm, L=0.5m)

내 용 벽체 균열 (CW=0.2mm, L=0.5m)



사진번호 97 위치 내부

사진번호 98 위치 내부

내 용 벽체 균열 (CW=0.2mm, L=1.0m)

내 용 벽체 균열 (CW=0.2mm, L=1.0m)