

탄산화 시험

측정위치	탄산화깊이 (mm)	최소피복두 께	경과년수	탄산화잔여 깊이(mm)	탄산화속도 계수	잔존수명예측	상태평가 등급
일차침전지 거더	1.0	62.0	5	61.0	0.45	18605.0	a
일차침전지 기둥	1.0	44.0	5	43.0	0.45	9245.0	a
유입펌프장 벽체	1.0	82.0	8	81.0	0.35	52488.0	a
유입펌프장 기둥	1.0	77.0	8	76.0	0.35	46208.0	a
생물여과지 (질산화/탈질) 벽체	1.0	39.0	5	38.0	0.45	7220.0	a
생물여과지 (질산화/탈질) 기둥	1.0	84.0	5	83.0	0.45	34445.0	a
생물여과지(질산화) 벽체	1.0	82.0	5	81.0	0.45	32805.0	a
생물여과지(질산화) 기둥	1.0	77.0	5	76.0	0.45	28880.0	a
역세척수 저류조 벽체 #1	2.0	91.0	5	89.0	0.89	9901.3	a
역세척수 저류조 벽체 #2	2.0	77.0	5	75.0	0.89	7031.3	a
차량진입램프 벽체 #1	1.0	49.0	5	48.0	0.45	11520.0	a
차량진입램프 벽체 #2	2.0	65.0	5	63.0	0.89	4961.3	a
관리동 거더	10.0	57.0	5	47.0	4.47	110.5	a
관리동 슬래브	6.0	40.0	5	34.0	2.68	160.6	a
전기실동 벽체	1.0	39.0	5	38.0	0.45	7220.0	a
전기실동 기둥	1.0	55.0	5	54.0	0.45	14580.0	a