

탄산화 시험

측정위치	탄산화깊이 (mm)	최소피복두 께	경과년수	탄산화잔여 깊이(mm)	탄산화속도 계수	잔존수명예측	상태평가 등급
침사 및 협잡물 처리실 벽체#1	1.0	91.0	6	90.0	0.41	48600.0	a
침사 및 협잡물 처리실 벽체#2	1.0	82.0	6	81.0	0.41	39366.0	a
유량조정조 및 유압펌프실 벽체#1	1.0	41.0	6	40.0	0.41	9600.0	a
유량조정조 및 유압펌프실 벽체#2	1.0	33.0	6	32.0	0.41	6144.0	a
혼화조 벽체	2.0	77.0	6	75.0	0.82	8437.5	a
혼화조 기둥	1.0	41.0	6	40.0	0.41	9600.0	a
일차침전지 벽체	1.0	67.0	6	66.0	0.41	26136.0	a
일차침전지 기둥	2.0	112.0	6	110.0	0.82	18150.0	a
질산화/탈질 처리수조 벽체#1	1.0	67.0	6	66.0	0.41	26136.0	a
질산화/탈질 처리수조 벽체#2	1.0	89.0	6	88.0	0.41	46464.0	a
질산화 처리수조 벽체	1.0	41.0	6	40.0	0.41	9600.0	a
질산화 처리수조 기둥	2.0	33.0	6	31.0	0.82	1441.5	a
자외선 소독조 벽체#1	1.0	57.0	6	56.0	0.41	18816.0	a
자외선 소독조 벽체#2	1.0	65.0	6	64.0	0.41	24576.0	a
방류수조 벽체#1	2.0	67.0	6	65.0	0.82	6337.5	a
방류수조 벽체#2	2.0	57.0	6	55.0	0.82	4537.5	a
역세척수 저류조 벽체#1	1.0	89.0	6	88.0	0.41	46464.0	a
역세척수 저류조 벽체#2	2.0	89.0	6	87.0	0.82	11353.5	a
차량진입램프 벽체#1	2.0	77.0	6	75.0	0.82	8437.5	a
차량진입램프 벽체#2	2.0	82.0	6	80.0	0.82	9600.0	a
관리동 벽체	4.0	52.0	6	48.0	1.63	864.0	a
관리동 기둥	5.0	93.0	6	88.0	2.04	1858.6	a
전기 및 TMS실 벽체	1.0	65.0	6	64.0	0.41	24576.0	a
전기 및 TMS실 기둥	3.0	33.0	6	30.0	1.22	600.0	a