

옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검(정기, 정밀점검) 용역

외관조사망도 (성산교)

옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표


[illegible]

손 상 물 량 표

[illegible]

← 옥산방향

오창방향 →




A1

A2


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




본
려

	빈		반상갈림		재료분리	발 주 처	육산오장 고속도로(주)
	편차, 양동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	
	누수, 습윤부		트 락		퇴적물	육산-오장 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역	
	철근노출		진 하		열 화		
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	02

← 옥산방향

오창방향 →




손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




범례

	간 열		광상갈열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(영기, 정밀점검) 용역
	편지, 광동		박리, 파손		돌고임, 결빙	
	누수, 습윤부		색 퇴		회작물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 성산교 기타 의부 S1-1 도 면 번 호 03


손 상 물 량 표

오창방향 →


[illegible]

KEY PLAN

오창방향 ➡





SECTION




범례

			발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검(영기, 정밀점검) 용역
			
			
			
			도 면 명 성산고 거터 외부 S1-2
			도 면 번 호 04

손 상 물 량 표


[illegible]

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION



문
려

	 망상관열	 재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)	
	 박리, 파손	 돌고임, 결빙		용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
	 배 터	 퇴적물		
	 침 하	 열 화	도 면 명 성산교 교대 A1	
	 좌굴, 변형	 기 타	도 면 번 호 05	

손 상 물 량 표



[illegible]

표		빈 면		강상빈 면		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
		면치, 양동		박리, 파손		물고민, 절벽	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
표		누수, 습윤부		배 덕		퇴적물	도 면 명 성산교 교대 A2
		철근노출		진 화		열 화	도 면 번 호 06
		부 식		좌굴, 변형		기 타	