






옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

외관조사망도 (산수교(오창방향))


옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손상물량표

[illegible]

SECTION



발	려
---	---


	군 열		망상군열		재료보리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산·오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습유무		백 테		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	01
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

손상물량표

[illegible]

← 옥산방향


오창방향 ➡



KEY PLAN


← 옥산방향

오창방향 ➡



SECTION

(오창방향)



品 類


	간 선		광상간선		제로분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편차, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		진 하		열 화	도 면 번 호	02
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 ➡




KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡








SECTION




본 력

	관 열		망상균열		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 광등		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검중역
	누수, 습윤부		배 터		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	산수교(오창방향) 교면상부 S3
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03

손상물량표

[illegible]

SECTION



범례


	관 열		광상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	04	

ID : 산수교(오창방향) 바닥판하면 S1

손 상 물 량 표

← 옥산방향


오창방향 →

[illegible]

**K
E
Y
P
L
A
N**


← 옥산방향

오창방향 ➡



SECTION




(오창방향)




범례

	관 열		방상굴열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		색 태		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	
	부 식		침 침, 변형		기 타		05


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



品	2
---	---


									
									
									
									
									
									
									
									
									

발 주 처	육산오창 고속도로(주)
용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
도 면 명	신수교(오창방향) 바닥판상하면 S2
도 면 번호	06

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]

KEY PLAN


← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION

(오창방향)



범례





발 주 처	육산오창 고속도로(주)
-------	--------------

용역명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
-----	--------------------------


도 면 명 산수교(오창방향) 바닥판상하면

07

손상물량표

[illegible]






SECTION




품
례

	공 열		방상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검중역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	08

손상물량표

[illegible]

SECTION



보령

	빈 면		망상교면		재료부리
	편지, 영동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		색 태		퇴적물
	절근노출		천 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타






발 주 처	육산오창 고속도로(주)
-------	--------------

용역명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
-----	--------------------------


도 면 명 산수교(오창방향) 거더외부 S1

도면번호 09

손상물량표

[illegible]




SECTION




	범
	조

	라 도로		광상도로		재료분리	발 주 처	옥산오강 고속도로(주)
	전차, 광통		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	옥산-오강 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 음해부		벽면		외적물		
	철근노출		천하		열화	도 면 명	산수교(요정방항) 거더외부 S2
	부식		차광, 변형		기타	도 면 번 호	10


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN








SECTION




五二五

	관 열		방상교열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		벽리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		배 덕		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	11
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

손상물량표

[illegible]




SECTION




문
례

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			
			
			
			도 면 명 산수교(오창방향) 가터외부 S4
			도 면 번호 12

손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

	군 일		망상군일		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검중역
	누수, 슬로부		배 덕		회직물	도 면 명	산수교(오창방향) 교대 A1
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	13
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

손상물량표






[illegible]


표		관 열		망상관열		재료부리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
		편지, 광동		박리, 파손		물고인, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
색		누수, 습윤부		백 토		퇴적물	도 면 명 신수교(오창방향) 교대 A2
		철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호 14
		부 식		좌굴, 변형		기 타	




좌측면





전 면




배면



우측면



SECTION




부 록




			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			
			
			
			도 면 명 산수교(오창방향) 교각 P1
			도 면 번 호 15

손상물량표

[illegible]



손 상 물 량 표

[illegible]

범례

 군 열	 망상군열	 제료부리
 편치, 공동	 박리, 파순	 몰고임, 결빈
 나수, 승수부	 백 대	 퇴적물
 철근노동	 참 하	 열 화
 부 식	 조잠, 명형	 기 타


발 주 처

옥산오창 고속도로(주)



용역명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
-----	--------------------------

도 면 명 산수교(오창방향) 교각 P2


도면번호	16
------	----



손상물량표

[illegible]

SECTION



남	리
---	---

	관 열		망상관 열		재료분리
	편자, 공동		박리, 파손		물고임, 결
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

산수교(오창방향) 교각 P3