



사면명	오창절토 01(2중)	배수시설상유형 (T Y P E)									
		A-배수로 파손	B-배수로 균열	C-배수로 토사퇴적	D-윗채움토사유실	E-배수로연결부단차	F-소단배수로균열 (중앙향균열)	G-소단배수로균열 (횡방향균열)	H-소단배수로균열 (사방향균열)	I-소단배수로 토사퇴적	J-소단배수로파손
관리이정	0+270~0+490										
연장(m)/높이(m)	220/39.7										
사면의경사/경사방향	27~63/355										

