

시설물관리대장(절토사면)

시 설 물 번 호	SL2018-0000020
관 리 번 호	
시 설 물 명	서오창IC R-H STA.0+220~0+400(우안)절토사면
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 옥산오창고속도로
 소 유 자 : 국토교통부 전화번호 : 070-8031-2899
 보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물번호		관리번호	시설물명	노선		시설물분류							
				구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상				
SL2018-0000020			서오창IC R-H STA.0+220~0+400(우안)절토사면	고속국도	옥산~오창선	도로사면	2종	절토사면	유				
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)			관리주체	관리주체구분			소유자	소유자구분					
충청북도	청주시 청원구	오창읍 구룡리 산 23		옥산오창고속도로	공공		민간	국토교통부	공공		민간		
					중앙부처	지자체	(국가/지방) 공기업		V	중앙부처		지자체	(국가/지방) 공기업
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일	2. 상세제원	3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	4. 보수·보강 이력	환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)		5. 첨부자료 목록				
		2018년 01월 13일	2020년 01월 13일	유	유	무			옥산오창_11 서오창ic r-h 0+220~400(우안)(1).jpg 옥산오창_11 서오창ic r-h 0+220~400(우안)(2).jpg				
설계기간			설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)				
2012-03-13 ~ 2013-12-31			(주)삼보기술단		2014-01-14 ~ 2018-01-13		지에스건설(주)		163,302				
내진정보	내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		적용내진설계기준		내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무				
	비대상		미적용				미실시		미실시				
영10조대상	감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관				
아니오	2014-01-10 ~ 2018-02-09		(주)천일,(성화중)		옥산오창고속도로		옥산~오창고속도로 민간투자사업 건설공사		대전지방국토관리청				
기타 기본현황													
작성일		작성자			최종 수정일			최종 수정자					
2018년 03월 22일		옥산오창고속도로 (인)			2019년 11월 22일			김선구					
비고													

2. 상세제원

시설물명			사면위치		시점			종점		주용도	
서오창 IC R-H STA.0+220~0+400(우안)절토사면				위도	36 ° 43 ´ 25 ´´			36 ° 43 ´ 29 ´´		고속도로	
				경도	127 ° 24 ´ 33 ´´			127 ° 24 ´ 30 ´´			
사면 형상	횡단지형	횡단형상	종단형상	법면특징	곡부개소수	규모	연장	높이	경사	구성재료	소단수
	양사면	straight	straight	smooth	1		180 m	33.6 m	34-63	혼합	6
상 부 사 면	높이 (깎기부포함)	경사	토층심도	식생	부석유무	하 부 사 면	높이	경사	형식/재료	식생	하천유무
	34	0	5m이하	초본	무						무
	배수시설	기타	상부사면내 인공구조물	종류	위치		배수시설	기타	하부사면내 인공구조물	종류	위치
	수로공-산마루측구										
인접시설물 규모											
	종류	규모	특성	이격거리	기타		종류	규모	특성	이격거리	기타
조회된 데이터가 없습니다.											
보 강 공 법											
	공종	공법			적용구간			위치		비고	
1	보호공	식생공-seed spray			STA.0+220 ~ 0+400			서오창 IC R-H STA.0+220~0+400(우안)			
기타 상세제원											

전경사진



정 · 측면, 기타사진

