




옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

외관조사망도
(양청교)

옥산오창고속도로(주)


(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표

[illegible]

오참방향 →

SECTION






和	三
---	---

	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 목산오휘 고속도로(주) 영 조 영 목산-오휘 고속도로 시설물 안전점검용역 도 전 영 양청교 외관조사용도 도 면 변 호
	편지, 광등		박리, 파손		돌고양이, 칠면	
	나무, 승강기		복도		민적물	
	철근노출		천하		물화	
	부식		차량, 변형		기타	


01

손 상 물 량 표

[illegible]

오참방향 →




SECTION




和	西
---	---

	간 없음		양상간 없음		재료를 분리	주요 차 목산오휴 고속도로(주) 정 목산-오휴 고속도로 시설물 안전점검점 명칭 정 양행교 외관조사망도 내면변형
	천치, 양동		박리, 파손		충고임, 침하	
	나무, 승인부		돌 마		침하물	
	철근노출		흙 하		흙 하	
	부식		괴굴, 변형		기타	

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION



和 ぜ


	간 도로		광상간도로		재료분리	발 주 처	옥산오강 고속도로(주)
	편지, 공동		벽리, 파손		돌고임, 열침	영 모 명	옥산-오강 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 송유부		백 대		피적물		
	철근노출		전 하		물 화	도 면 명	양청교 외관조사용도
	부 스		차광, 변형		기 타	도 면 번 호	03

손 상 물 량 표

[illegible]

오참방향 →

SECTION



和	三
---	---

	간 도		양상간도		재료분리	발 주 처	목산오강 고속도로(주)
	편지, 광도		박리, 파손		돌고임, 침판	도 면 명	목산-오강 고속도로 시설물 안전점검용역
	부수, 승강부		복 도		외곽물	도 면 명	양청교 외곽조사용도
	철근노출		침 하		물 화	도 면 명 호	04
	부 소		침강, 변형		기 타		