

부 록

1. 과업지시서
2. 외관조사망도
3. 측정 및 시험 성과표
4. 상태평가 자료
5. 시설물관리대장
6. 현황 및 외관조사 사진첩
7. 사용장비 및 기기의 사진
8. 사전조사자료
9. 기타자료

1. 과업지시서

2. 외관조사망도

① 외관조사망도－옥산JCT Ramp－A교

② 외관조사망도－옥산JCT Ramp－C교

③ 외관조사망도－옥산JCT Ramp－D교

④ 외관조사망도－병천천교(오창방향)

⑤ 외관조사망도－병천천교(옥산방향)

⑥ 외관조사망도－용두천교

⑦ 외관조사망도－호족2교(오창방향)

⑧ 외관조사망도－호족2교(옥산방향)

⑨ 외관조사망도－성산교

⑩ 외관조사망도-산수교(오창방향)

⑪ 외관조사망도－병천천교(옥산방향)

⑫ 외관조사망도－복현1교

⑬ 외관조사망도－복현3교

⑭ 외관조사망도－서오창IC Ramp－A1교

⑮ 외관조사망도－오창JCT Ramp－A교

⑩ 외관조사망도－오창JCT Ramp－C교

⑪ 외관조사망도－오창JCT Ramp－D교

3. 측정 및 시험 성과표

■ 반발경도시험 자료

■ 탄산화시험

■ 반발경도시험 자료

① 반발경도시험 자료－옥산JCT Ramp－A교

② 반발경도시험 자료－옥산JCT Ramp－C교

③ 반발경도시험 자료－옥산JCT Ramp－D교

④ 반발경도시험 자료－병천천교(오창방향)

⑤ 반발경도시험 자료－병천천교(옥산방향)

⑥ 반발경도시험 자료－용두천교

⑦ 반발경도시험 자료－호족2교(오창방향)

⑧ 반발경도시험 자료－호족2교(옥산방향)

⑨ 반발경도시험 자료－성산교

⑩ 반발경도시험 자료－산수교(오창방향)

⑪ 반발경도시험 자료－산수교(옥산방향)

⑫ 반발경도시험 자료－복현1교

⑬ 반발경도시험 자료－복현3교

⑭ 반발경도시험 자료-서오창IC Ramp-A1교

⑮ 반발경도시험 자료－오창JCT Ramp－A교

⑩ 반발경도시험 자료－오창JCT Ramp－C교

⑪ 반발경도시험 자료－오창JCT Ramp－D교

■ 탄산화시험 자료

① 탄산화시험 자료－옥산JCT Ramp－A교

② 탄산화시험 자료-옥산JCT Ramp-C교

③ 탄산화시험 자료－옥산JCT Ramp－D교

④ 탄산화시험 자료－병천천교(오창방향)

⑤ 탄산화시험 자료－병천천교(옥산방향)

⑥ 탄산화시험 자료－용두천교

⑦ 탄산화시험 자료－호족2교(오창방향)

⑧ 탄산화시험 자료－호죽2교(옥산방향)

⑨ 탄산화시험 자료－성산교

⑩ 탄산화시험 자료-산수교(오창방향)

⑪ 탄산화시험 자료-산수교(옥산방향)

⑫ 탄산화시험 자료－복현1교

⑬ 탄산화시험 자료－복현3교

⑭ 탄산화시험 자료－서오창IC Ramp－A1교

⑮ 탄산화시험 자료-오창JCT Ramp-A교

⑩ 탄산화시험 자료－오창JCT Ramp－C교

⑪ 탄산화시험 자료－오창JCT Ramp－D교

4. 상태평가 자료

① 상태평가 자료－옥산JCT Ramp－A교

② 상태평가 자료－옥산JCT Ramp－C교

③ 상태평가 자료－옥산JCT Ramp－D교

④ 상태평가 자료－병천천교(오창방향)

⑤ 상태평가 자료－병천천교(옥산방향)

⑥ 상태평가 자료－용두천교

⑦ 상태평가 자료－호족2교(오창방향)

⑧ 상태평가 자료－호족2교(옥산방향)

⑨ 상태평가 자료－성산교

⑩ 상태평가 자료－산수교(오창방향)

⑪ 상태평가 자료－산수교(옥산방향)

⑫ 상태평가 자료－복현1교

⑬ 상태평가 자료－복현3교

⑭ 상태평가 자료-서오창IC Ramp-A1교

⑮ 상태평가 자료－오창JCT Ramp－A교

⑩ 상태평가 자료－오창JCT Ramp－C교

5. 시설물관리대장

① 시설물관리대장－옥산JCT Ramp－A교

② 시설물관리대장-옥산JCT Ramp-C교

③ 시설물관리대장-옥산JCT Ramp-D교

④ 시설물관리대장-병천천교(오창방향)

⑤ 시설물관리대장-병천천교(옥산방향)

⑥ 시설물관리대장-용두천교

⑦ 시설물관리대장－호족2교(오창방향)

⑧ 시설물관리대장－호족2교(옥산방향)

⑨ 시설물관리대장-성산교

⑩ 시설물관리대장-산수교(오창방향)

⑪ 시설물관리대장-산수교(옥산방향)

⑫ 시설물관리대장-복현1교

⑬ 시설물관리대장－복현3교

⑭ 시설물관리대장-서오창IC Ramp-A1 교

⑮ 시설물관리대장-오창JCT Ramp-A교

⑩ 시설물관리대장-오창JCT Ramp-C교

⑪ 시설물관리대장－오창JCT Ramp－D교

6. 현황 및 외관조사 사진첩

① 현황 및 외관조사 사진첩-옥산JCT Ramp-A교

② 현황 및 외관조사 사진첩-옥산JCT Ramp-C교

③ 현황 및 외관조사 사진첩-옥산JCT Ramp-D교

④ 현황 및 외관조사 사진첩－병천천교(오창방향)

⑤ 현황 및 외관조사 사진첩－병천천교(옥산방향)

⑥ 현황 및 외관조사 사진첩-용두천교

⑦ 현황 및 외관조사 사진첩－호족2교(오창방향)

⑧ 현황 및 외관조사 사진첩－호족2교(옥산방향)

⑨ 현황 및 외관조사 사진첩－성산교

⑩ 현황 및 외관조사 사진첩-산수교(오창방향)

⑪ 현황 및 외관조사 사진첩-산수교(옥산방향)

⑫ 현황 및 외관조사 사진첩-복현1교

⑬ 현황 및 외관조사 사진첩-복현3교

⑭ 현황 및 외관조사 사진첩-서오창IC Ramp-A1교

⑮ 현황 및 외관조사 사진첩-오창JCT Ramp-A교

⑩ 현황 및 외관조사 사진첩-오창JCT Ramp-C교

⑪ 현황 및 외관조사 사진첩-오창JCT Ramp-D교

7. 사용장비 및 기기의 사진

8. 사전조사 자료

■ 과업수행계획서
(사전검토보고서 포함)