

















04. 양청교

범례


	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 양청교 교면상부 S1

손 상 물 량 표


[illegible]

← 옥산방환



오창방향 →

SECTION





五
三

[illegible]



ID : 양청교 바닥하면 S1

손 상 물 량 표

[illegible]

ID : 양청교 교대 A1

손 상 물 량 표

[illegible]

ID : 양청교 교대 A2

손 상 물 량 표

[illegible]