





06. 호족2교

(옥산방향)

손상물량표







[illegible]

SECTION

범
례

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명 호국2교(옥산방향) 교면상부 S1
			도 면 번 호 01

손 상 물 량 표


[illegible]발
려

	구 입		광상인입		재료분리	발 주 처 목산오창 고속도로(주)	
	편지, 광동		박리, 파손		돌고인, 결빙		용 역 명 목산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 슬로무		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 호죽2교(목산방향) 바닥판하면 S1	
	부 식		차광, 변형		기 타	도 면 번 호 02	

손 상 물 량 표


← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



SECTION




(옥산방향)




범
례

	관 열		방상관 열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습윤부		토 피		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 호족2교(육산방향) 거더외부 S1
						도 면 번호 03

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



범
례






발 주 처	육산오창 고속도로(주)
-------	--------------

용역명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
-----	--------------------------


도 면 명	호죽2교(옥산방향) 교대 A1
-------	------------------

도면번호	04
------	----

손상물량표

[illegible]

SECTION



五五

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			
			
			
			도 면 명 호국2교(옥산방향) 교대 A2
			도 면 번 호 05