




08. 산수교

(옥산방향)

손상물량표




A1


P1

[illegible]

KEY PLAN







SECTION



발 려	
--------	--

	라 밀		망상인 밀		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	편지, 광동		박리, 파손		돌고인, 절벽	
	누수, 습윤부		색 태		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신수교(육산방향) 교면상부 S1
						도 면 번 호 01

손상물량표






P1


(P2)

[illegible]

KEY PLAN






SECTION



발 려	
--------	--

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역 도 면 명 신수교(옥산방향) 교면상부 S2 도 면 번 호 02
			
			
			

손 상 물 량 표




P2


P3

[illegible]

KEY PLAN








SECTION

발
려

	간 띠		광상간 띠		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		돌고인, 결빙	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	도 면 명 산수교(육산방향) 교면상부 S3
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		차광, 변형		기 타	

손 상 물 량 표






P3


A2

[illegible]

KEY PLAN






SECTION


발
려

	간 띠		광상간 띠		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		돌고인, 결빙	
	누수, 습윤부		백 텍		퇴적물	도 면 명 산수교(육산방향) 교면상부 S4
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		차광, 변형		기 타	


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN





SECTION

범
례


	간 열		망상간 열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	편지, 광등		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습도부		색 태		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 산수교(육산방향) 바닥판상하면 S1
						도 면 번 호 05

ID : 산수교(옥산방향) 바닥판하면 S2


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION






범례


			발 주 처 옥산오강 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오강 고속도로 시설물 안전점검구역
			도 면 명 산수교(옥산방향) 바닥판상하면 S2
			도 면 번 호 06

ID : 산수교(옥산방향) 바닥판상하면 S3


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN





SECTION

범
례


	간 열		망상간 열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	편차, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 태		회적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 산수교(육산방향) 바닥판상하면 S3
						도 면 번 호 07

ID : 산수교(옥산방향) 바닥판하면 S4


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN








SECTION


범
례

	관 열		망상관 열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검중역 도 면 명 산수교(옥산방향) 바닥판하면 S4 도 면 번 호 08
	원치, 광등		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습윤부		색 태		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION




부 록

	간 띠		양상간 띠		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 슬로부		백 텍		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 산수교(육산방향) 거터외부 S1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 09

손 상 물 량 표

[illegible]






오창방향 ➡




五二

			발 주 처 육산오창 고속도로(주)
			용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
			
			
			도 면 명 산수교(육산방향) 거더외부 S2
			도 면 번 호 10

손상물량표

[illegible]





SECTION




발 려

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검종역 도 면 명 산수교(옥산방향) 거더외부 S3 도 면 번 호
			
			
			

손 상 물 량 표

[illegible]





SECTION



品 2



			발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산·오창 고속도로 시설물 안전점검용역 도 면 명 산수교(육산방향) 거더외부 S4 도 면 연 호 12
			
			
			

손 상 물 량 표


[illegible]

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	나무, 습윤부		벽 태		퇴적물	도 면 명	산수곡(육산방향) 교대 A1
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	13
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

손 상 물 량 표




전 면




우측면

[illegible]

KEY PLAN




SECTION




플
려

	과 열		광상단열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		돌고인, 결빙	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	도 면 명 산수교(육산방향) 교대 A2
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표



범례



발 주 처 육산오창 고속도로(주)

Q10	Q12	Q13
-----	-----	-----

육산-오창 고속도로 시설물
안전점검요령

[illegible]

산수교(옥산방향) 교각 P1

15

[illegible]

손 상 물 량 표











[illegible]

표 의 예		빈 열		망상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
		편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
		누수, 습윤부		택 태		외적물		
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	16

손 상 물 량 표

[illegible]

	관 열		방상관 열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 터		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	산수교(육산방향) 교각 P3
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	17