

10.복현3교

손 상 물 량 표

오창방향 →

[illegible]

KEY PLAN

오창방향 ➡



SECTION




범례

	관 열		광상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	북원3교 교면상부 S1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	01


손 상 물 량 표

오창방향 →


[illegible]

KEY PLAN

오창방향 ➡




SECTION

범
례

	관 열		망상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		색 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 하	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	02


손 상 물 량 표

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

오창방향 ➡



SECTION

(오차범위)




법
례

	관 열		망상급열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편치, 광동		박리, 파손		물고리, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		색 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	북청3교 바닥판 하면 S1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도면 번호	03

손 상 물 량 표


← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡




SECTION




폼
레

			발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
			
			
			도 면 명 북천3교 바닥판 하면 S2
			도 면 번호 04

손 상 물 량 표

[illegible]



SECTION




발령

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			
			
			
			도 면 명 복원3교 거더외부 S1-1
			도 면 번 호 05

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION




범례

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	06
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

손 상 물 량 표



[illegible]

SECTION

범
례

			발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명 복현3교 건너외부 S2-1
			도 면 번호 07


손상물량표

[illegible]

← 옥산방향

오창방향 ➡




SECTION




발령

	간 명		망상간 명		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	편지, 광통		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 태		회적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 09

손상물량표

[illegible]


SECTION



범례

	간 열		광상광열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 광통		박리, 파손		돌고인, 절빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		색 태		회작물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	북원3교 교대 A2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	10


손 상 물 량 표

[illegible]

← 옥산방향

오창방향 ➡

SECTION



법
례

 간 일	 광상간일	 재료관리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
 편지, 공동	 바리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 육산·오창 고속도로 시설물 안전점검구역
 나무, 숲유무	 백 태	 퇴적물	도 면 명 북천3교 교각 P1
 철근노출	 침 하	 열 화	도 면 번호 11
 부 식	 좌굴, 변형	 기 타	