



11. 서오창IC RAMP-A1교

손 상 물 량 표




오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

←지방도540방향



오창방향 ➡




SECTION





品 2

	라 열		망상관 열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역 도 면 명 서오창IC RAMP-A1교 교면상부 S1 도 면 면 호 01
	편지, 광동		벽리, 파손		돌고림, 결빙	
	누수, 습해부		벽 파		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




범례

	간 명		망상갈 명		재료분리	발 주 처 육산오장 고속도로(주) 용 역 명 육산-오장 고속도로 시설물 안전점검용역
	편차, 광통		박리, 파손		돌고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 태		희적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 서요장IC RAMP-A1교 바닥판하면 S1
						도 면 번 호 02

손상물량표


←지방도540방향

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

←지방도540방향



오창방향 ➡



SECTION



범례



			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			
			
			
			도 면 명 서오창IC RAMP-A1과 거더외부 S1
			도 면 번 호 03

손 상 물 량 표


[illegible]

표지 표				발 주 처	육산오창 고속도로(주)
				영 역 명	
					육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
				도 면 명	서오창IC RAMP-A1교 교대 A1
				도 면 번호	04

손상물량표


[illegible]

←지방도540방향



오창방향 ➡

SECTION



범례

	라 일		망상인 일		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역 도 면 명 서오창IC RAMP-A1교 교대 A2 도 면 번 호 05
	편차, 광통		박리, 파손		돌고인, 결빙	
	누수, 습윤부		색 태		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	