


05. 보강토용벽05


ID : 보강토옹벽 05 (STA.7+570.39~STA.7+613.40)




손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



和 記

	간 열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		바리, 파손		불고임, 결빙
	누수, 습윤부		백 더		외격결
	철근노출		침 하		열 차
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처
옥산오창 고속도로(주)

목산-오창고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명 보강토옹벽05 외관조사망도

01