


02. 생태통로 02


ID : 생태통로02 내부




손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




50	21
----	----




발 주 처	북산오창 고속도로(주)
용 의 영	북산-오창고속도로 시설물 안전점검용역
내 견 명	생태환경 02 외관조사망도
내 견 연 호	01

ID : 생태통로02 시,종점부



시점부




종점부


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



五	五
---	---

	간		망상간열		재료블리	발 주 치	독산-오창 고속도로(주)
	편지, 광물		박리, 파손		물고임, 결빙	용 의 영	
	부수, 침하부		포면		외견물	도 면 명	독산-오창고속도로 시설물 안전점검용역
	철근노출		침하		외관	생태동물 02 외관조사망도	
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번호	02