

03. 호죽1교

ID : 호죽1교 교면상부 S1

손 상 물 량 표


[illegible]

A1

A2


KEY PLAN

← 옥산방향




오창방향 →

SECTION



五	五
---	---



발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
용 목 명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검용역
도 면 명	호국1교 외관조사항도
도 면 번 호	01

ID : 호죽1교 바닥판하면 S1

손 상 물 량 표


[illegible]

A1

A2

KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 →

SECTION



和	三
---	---



발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

용역명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검용역
-----	----------------------

도 면 명 호죽1교 외관조사망도


도면번호	02
------	----

ID : 호죽1교 교대 A1

손 상 물 량 표


[illegible]

오창방향




KEY PLAN

← 옥산방향




오창방향 →

SECTION



五	五
---	---



발 주 처
옥산오창 고속도로(주)

목산-오창고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명	호북1교 외관조사망도
-------	-------------

호	03
---	----


ID : 호죽1교 교대 A2

손 상 물 량 표

[illegible]


옥산방향

오창방향




KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 →

SECTION



五	五
---	---

	간 도		양상급로		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창고속도로 시설물 안전점검구역 도 면 명 호북1교 외원조사량도 도 면 번 호 04
	면지, 광도		박리, 파손		돌고림, 결빙	
	부수, 습관부		표 미		외곽측	
	철근노출		한 차		열 화	
	부식		좌굴, 변형		기 타	