


06. 복현2교

ID : 복현2교 교면상부 S1


손 상 물 량 표

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 →

SECTION




五	五
---	---

	간 열		만장군열		자료번리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 의 영 옥산-오창고속도로 시설물 안전점검용역 도 면 영 복천2고 외관조사영도 도 면 환
	편지, 광동		바리, 파손		불고임, 결빙	
	누수, 습관부		택 대		외려물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		진동, 변형		기 타	01

ID : 복현2교 바닥판하면 S1

손 상 물 량 표


오창방향 ➡




(A2)

KEY PLAN

오창방향 →



SECTION




五	五
---	---

	간 없음		방상갈림		재료변리	발 주 치 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창고속도로 시설물 안전점검구역
	편지, 광물		바리, 파손		불고임, 결빙	
	누수, 습윤부		매 대		외적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 복천2교 외관 조사망도
						도 면 번호 02

02

ID : 복현2교 교대 A2

손 상 물 량 표

[illegible]

우측

KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 →

SECTION



和 記

	 망상금줄	 재료번호
	 박리, 파손	 불고임, 결빙
	 해면	 외곽물
	 찬하	 열화
	 조굴, 변형	 기타

발 주 처

옥산오창 고속도로(주)

00	12	22
----	----	----

— 오창고속도로 시설물
안전점검용역

30	20	10
----	----	----

복현2교 외관조사망도

도면번호

04