


08. 보강토용벽08


ID : 보강토옹벽 08 (STA.0+283.70~STA.0+303.37)




손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



和 記

	간 열		양상교열		재료변리	발 주 치	육상오랑 고속도로(주)	
	면치, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	통 의 명	육상-오랑고속도로 시설물 안전점검통의	
	부수, 습관부		폐 기		외적물	도 면 명		보강토목벽 08 외관조사항도
	철근노출		천 하		열 화	도 면 변 호		
	부 식		좌굴, 변형		기 타		01	