














08. 산수교

(옥산방향)

범례


	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

손상물량표

[illegible]

← 옥산방향


오창방향 ➡



KEY PLAN


← 옥산방향

오창방향 ➡



SECTION






(옥산방향)



범
례

	국 명		도상국명		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	터널, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	산수교(육산방향) 교면상부 S1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	01

손상물량표





P1


P2

[illegible]

KEY PLAN






SECTION



五
三

	국 열		당상관 열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	전차, 광동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물	도 면 명	산수교(육산방향) 교면상부 S2
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	02
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

손상물량표




P2


P3

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



하
리

	공 열		방상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	전치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03

손상물량표






[illegible]

표 준		도로		고속도로	발 주 처 용 역 명 육산오창 고속도로(주)
		변차, 광동		터널, 파손	
		누수, 습윤부		배 배	도 면 명 산수교(육산방향) 교면상부 S4
		철근노출		천 하	
		부 식		좌굴, 변형	
					기 타


ID : 산수교(옥산방향) 바닥판하면 S1

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 →




KEY PLAN

← 옥산방향

오창방향 

SECTION




(옥산방향)




범
려

 관 명	 방상궤	 새로분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)
 편지, 공동	 바닥, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
 나무, 숲유무	 노면	 퇴적물	
 철근노출	 잔 하	 열 화	도 면 명 산수교(옥산방향) 바닥상하면 S1
 부식	 차량, 연돌	 기타	도면번호 05


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



품
례

	공 열		방상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	전치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	도 면 명	산수교(육산방향) 바닥판상하면 S2
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	06
	부 식		좌굴, 변형		기 타		


ID : 산수교(옥산방향) 바닥판상하면 S3

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 ➡



KEY PLAN


← 옥산방향



오창방향 ➡






SECTION

(옥산방향)


품
려

	리		영동고속도로		제2호국리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	천치, 양동		유리, 파수		물고인, 절골	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	두수, 송파루		조지교		피죽굴		
	철근노출		면양		절화	도 면 명	산수곡(옥산방형) 배덕관상하면 S3
	부식		조지, 대영		기타	도 면 번호	07

손상물량표

[illegible]






SECTION




음
례

	국·도		지방상급도로		지방하급도로	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	천지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		복 토		퇴적물	도 면 명	산수교(육산방향) 바닥판하면 S4
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	08
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

손상물량표

[illegible]




SECTION






음
례

	국 명	양상군일	재로분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
전지, 공동	박리, 파산	골고인, 경질	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역	
누수, 습윤부	벼 데	피작물			
철근노출	친 하	열 화			
부 식	죄굴, 변형	기 타	도 면 명	산수교(옥산방향) 거터외부 S1	
			도 면 번 호	09	


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN






SECTION






음
례

	국 명		상상굴명		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽 태		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	10


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN






SECTION






폼
레

	국·도		망상국·도		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	도 면 명	산수곡(육산방향) 거터외부 S3
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	11
	부 식		좌굴, 변형		기 타		


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



음
례

	국 명	망상굴절	재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동	박리, 파손	돌고인, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부	벽 태	피착물	
	철근노출	침 하	열 화	
	부 식	좌굴, 변형	기 타	도 면 명 산수교(육산방향) 거터외부 S4
				도 면 번 호 12

손상물량표







[illegible]

표 지		빈 칸		방향구별		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
		편지, 광동		박리, 파손		물고임, 절벽	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
		누수, 습윤부		노 매		파괴물		
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명	신수교(육산방향) 교대 A1
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	13






손상물량표



전 면








우측면


[illegible]

	공 열		망상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	전치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	산수교(육산방향) 교대 A2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	14

손상물량표



[illegible]

SECTION




품
려


	국 열		방상굴열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고인, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		벽 태		피착물	도 면 명	산수교(옥산방향) 교각 P1
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	15
	부 식		차광, 변형		기 타		




좌측면





전 면




배면



우측면



SECTION








필
려



	공 열		방상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	전치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	산수교(육산방향) 교각 P2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	16

손 상 물 량 표


[illegible]



손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



음
례

	칸 열		당상굴열		재료분리
	전치, 공동		박리, 파손		물고임, 갈
	누수, 습윤부		벽, 데		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	육산오창 고속도로(주)
-------	--------------

용역명

옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역














도 면 명 산수교(옥산방향) 교각 P3

도면번호 17






08. 산수교

(오창방향)


범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

손상물량표

[illegible]

SECTION



범례


	군 열		당상관 열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	01

손상물량표

[illegible]

← 옥산방향


오창방향 ➡



KEY PLAN


← 옥산방향

오창방향 ➡



SECTION

(오창방향)



품
례


	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 배		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	산수교(오창방향) 교면상부 S2
	부 식		죄 굴, 변형		기 타	도 면 번 호	02

손상물량표

[illegible]

← 옥산방향


오창방향 ➡



KEY PLAN


← 옥산방향

오창방향 ➡



SECTION






(오창방향)




부 록

	군 열		방향관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	터널, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	산수교(오창방향) 교면상부 S3
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03

손상물량표

[illegible]

SECTION



하
리

	군 명		민상군명		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	면치, 공동		바리, 파손		홀고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 슬로부		벽 태		퇴적물	도 면 명	신수교(오창방향) 교면상부 S4
	철근노출		침 하		열 화	도 면 연 호	04
	부 식		좌굴, 변형		기 타		


ID : 산수교(오창방향) 바닥판하면 S1

손상물량표

[illegible]

← 옥산방향


오창방향 →



KEY PLAN


← 옥산방향

오창방향 ➡



SECTION






(오창방향)




和 列

			발 주 처 육산오창 고속도로(주)
			용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명 산수교(오창방향) 백담상하면 S1
			도 면 번 호 05

손상물량표

[illegible]






SECTION




음
례

	국 명	양상군명	재로분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
전지, 공동	박리, 파산	골고인, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역	도 면 명 산수교(오창방향) 바닥판상하면 S2
나주, 승곡부	벼데	피죽물		
철근노출	천하	열화		
부식	지굴, 변형	기타	도 면 번 호 06	

손상물량표

[illegible]

SECTION



남
려

	국·도		지방상급도로		지방하급도로	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	천지, 광동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽·터		퇴적물	도 면 명	신수교(오창방향) 바닥판상하면 S3
	철근노출		침하		열화	도 면 번호	07
	부식		좌굴, 변형		기타		


ID : 산수교(오창방향) 바닥판하면 S4

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 →



KEY PLAN


← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




(오창방향)






品名	2
----	---

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역 도 면 명 산수교(오창방향) 바닥판하면 S4 도 면 번호 08
			
			
			
			


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN






SECTION






음
례

	국 명		양상군명		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파산		돌고인, 결빈	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 솜세부		백대		피착물	도 면 명	산수교(요청방향) 거터외부 S1
	철근노출		침하		열화	도 면 번 호	09
	부식		죄굴, 변형		기타		


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN






SECTION




음
례

			발 주 처 육산오창 고속도로(주)
			용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
			도 면 명 산수교(요청방향) 건너외부 S2
			도 면 번 호 10


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN






SECTION






음
례

	국 명		망상굴명		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파산		돌고인, 결빈	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 솜씨부		백 대		피죽물	도 면 명	산수교(요청방향) 거터외부 S3
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	11
	부 식		죄굴, 변형		기 타		


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



음
례

	국 명		망상굴명		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파산		돌고인, 결빈	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 솥뚜껑		백택		피착물	도 면 명	산수교(요양방향) 건너외부 S4
	철근노출		침하		열화	도 면 번 호	12
	부식		죄굴, 변형		기타		

손상물량표







[illegible]

표 지		빈 칸		방상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
		면적, 광통		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
		누수, 습윤부		노 매		폐적물		
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명	신수교(오창방향) 교대 A1
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	13

손상물량표

[illegible]

표지 면적 부식				발 주 처	육산오창 고속도로(주)
				용 의 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
				도 면 명	산수교(오창방향) 교대 A2
				도 면 번호	14

손상물량표







[illegible]


표 면 <




좌측면



전 면








배면





우측면


손 상 물 량 표

[illegible]


	칸 없음		방상단열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		흙고임, 침전	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습해부		토 계		피적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	산수교(오창방향) 교각 P2
	부 식		차광, 연돌		기 타	도 면 번 호	16




좌측면




전 면




우측면



배면



KEY PLAN



SECTION

판		공 열		망상균열		재로분리	별 수 지	육산오창 고속도로(주)
		편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
표		누수, 습윤부		백 테		퇴적물	도 면 명	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	17
		부 식		좌굴, 변형		기 타		

문 제

[illegible]