




















03. 옥산JCT RAMP-D교


범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION












嗎
려

	공 열		방상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	전치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	육산(JCT(RAMP-D) 교면상부 S1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	01

손상물량표







[illegible][illegible]

손상물량표


[illegible]

	공 열		망상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	전치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	육산(JCT(RAMP-D) 교면상부 S3
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



五五

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	옥산오강 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오강 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 슬로부		색 태		피적물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	옥산JCT(RAMP-D) 바닷판하면 S1
	부 식		죄금, 변형		기 타	도 면 번호	04

손상물량표











[illegible]

표 준		빈 열		방상인열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
		전차, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검통역
		누수, 슬로부		배 터		퇴적물		
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	05

손상물량표

[illegible]


	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	옥산오장 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오장 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		색 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	옥산JCT(RAMP-D) 바닥판하면 S3
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	06

손상물량표

← 오창방향

서울방향 ➡


[좌측면]



G1 [하 면]




[우측면]



A1

P1


[좌측면]



G2 [하 면]



[우측면]




A1

P1


KEY PLAN

← 오창방향



서울방향 ➡

SECTION



말
리



발 주 처

옥산오창 고속도로(주)

0/0	1/1	2/2
-----	-----	-----

2차 고속도로 시설물
안전점검용역

도면명

산JCT(RAMP-D) 거터외부 S1

도면번호


07

손상물량표


← 오창방향

서울방향 →


[좌측면]



G1 [하 면]




[우측면]




P2

A2

[좌측면]



G2 [하 면]



[우측면]




P2


(A2)

KEY PLAN

← 오창방향



SECTION



품
려

	공 열		망상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	전치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	육산(JCT(RAMP-D) 거터외부 S3
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	09

← 오창방향

서울방향 ➡

손 상 물 량 표

[상 면]



[좌측면]




G1

[하 면]




[우측면]



A1

P1

[상 면]



[좌측면]




G2

[하 면]



[우측면]




A1

P1


KEY PLAN

← 오창방향



서울방향 ➡

SECTION



품
려



발 주 처

육산오창 고속도로(주)

[illegible]

2차 고속도로 시설물
안전점검용역

도	면	명
---	---	---

산JCT(RAMP-D) 거더내부 S1

도면번호

10

서울방향 →

[우측면]

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

서울방향 ➡

SECTION

五
五

	공 열		민상균열		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		색 텍		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	육산(JCT(RAMP-D) 거터내부 S2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	11


← 오창방향

서울방향 →

[상 면]




[좌측면]



G1

[하 면]




[우측면]




P2

A2

[상 면]




[좌측면]



G2

[하 면]



[우측면]



P2


A2

손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

← 오창방향



서울방향 ➡


SECTION



품
려

	국 명		광상국명		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 슬로부		백 테		희적물	도 면 명	옥산(CT(RAMP-D) 거터내부 S3
	철근노출		천 하		열 화	도 면 번호	12
	부 식		좌굴, 변형		기 타		


손 상 물 량 표

[illegible]

← 오창방향

서울방향 ➡

SECTION



품
려

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		회죽물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	옥산JCT(RAMP-D) 교대 A1
	부 식		괴굴, 변형		기 타	도 면 번호	13

손상물량표










[illegible]

표 제				발 주 처	육산오창 고속도로(주)
				용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
					
					
				도 면 명	육산JCT(RAMP-D) 교대 A2
				도 면 번호	14

손상물량표

[illegible]

손 상 물 량 표

[illegible]

	빈 열		방상관열		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)	
	편치, 광동		박리, 파손		콜로임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역	
	두수, 습윤부		돌 틈		회적물	도 면 명		육산JCT(RAMP-D) 교각 P2
	철근 노출		침 하		열 화	도 면 번호		16
	부 식		좌굴, 변형		기 타			