














05. 용두천교


범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

손상물량표

← 옥산방향


오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향

서울방향 ➡



SECTION





품
려

	구 명	 망상갈돌	 재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동	 박리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부	 벽 결	 퇴적물		
	철근노출	 천 하	 열 화	도 면 명	용두천교 교면상부 S1
	부 식	 파굴, 변형	 기 타	도 면 번 호	01

손상물량표

← 옥산방향

오창방향 →



P1


P2

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향

서울방향 ➡



SECTION




품
려

	공 열		방상균열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)	
	전지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙		용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 용두전교 교면상부 S2	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 02	

손상물량표

← 옥산방향

오창방향 →


[illegible]

KEY PLAN

← 옥산방향

서울방향 ➡

SECTION




문 려

	군 열		방향군열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	용두전교 교면상부 S3
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



서울방향 ➡

SECTION



폼
례

	빈 열		양산광열		재로분리	발 주 처	육산오양 고속도로(주)
	전지, 광통		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오양 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		배 배		회절물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	용두전교 박달관하면 S1
	부 식		저수, 변형		기 타	도 면 번 호	04

손 상 물 량 표

오창방향 →

[illegible]

KEY PLAN

서울방향 ➡



SECTION



법
제

	관 열		평상교열		재로블리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 슬로부		배 덕		회적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	용두천과 비파막하면 S2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	05

손 상 물 량 표

오창방향 →

[illegible]

KEY PLAN

서울방향 ➡



SECTION




범
례

	관 열		평상교열		재로블리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 덕		회적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	용두천과 비파막하면 S3
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	06


손 상 물 량 표

오창방향 →


[illegible]

KEY PLAN

서울방향 ➡



SECTION




五
三

	구 명	 망상갈돌	 재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동	 박리, 파손	 돌고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부	 벽 결	 피착물		
	철근노출	 천 하	 열 화	도 면 명	용두전교 건너 외부 S1-1
	부 식	 파굴, 변형	 기 타	도 면 번 호	07


손 상 물 량 표

오창방향 →


[illegible]

KEY PLAN

서울방향 ➡



SECTION




和 列

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오장 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 절빙	용 역 명	육산-오장 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽 태		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	용두전교 건너 외부 S1-2
	부 식		괴굴, 변형		기 타	도 면 번 호	08


손 상 물 량 표

오창방향 →


[illegible]

KEY PLAN

서울방향 ➡



SECTION




五
三

	국 명		양상길		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파산		홀고인, 절빈	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 솜사부		백대		피죽물		
	철근노출		천하		열화	도 면 명	용두전교 건너 외부 S2-1
	부식		지갈, 변형		기타	도 면 번 호	09


손 상 물 량 표

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



서울방향 ➡








SECTION



五五

	국 명		양상길		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파산		굴고인, 절빈	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 솥물부		백대		피착물		
	철근노출		천하		열화	도 면 명	용두전교 건너 외부 S2-2
	부식		지굴, 변형		기타	도 면 번 호	10


손 상 물 량 표

[illegible]

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오장 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 절빙	용 역 명	육산-오장 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 배		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	용두전교 건너 외부 S3-1
	부 식		괴굴, 변형		기 타	도 면 번 호	11


손 상 물 량 표

오창방향 →


[illegible]

KEY PLAN

서울방향 ➡





SECTION



음례

	국 명		망상길		재로분리	발 주 처	육산오장 고속도로(주)
	장죽, 공동		박리, 파산		굴고인, 절빈	용 역 명	육산-오장 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 솟아무		백대		피죽물		
	철근노출		천하		열화	도 면 명	용두전교 건너 외부 S3-2
	부식		지갈, 변형		기타	도 면 번 호	12

손 상 물 량 표


[illegible]

← 옥산방향



서울방향 ➡




SECTION




和 列

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	전치, 광통		박리, 파손		물고임, 절빙	용 모 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습관부		배 배		피착물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	용두전교 교대 A1
	부 식		외관, 변형		기 타	도 면 번호	13

손 상 물 량 표

[illegible]



SECTION




和 列

	칸 열		방상갈돌		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고인, 절벽	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		벽 태		피착물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	용두전교 교대 A2
	부 식		죄 굴, 변형		기 타	도 면 번 호	14


손 상 물 량 표

[illegible]


좌 측 면





정면




우측면



배면





SECTION




품
려

 군 열	 망상균열	 재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)
 편지, 공동	 박리, 파손	 홀고임, 결빙	용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
 누수, 습윤부	 백 테	 퇴적물	도 면 명 용두천교 교각 P1
 철근노출	 침 하	 열 화	
 부 식	 좌굴, 변형	 기 타	도 면 번 호 15


손 상 물 량 표

[illegible]


좌 측 면





정면




우 측 면



배면



SECTION



음
례

	관 열		방상관 열		재료분리	발 주 처	육산오강 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 절빙	용 역 명	육산-오강 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		배 배		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	용두전교 교각 P2
	부 식		괴락, 변형		기 타	도 면 번호	16