















04. 폐토사보관창고

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 폐토사보관창고 외부 정면



정면

손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

SECTION

표
제

	관 열		방상균열		재료분리	발 주 처	육산오강 고속도로(주)
	편치, 공동		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오강고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	01
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

ID : 폐토사보관창고 외부 배면



배면

손상물량표

[illegible]

KEY PLAN


SECTION

五 五

	간 역		상상간역		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	면적, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 티		절적률		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도면번호	02

ID : 폐토사보관창고 외부 좌측면

손상물량표

[illegible]


좌측면

KEY PLAN

SECTION

ID : 폐토사보관창고 외부 우측면

손상물량표

[illegible]

우측면


KEY PLAN

SECTION

편 례		균 열		방산균열		재표본리	발 주 처	육신오창 고속도로(주)
		편치, 공동		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육신 - 오창고속도로 시설물 안전점검용역
		누수, 슬로부		벽 테		퇴적물		
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도면번호	O4

ID : 폐토사보관창고 내부 평면

손상물량표

[illegible]

평면도


KEY PLAN

SECTION

판		간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
		먼치, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창고속도로로 시설물 안전점검구역
표		누수, 습윤부		벽 테		퇴적물	도 면 명	04. 폐토사보관장과 외관조사항도
		철근노출		절 하		열 화	도 면 번 호	05
		부 식		좌굴, 변형		기 타		

ID : 폐토사보관창고 외부 지붕 평면

손상물량표

[illegible]

지붕 평면

KEY PLAN

SECTION