




옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

외관조사망도
(복현3교)

옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN







SECTION





五 五

	굴 일		망상굴 일		재료보리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 광등		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백 태		희적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	01


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




五五

	국·도		망상국도		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	터널, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	옥산·오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배·터		희적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	북원3교 교면상부 S2
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번호	02

손상물량표

← 옥산방향


오창방향 →

[illegible]

KEY PLAN

← 옥산방향


오창방향 ➡



SECTION

(옥산방향)

(오창방향)




범례

	군 열		망상군열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백 토		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	북원3교 벚꽃관 하면 S1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03

← 옥산방향

오창방향 ➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡


SECTION




부 록

	라 열		당상근육		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	편차, 강동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		노면 파손		외적물	
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명 북원3교 바닥판 하면 S2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 연 호 04


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN






SECTION




부 록

	간 열		망상교열		재료부리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	면치, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습해부		토 계		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 북천3교 거더외부 S1-1
						도 면 번 호 05


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN






SECTION

발
려


	군 열		망상교열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 슬로브		벽 타		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	07

손상물량표

[illegible]

오창방향 ➡




SECTION



知 悉


			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
			
			
			
			도 면 명 북천3교 교대 A1
			도 면 번 호 09

손상물량표

[illegible]



오창방향 ➡

SECTION




五
レ


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역 도 면 명 북원3교 교대 A2 도 면 번 호
	편지, 광등		박리, 파손		돌고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 토		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	10




좌측면





전 면




우측면



배면



SECTION



五二



발 주 처	목산오창 고속도로(주)
-------	--------------

용역명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
-----	--------------------------

도 면 명

도면번호

손상물량표

[illegible]