




옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

외관조사망도
(서오창IC RAMP-A1교)




옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링



[illegible]

	관 열		망상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 피순		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		벽 테		퇴적물	도 면 명	
	절단노출		침 하		열 화	도 면 번 호	
	부 식		좌굴, 변형		기 타		01

손상물량표


[illegible]

KEY PLAN



오창방향 ➡




SECTION





범례

	균열		망상균열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	편치, 공동		바리, 파손		굴고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백태		퇴적물	
	절근노출		침하		열화	
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 명 서요창IC RAMP-A1교 바닥판하면 S1 도 면 번 호 02


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN





SECTION




범례

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주)
			용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
			
			도 면 명 서요정IC RAMP-A1교 거터외부 S1
			도 면 번호 03

손상물량표


[illegible]

←지방도540방향



오창방향 ➡










SECTION



출
력

	관 열		망상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 광등		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	서오창IC RAMP-A1교 교대 A1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	04

손상물량표

[illegible]

발주처	
-----	--

옥산오창 고속도로(주)

	00	10	00
--	----	----	----

옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

	도	면	명
--	---	---	---

서오창IC RAMP-A1교 교대 A2

도면번호

05