

[양지교 상주방향] 결과표

개별교량명 : 양지교 상주방향

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	IPC	c	a	a	a	a	b	b	b	b	q	-	a
S2	P1	IPC	a	a	a	a	a	b	-	b	b	q	a	-
S3	P2	IPC	b	a	a	a	a	b	-	b	b	q	a	-
S4	P3	IPC	b	a	a	a	a	a	b	b	a	q	-	a
S5	P4	IPC	b	a	a	a	a	a	-	a	a	q	-	a
	A2								a	b	b	q	a	-
평균			0.220	0.100	0.100	0.100	0.100	0.160	0.167	0.183	0.167	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.040	0.020	0.005	0.007	0.003	0.003	0.015	0.017	0.033	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.150	
2. 상태평가 결과 =													B	

[양지교 영천방향] 결과표

개별교량명 : 양지교 영천방향

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	IPC	a	a	a	a	b	c	b	b	b	q	a	-
S2	P1	IPC	c	a	a	a	a	b	-	b	a	q	-	a
S3	P2	IPC	c	a	a	a	b	b	-	b	b	q	a	-
S4	P3	IPC	a	a	a	a	b	b	a	b	a	q	a	-
S5	P4	IPC	a	a	a	a	b	c	-	a	a	q	-	a
	A2	IPC							b	b	a	q	-	a
평균			0.220	0.100	0.100	0.100	0.180	0.280	0.167	0.183	0.133	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.040	0.020	0.005	0.007	0.005	0.006	0.015	0.017	0.027	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.148	
2. 상태평가 결과 =													B	

[양지교] 상태평가 결과표

교 량 명 :		양지교					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
상주방향	0.150	B	225	2	450	0.500	0.075
영천방향	0.148	B	225	2	450	0.500	0.074
합계(Σ)			450	4	900	1.000	0.149
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.149
2. 상태평가 결과 =							B