

[낙동강대교] 결과표

개별교량명 : 낙동강대교

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	STB	a	a	a	a	c	c	b	a	b	q	a	a
S2	P1	STB	a	a	a	a	c	b	-	a	a	q	-	-
S3	P2	STB	b	a	a	a	a	b	-	a	b	q	-	-
S4	P3	STB	a	a	a	a	c	a	-	a	a	q	-	-
S5	P4	STB	b	a	a	a	a	b	-	a	b	q	a	-
S6	P5	STB	a	a	a	a	a	b	-	a	b	q	-	-
S7	P6	STB	b	a	a	a	a	b	-	b	a	q	-	a
S8	P7	STB	a	a	a	a	c	a	-	b	a	q	-	-
S9	P8	STB	a	a	a	a	a	b	-	b	a	q	-	-
S10	P9	STB	a	a	a	a	a	b	-	a	a	q	-	-
S11	P10	STB	a	a	a	a	c	b	-	a	a	q	a	a
S12	P11	STB	a	a	a	a	c	a	-	a	a	q	-	-
	A2								b	b	b	q	-	-
평균			0.125	0.100	0.100	0.100	0.250	0.192	0.200	0.131	0.138	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.023	0.020	0.005	0.007	0.008	0.004	0.018	0.012	0.028	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.130	
2. 상태평가 결과 =													B	

[강릉JCT3교] 결과표

개별교량명 :	낙동강대교					
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
낙동강대교	STB	0.130	B	770	1.000	0.130
합계(Σ)				770	1.000	0.130
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.130
2. 상태평가 결과 =						B

