

[월가교 상주방향] 결과표

개별교량명 : 월가교 상주방향

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>PSC</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	-	-
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>PSC</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	-	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>PSC</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	-	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	-	<i>a</i>
	<i>A2</i>								<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	-	-
평균			0.100	0.133	0.100	0.100	0.100	0.133	0.200	0.100	0.200	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.018	0.027	0.005	0.007	0.003	0.003	0.018	0.009	0.040	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.136	
2. 상태평가 결과 =													B	

[월가교 영천방향] 결과표

개별교량명 : 월가교 영천방향

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>PSC</i>	b	b	a	a	a	b	b	a	b	q	-	-
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>PSC</i>	a	a	a	a	a	b	-	b	b	q	-	a
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>PSC</i>	a	a	a	a	a	a	-	b	b	q	a	a
	<i>A2</i>								b	a	b	q	-	-
평균			0.133	0.133	0.100	0.100	0.100	0.167	0.200	0.150	0.200	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.024	0.027	0.005	0.007	0.003	0.003	0.018	0.014	0.040	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.148	
2. 상태평가 결과 =													B	

[월가교] 상태평가 결과표

교 량 명 :		월가교					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
상주방향	0.136	B	105	2	210	0.500	0.068
영천방향	0.148	B	105	2	210	0.500	0.074
합계(Σ)			210	4	420	1.000	0.142
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.142
2. 상태평가 결과 =							B