

[군위JCT R-C교] 결과표

개별교량명 : 군위JCT R-C교

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	PCI	a	a	a	a	a	b	b	a	a	q	a	-
S2	P1	PCI	a	a	a	b	a	b	-	a	b	q	a	-
S3	P2	PCI	a	a	b	b	a	b	b	b	b	q	-	-
S4	P3	PCI	a	a	b	b	b	a	-	a	b	q	-	a
S5	P4	PCI	b	a	a	b	a	b	a	b	a	q	a	-
S6	P5	PCI	a	a	b	b	a	b	-	b	a	q	-	-
S7	P6	PCI	a	a	a	b	a	b	-	a	a	q	-	-
S8	P7	PCI	a	a	a	b	a	b	-	a	a	q	-	a
	A2								b	b	b	q	-	a
평균			0.113	0.100	0.138	0.188	0.113	0.188	0.175	0.144	0.144	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.020	0.020	0.007	0.013	0.003	0.004	0.016	0.013	0.029	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.132	
2. 상태평가 결과 =													B	

[군위JCT R-C교] 결과표

개별교량명 :		군위JCT R-C교				
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
군위JCT R-C교	PCI	0.132	B	240	1.000	0.132
합계(Σ)				240	1.000	0.132
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.132
2. 상태평가 결과 =						B

[군위JCT R-C교] 상태평가 결과표

교 량 명 :		군위JCT R-C교					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
군위JCT R-C교	0.132	B	240	1	240	1.000	0.132
합계(Σ)			240	1	240	1.000	0.132
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.132
2. 상태평가 결과 =							B