

[영천JCT R-A교] 결과표

개별교량명 : 영천JCT R-A교

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S8	P7	STB	a	a	a	b	b	b	-	-	-	-	a	
S9	P8	STB	b	a	a	b	a	b	-	b	c	q	-	-
S10	P9	STB	a	a	a	b	a	b	-	b	b	q	a	-
S11	P10	STB	b	a	a	b	a	b	-	b	c	q	-	a
S12	P11	STB	b	b	a	a	a	b	-	b	c	q	-	-
S13	P12	STB	b	a	a	a	a	b	-	b	b	q	-	-
S14	P13	STB	a	a	a	b	a	b	-	b	b	q	a	a
	A2								b	a	c	q	-	a
평균			0.157	0.114	0.100	0.171	0.114	0.200	0.200	0.186	0.314	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.028	0.023	0.005	0.012	0.003	0.004	0.018	0.017	0.063	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.180	
2. 상태평가 결과 =													B	

[강릉JCT3교] 결과표

개별교량명 :		영천JCT R-A교				
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
영천JCT R-A교	STB	0.180	B	380	1.000	0.180
합계(Σ)				380	1.000	0.180
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.180
2. 상태평가 결과 =						B

[영천JCT R-A교] 상태평가 결과표

교 량 명 :		영천JCT R-A교					
교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
영천JCT R-A교	0.180	B	380	2	760	1.000	0.180
합계(Σ)			380	2	760	1	0.180
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.180
2. 상태평가 결과 =							B