

[영천JCT R-B교] 결과표

개별교량명 : 영천JCT R-B교

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	STB	a	a	a	a	a	b	b	a	b	q	-	a
S2	P1	STB	a	a	a	a	a	a	-	b	c	q	a	-
S3	P2	STB	a	a	a	a	a	b	-	b	b	q	-	a
S4	P3	STB	b	a	a	a	a	a	-	b	c	q	a	-
	P7								b					
평균			0.125	0.100	0.100	0.100	0.100	0.150	0.200	0.175	0.300	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.023	0.020	0.005	0.007	0.003	0.003	0.018	0.016	0.060	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =														0.161
2. 상태평가 결과 =														B

[강릉JCT3교] 결과표

개별교량명 :		영천JCT R-B교				
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
영천JCT R-B교	STB	0.161	B	200	1.000	0.161
합계(Σ)				200	1.000	0.161
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.161
2. 상태평가 결과 =						B

[영천JCT R-B교] 상태평가 결과표

교 량 명 :	영천JCT R-B교						
교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
영천JCT R-B교	0.161	B	200	2	400	1.000	0.161
합계(Σ)			200	2	400	1	0.161
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.161
2. 상태평가 결과 =							B