

(주)명성엔지니어링

주소: 경기도 성남시 분당구 야탑로 69번길 18 / 전화(031)886-7422 / 팩스(031)707-7473 담당 : 장진원

문서번호 : 2022-04-25

시행일자 : 2022년 04월 25일

수 신 : 울릉도 일주도로2 건설공사

디엘이엔씨산업 현장소장

참 조 : 초기점검 담당자

선결		지시	
접수	일자	결재공람	
	번호		
처리과			
담당자			
심사자		심사일	

제목 : 초기점검 용역 기성금 청구건

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사와 계약 체결한 [울릉도 일주도로2 건설공사 초기점검 용역]과 관련하여 기성(서면1터널-초기점검, 서면2터널-초기점검, 북면터널-초기점검, 6지구2구간옹벽-초기점검)을 불임과 같이 청구하오니 지급하여 주시기 바랍니다.

- 불임 서류

1. 기성 청구서
2. 기성 내역서
3. 수량 산출서

(주)명성엔지니어링

대표이사 김 선 무



기 성 청 구 서

공 사 명 : 울릉도 일주도로2 건설공사 초기점검 용역
계 약 금 액 : 일금 칠천삼백만원정 (₩ 73,000,000 VAT제외)
전회까지기성누계금액 : 일금 사천만원정 (₩ 40,000,000 VAT제외)
금 회 기 성 금 액 : **일금 삼천삼백만원정 (₩ 33,000,000 VAT제외)**
누 계 기 성 금 액 : 일금 칠천삼백만원정 (₩ 73,000,000 VAT제외)
잔 액 : - -

상기와 같이 금회분 기성을 청구합니다.

2022년 4월 25일

주 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로
69번길 18 (동아프라자 301호)

상 호 : (주)명성엔지니어링

대표이사 : 김 선 무 (인)



기 성 내 역 서

■ 공사명 : 울릉도 일주도로2 건설공사 초기점검 용역

(2022년04월)

공 종 명	규 격	단위	수량	계 약 금 액		기 성 금 액						잔 여 기 성		공정율	비고
						전화까지 계		금 회		누 계					
				단가	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액		
1. 정기안전점검비		식	1		73,000,000										
1.1 정기안전점검					40,000,000		40,000,000								
1.1.1 서면1터널(L=459m)	정기안전점검비	회	3	4,000,000	12,000,000	3	12,000,000								
1.1.2 서면2터널(L=620m)	정기안전점검비	회	3	4,000,000	12,000,000	3	12,000,000								
1.1.3 북면터널(L=583m)	정기안전점검비	회	3	4,000,000	12,000,000	3	12,000,000								
1.1.4 웅벽(L=600m) 6지구 2구간	정기안전점검비	회	2	2,000,000	4,000,000	2	4,000,000								
1.2 초기안전점검					33,000,000				33,000,000		33,000,000				
1.2.1 서면1터널(L=459m)	초기안전점검비	회	1	8,000,000	8,000,000			1	8,000,000	1	8,000,000				
1.2.2 서면2터널(L=620m)	초기안전점검비	회	1	10,000,000	10,000,000			1	10,000,000	1	10,000,000				
1.2.3 북면터널(L=583m)	초기안전점검비	회	1	9,000,000	9,000,000			1	9,000,000	1	9,000,000				
1.2.4 웅벽(L=600m) 6지구 2구간	초기안전점검비	회	1	6,000,000	6,000,000			1	6,000,000	1	6,000,000				

수 량 산 출 서

■ 공사명 : 울릉도 일주도로2 건설공사 초기점검 용역

공종명	시설물명	단위	수 량										비고
			전 체 분						기 성 분				
			'17.08	'17.10	'18.06	'19.12	'22.04	계	기시행분	금회분	누계분	잔여분	
정기 안전 점검	서면1터널(L=459m)	회	1		1	1		3	3		3		
	서면2터널(L=620m)	회	1		1	1		3	3		3		
	북면터널(L=583m)	회		1	1	1		3	3		3		
	옹벽(L=600m) - 6지구 2구간	회	1			1		2	2		2		
초기 안전 점검	서면1터널(L=459m)	회					1	1		1	1		
	서면2터널(L=620m)	회					1	1		1	1		
	북면터널(L=583m)	회					1	1		1	1		
	옹벽(L=600m) - 6지구 2구간	회					1	1		1	1		