

2.서면2터널

시설물명	서면2터널	
		
사진내용	시점부 전경	1

시설물명	서면2터널	
		
사진내용	종점부 전경	2

시설물명	서면2터널	
		
사진내용	시점부 터널부사면 전경	3

시설물명	서면2터널	
		
사진내용	종점부 터널부사면 전경	4

시설물명	서면2터널	
		
사진내용	내부 전경	5

시설물명	서면2터널	
		
사진내용	측벽부 전경	6

시설물명	서면2터널	
		
사진내용	포장부 전경	7

시설물명	서면2터널	
		
사진내용	공동구 전경	8

시설물명	서면2터널	
		
사진내용	소화전 전경	9

시설물명	서면2터널	
		
사진내용	신호기 전경	10

시설물명	서면2터널	
		
사진내용	점검대차 점검	11

시설물명	서면2터널	
		
사진내용	GPR 점검	12

시설물명	서면2터널	
		
사진내용	반발경도 측정	13

시설물명	서면2터널	
		
사진내용	철근탐사 측정	14

시설물명	서면2터널	
		
사진내용	탄산화 시험	15

■ 현황 사진

시설물명	서면2터널	
		
사진내용	균열 보수	16

시설물명	서면2터널	
		
사진내용	균열 보수	17

