

4. 6지구 2구간 옹벽

시설물명	6지구 2구간 옹벽	
		
사진내용	전체 전경	1

시설물명	6지구 2구간 옹벽	
		
사진내용	시점부 전경	2

시설물명	6지구 2구간 옹벽		
			
사진내용	종점부 전경		3

시설물명	6지구 2구간 옹벽	
		
사진내용	상부 전경	4

시설물명	6지구 2구간 옹벽	
		
사진내용	하부 전경	5

시설물명	6지구 2구간 옹벽	
		
사진내용	상부도로 전경	6

시설물명	6지구 2구간 옹벽	
		
사진내용	상부도로 전경	7

시설물명	6지구 2구간 옹벽	
		
사진내용	수로암거 전경	8

시설물명	6지구 2구간 옹벽	
		
사진내용	수직도수로 전경	9

시설물명	6지구 2구간 옹벽	
		
사진내용	수직도수로 전경	10

시설물명	6지구 2구간 옹벽	
		
사진내용	작업 전경	11

시설물명	6지구 2구간 옹벽	
		
사진내용	경사계 측정 작업사진	12

시설물명	6지구 2구간 옹벽	
		
사진내용	반발경도 측정 작업사진	13

시설물명	6지구 2구간 옹벽	
		
사진내용	철근탐사 측정 작업사진	14

시설물명	6지구 2구간 옹벽	
		
사진내용	탄산화 측정 작업사진	15

시설물명	6지구 2구간 옹벽	
		
사진내용	레벨 측정 작업사진	16

■ 현황 사진

시설물명	6지구 2구간 옹벽	
		
사진내용	균열 보수	17

시설물명	6지구 2구간 옹벽	
		
사진내용	균열 보수	18

