

제 출 문

디엘이앤씨(주) 대표이사 귀하

귀사에서 의뢰하신『울릉도 일주도로2 건설공사 초기점검』용역을 성실히 수행하고 그 결과를 본 보고서에 수록하여 부속자료와 함께 제출합니다.

2022년 03월

(주) 명 성 엔 지 니 어 링

대 표 이 사 김 선 부



초기점검 참여 기술진

▣ 과업명 : 울릉도 일주도로2 건설공사 초기점검

참 여 구 분		성 명	자격 및 등급	비 고
책임기술자	과업총괄	장 진 원	토목기사 (특급기술자)	과업총괄
참여기술자	현장조사 자료검토 보고서 작성	정 지 윤	토목기사 (특급기술자)	조사자료 검토
		이 상 훈	콘크리트기사 (특급기술자)	현장조사 보고서작성
		서 동 진	토목기사 (특급기술자)	보고서작성
		황 상 윤	토목기사 (특급기술자)	현장조사 보고서작성
		손 기 영	학.경력자 (초급기술자)	현장조사 보고서작성
		전 희 균	학.경력자 (초급기술자)	보고서작성
		양 주 윤	학.경력자 (초급기술자)	보고서작성

책임기술자 교육수료증

제 9796 호

[2018년 05월 24일 발급]

수료증

소 속 (주)아워브레인

성 명 장진원

생년월일 1982년 02월 25일

교육기간 10.01.11 ~ 10.01.22, 73시간

교육근거 건설기술진흥법 제20조

시설물안전법 시행규칙 제10조

근로자직업능력개발법 제20조

상기인은 위 교육근거에 따라 건설기술자 교육
정밀안전진단과정 교량 및 터널반(114기)을 수료하여
이 증서를 수여합니다.

2010년 01월 22일

한국시설안전공단이사장



위본대조필

<본 증명서는 인터넷으로 발급한 증명서입니다. 한국시설안전공단 시설안전교육센터(055-771-1903)에서 원본여부 확인이 가능합니다.>

안전진단전문기관 등록증

[별지 제6호서식] <개정 2011.11.18>

등 록 번 호 경 기 제177호

안전진단전문기관 등록증

1. 상 호 : (주) 명 성 엔 지 니 어 링
2. 대 표 자 : 김 선 무
3. 사무소 소재지 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 69번길 18, 301호
(야탑동, 동아체인)
4. 등 록 분 야 : 교량 및 터널
5. 등 록 연 월 일 : 2015년 06월 24일

「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제9조에 따른 안전진단전문기관
으로 등록합니다.

2016년 06월 20일

경 기 도 지 사



시설물의 전경

1. 서면1터널



시점부 전경



종점부 전경

2. 서면2터널



시점부 전경



중점부 전경

3. 북면터널



시점부 전경



종점부 전경

4. 6지구 2구간 옹벽



전 경



시점부 전경