







콘크리트라이닝 균열 및 누수대책 공법도

균열 보수 공법			
표 면 처 리 공 법	<정지 균열> <진행성 균열> * 발생시 크랙 게이지 부착하여 진행성 여부 판단		
	<U형> <V형> * 균열의 폭이 0.5mm이상으로 비교적 큰 경우의 보수에 적합 * U형 절개방법이 효과적		
총 전 면 보 수	철근이 부식되지 않은 경우	<U형> <V형>	
	철근이 부식된 경우	<U형> <V형>	

누수 처리 공법			
도 수 공 법	  <단열재를 사용한 것>		
	 <통내 지퍼 청소가 가능한 것>		
합 파 기 단 면	 < V CUT >		
	   < U CUT >		

대림산업	사업명	울릉도 일주도로2 건설공사			△						위치정보		도면명	콘크리트라이닝 균열 및 누수대책 공법도
	시설/공구				△						축척	NONE		
	건설분야	토목	건설단계	실시설계	△	2015.12.	실시설계 준공	김성호	최규대	최장식	도면번호	C0060507-018	편철번호	4.100